


Part No. Z1-002-540, IB003053

Dec. 2006

## 取扱説明書

大容量直流安定化電源  
PAD-LETシリーズ LVモデル

**PAD16-1000LET  
PAD35-500LET  
PAD60-300LET  
PAD110-150LET**



## - 保証 -

この製品は、菊水電子工業株式会社の厳密な試験・検査を経て、その性能は規格を満足していることが確認され、お届けされております。

弊社製品は、お買上げ日より1年間に発生した故障については、無償で修理いたします。

但し、次の場合には有償で修理させていただきます。

1. 取扱説明書に対して誤ったご使用およびご使用上の不注意による故障、損傷。
2. 不適当な改造・調整・修理による故障および損傷。
3. 天災・火災・その他外部要因による故障および損傷。

なお、この保証は日本国内に限り有効です。

This warranty is valid only in Japan.

### 取扱説明書について

ご使用の前に本書をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるように必ず保管してください。また製品を移動する際は、必ず本書を添付してください。

本書に乱丁、落丁などの不備がありましたら、お取り替えいたします。また、本書を紛失または汚損した場合は、新しい取扱説明書を有償でご提供いたします。どちらの場合もお買上げ元または当社営業所にご依頼ください。その際は、表紙に記載されている「Kikusui Part No.」をお知らせください。

本書の内容に関しては万全を期して作成いたしましたが、万一不審な点や誤り、記載漏れなどありましたら、当社営業所にご連絡ください。

### 輸出について

特定の役務または貨物の輸出は、外国為替法および外国貿易管理法の政令／省令で規制されており、当社製品もこの規制が適用されます。

政令に非該当の場合でもその旨の書類を税関に提出する必要があり、該当の場合は経済産業省で輸出許可を取得し、その許可書を税関に提出する必要があります。

当社製品を輸出する場合は、事前にお買上げ元または当社営業所にご確認ください。

Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corp. の登録商標です。

その他記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

取扱説明書の一部または全部の転載、複写は著作権者の許諾が必要です。

製品の仕様ならびに取扱説明書の内容は予告なく変更することがあります。

このたびは菊水電子の電源をお買い求めいただき、  
誠にありがとうございます。

この取扱説明書は

バージョン 2.0 \*

(\* : 0 ~ 9 の数字を表します)

のROMを搭載した製品に適用します。

製品についてのお問い合わせの際には

- ・形名
- ・ROMのバージョン
- ・製造番号（本体後面に表示されています。）

をお知らせください。

#### ROMのバージョンの確認について

ROMのバージョンは、第2章の「2.3 動作確認」で確認することができます。

#### **警告**

本機をはじめて使用する場合または設置し直した場合には、本取扱説明書の

「安全に使用していただくために」  
「第2章 使用前の注意および準備」

をお読みいただき、所定の作業を行ってください。


# 安全に使用していただくために

本機はあらゆる面から十分に安全性を考慮した設計がなされ、また厳密な試験・検査を経て出荷されておりますが、ご使用にあたっては予期せぬ事故から操作員の安全を確保するためおよび本機の損傷、接続機器など周辺への損傷を防止するために、下記の **(警告)** および **(注意)** を必ずお守りください。

## 警告


◎ 必ず接地してください。

- 感電事故防止のため、機器の接地端子  を確実に接地してください。
- 電気設備技術基準による第3種以上の接地工事が施されている部分に接地しなければなりません。
- 接地されていない場合または接地端子の接続をはずした場合には、感電の危険が生じ、人身に重大な傷害をおよぼすおそれがあります。




◎ 入力端子に触れてはなりません。


- 入力電源ケーブルの配線作業など、本機入力端子や配電盤への接続には危険が伴います。これらの作業は、危険を熟知した専門の技術者が行ってください。
- 入力電源ケーブルを取り扱う際、または本機を移動する際には必ず配電盤からの給電を遮断してください。
- 入力ケーブルは、入力端子カバーをはずし、ケーブルクランプに通した後に入力端子台に接続してください。
- 入力ケーブルの配線作業後は、必ず入力端子カバーを取り付けてください。



◎ 内部に触れてはなりません。


- ケースカバーは絶対にはずさないでください。






◎ 爆発性の雰囲気中で使用してはなりません。

- ・ 本機または本機に接続した周辺機器を、爆発性、引火性、可燃性の雰囲気中で使用しないでください。




◎ 本機を移動する際には十分ご注意ください。

- ・ 本機は重い装置です。本機を動かす場合は、必ず2人以上で行ってください。
- ・ 付属の重量表示シールを見やすい場所に貼ってください。




- ・ 移動途中一時的に本機より離れる場合は、必ず付属のキャスター・ホルダかストッパー・ボルトを使用してください。  
(キャスター・ホルダは後面側のキャスターに使用してください。)



◎ 入力電源定格を厳守してください。

- ・ 入力電圧および周波数は、必ず定格範囲内であることを確認してください。（定格は、本機入力端子付近に表示されています。）
- ・ 入力電源ケーブルは、必ず適正なものを使用してください。  
(公称断面積 38mm<sup>2</sup>以上、耐圧 600V以上)



- ◎ 故障の場合の安全を確保してください。
- ・ 本機に損傷または故障が発生した場合には、配電盤からの給電を遮断してください。
  - ・ 修理が終わるまでは、本機が誤って使用されることがないようにしてください。

## 本機に表示されている警告および注意などの記号

### 警 告

WARNING

### 警告記号

- ・ 感電事故などにより、人身に危険がおよぶおそれのある箇所に表示されています。
- ・ 本取扱説明書に記載された手順に従ってください。
- ・ 操作が正しく行われない場合には、人身に傷害が生じるおそれがあります。
- ・ 警告内容を完全に理解し、かつ満足するまでは、警告記号の内容から先の手順には進まないでください。

### 注 意

CAUTION

### 注意記号

- ・ 本機または接続機器が損傷を受けるおそれのある箇所に表示されています。
- ・ 本取扱説明書に記載された手順に従ってください。
- ・ 操作が正しく行われない場合には、本機または接続機器が損傷を受けるおそれがあります。
- ・ 注意内容を完全に理解し、かつ満足するまでは、注意記号の内容から先の手順には進まないでください。



### 取扱説明書参照記号

- ・ 機器上にこのマークが表示されている場合には、本取扱説明書の該当箇所を参照してください。



- ・ 接地端子



- ・ シャッタ・グランド

## 取扱説明書に記載されている警告および注意などの記号

### 警告

- 感電事故などにより人身に危険がおよぶおそれのある事項に表示しています。

### 注意

- 取り扱い上的一般的な注意事項や、本機または本機に接続した機器が、損傷を受けるおそれのある事項に表示しています。


<メモ>

- 補足説明です。


## 開梱時の点検

本機は、機械的および電気的に十分な試験・検査を受け、正常に作動することが確認された状態で出荷されています。

本機がお手元に届きしだい、本体の外観および付属品をチェックしてください。




- 取扱説明書 1 冊
- シーケンス・オペレーション・ガイドブック 1 冊



- リモート・コントローラ  
R C 0 2 - P A D 1 台

- シール 2 枚




- アナログ・リモート・コントロール用  
コネクター式  
(R C 0 2 - P A D と同梱包)
- キャスター・ホルダ 2 個

## 輸送時の注意


本機を輸送する場合には、必ず専用の梱包材（納入時の梱包材）を使用してください。

- 梱包時には、入力電源ケーブル、負荷線、コントロール用のコネクタは、はずしてください。
- 梱包材を紛失した場合には、最寄りの営業所にお問い合わせください。
- つり上げ移動時にはアイ・ボルトまたはバンドを使用してください。本機上面板のホールプラグ（黒いキャップ）を抜き取るとアイ・ボルトを装着することができます。アイ・ボルトはM 1 6 の平ワッシャを使用し、必ず根元まで確実にねじ込んでください。  
適合アイ・ボルト : M 1 6
- アイ・ボルト使用時のワイヤまたはバンドの角度が次のページのようになるようにしてください。

## アイ・ボルトを使用する場合



## バンドを使用する場合





# 取扱説明書の構成

本取扱説明書は、次のような8つの章と付録から構成されています。

## 第1章 概 説

本機の概要および特長を紹介します。

## 第2章 使用前の注意および準備

本機を設置する際の諸注意を記述し、電源ケーブルの接続や動作確認などの使用前の準備手順を説明します。

## 第3章 操作方法

前半では本機各部の名称を紹介し、基本操作の方法を説明します。  
後半ではシーケンス動作および応用操作の方法を説明します。

## 第4章 リモート・プログラミング

オプションのインターフェース・ボードを用いて、外部装置から本機をリモート制御する方法を説明します。

## 第5章 各部の機能説明

本機の各部の名称と機能を説明します。

## 第6章 保守・校正

保守・点検および校正(キャリブレーション)の方法について説明します。

## 第7章 仕 様

本機の電気的仕様・機構仕様、および付属品・オプションなどの一覧を掲載します。

## 第8章 リモート・コントローラ RC02-PAD

付属のリモート・コントローラRC02-PADの取扱方法を説明します。

## 付 錄

エラーメッセージ一覧、トラブルへの対応、工場出荷時の設定一覧、メニュー一覧、シーケンス作成用シート、校正IDコードを掲載します。

# 一 目 次 一

安全に使用していただくために .....	II
開梱時の点検 .....	VI
輸送時の注意 .....	VI
取扱説明書の構成 .....	IX
<b>第 1 章 概 説 .....</b>	<b>1-1</b>
1. 1 概要 .....	1-2
1. 2 特長 .....	1-3
<b>第 2 章 使用前の注意および準備 .....</b>	<b>2-1</b>
2. 1 設置 .....	2-2
2. 1. 1 設置場所の条件 .....	2-2
2. 1. 2 移動時の注意 .....	2-5
2. 2 入力電源ケーブルの接続 .....	2-6
2. 3 動作確認 .....	2-8
2. 4 負荷の接続 .....	2-11
2. 4. 1 負荷への配線 .....	2-11
2. 4. 2 負荷の種類による注意 .....	2-12
<b>第 3 章 操作方法 .....</b>	<b>3-1</b>
3. 1 基本操作1 .....	3-2
3. 1. 1 電源スイッチのオン／オフ .....	3-2
3. 1. 2 パネル操作の基本 .....	3-3
3. 1. 3 電圧・電流の設定と出力のオン／オフ .....	3-6
3. 1. 4 電圧・電流のファイン操作 .....	3-8
3. 1. 5 オート・ファイン機能 .....	3-10
3. 1. 6 プロテクション動作の設定 .....	3-12
3. 1. 7 プロテクション動作後のアラーム解除 .....	3-17
3. 2 基本操作2 .....	3-19
3. 2. 1 リモート・センシング .....	3-19
3. 2. 2 メモリ機能 .....	3-20
3. 2. 3 セットアップ機能 .....	3-22
3. 2. 4 キー・ロック機能 .....	3-28
3. 2. 5 クリック分解能の設定 .....	3-29
3. 2. 6 立上り・立下り時間の設定 .....	3-30
3. 2. 7 インターフェース・ステータスの表示 .....	3-31
3. 3 シーケンス動作 .....	3-32
3. 3. 1 シーケンスの説明 .....	3-32
3. 3. 2 シーケンス動作の操作手順 .....	3-41
3. 3. 3 シーケンス動作の操作方法 .....	3-43
3. 4 応用操作 .....	3-55
3. 4. 1 コンフィギュレーション .....	3-55
3. 4. 2 アナログ・リモート・コントロール .....	3-65

<b>第4章 リモート・プログラミング</b>	4-1
4. 1 各インターフェースの初期設定	4-3
4.1.1 GPIBインターフェース	4-3
4.1.2 RS-232Cインターフェース	4-4
4.1.3 MCBインターフェース	4-5
4. 2 プログラミング・フォーマット	4-6
4.2.1 コマンド	4-6
4.2.2 レスポンス・メッセージ	4-7
4.2.3 アクノリッジ・メッセージ (RS-232C)	4-7
4.2.4 フロー制御 (RS-232C)	4-8
4. 3 コマンドの解説	4-9
4.3.1 用語の説明	4-9
4.3.2 各コマンドの構成と説明	4-10
4. 4 レジスタのビット割付け	4-25
4. 5 SRQおよびステータス・バイトと各種レジスタ	4-28
4. 6 エラー・コード表	4-29
4. 7 リモート・プログラミングの応用例	4-30
4.7.1 初期設定	4-30
4.7.2 応用プログラム	4-31
4. 8 コマンド・ヘッダ・リスト	4-44
<b>第5章 各部の機能説明</b>	5-1
5. 1 前面パネル	5-2
5. 2 後面パネル	5-8
<b>第6章 保守・校正</b>	6-1
6. 1 保守・点検	6-2
6. 2 校正	6-2
6.2.1 準備	6-2
6.2.2 測定器具	6-2
6.2.3 接続方法	6-3
6.2.4 校正手順	6-4
<b>第7章 仕様</b>	7-1
7. 1 電気的仕様	7-2
7. 2 寸法・重量	7-5
7. 3 付属品	7-6
7. 4 オプション	7-7

## 第8章 リモート・コントローラ RC02-PAD

8. 1 概説	8-2
8.1.1 概要	8-2
8.1.2 特長	8-2
8. 2 ご使用前の準備	8-3
8.2.1 各部の名称	8-3
8.2.2 ケーブルの取り付け方	8-4
8.2.3 マグネット・シートの取り付け方	8-4
8.2.4 リファレンス・カード	8-5
8. 3 取り扱い上の注意	8-6
8. 4 保守・点検	8-7
8.4.1 修理を依頼されるまえに	8-7
8. 5 仕様	8-9
8.5.1 環境条件	8-9
8.5.2 ディスプレイ	8-9
8.5.3 消費電力	8-9
8.5.4 機構	8-9
8.5.5 付属品	8-9
8.5.6 外観図	8-9

付録	付-1
付録1 エラー・メッセージ一覧	付-2
付録2 トラブルへの対応	付-5
付録3 工場出荷時の設定一覧	付-7
付録4 メニュー一覧	付-9
付録5 シーケンス作成用シート	付-14
付録6 校正IDコード	付-16

# 第1章

## 概説

本機の概要および特長を紹介します。

### 目 次

1. 1 概 要 .....	1-2
1. 2 特 長 .....	1-3

## 1.1 概 要

---

PAD-LETシリーズは、デジタル・プログラム可能な定電圧・定電流安定化電源装置です。

本機の基本構成は、シリコン・パワートランジスタによるシリーズレギュレータとサイリスタ位相制御によるプリ・レギュレータから構成されています。直流変換回路には力率の悪化を防ぐチョーク・インプット形平滑回路を持ち、さらに入力高調波ひずみを軽減し、EMI対策にも有効な入力フィルタを備えた構造です。

本機は外部のコントローラ（コンピュータ）なしに内部メモリにプログラムを内蔵し、プログラマブル電源として働くシーケンス・モードをもっています。プログラムの変更は外部インターフェース GPIB、あるいは RS-232C のいずれからも可能です。

マニュアル操作は、パネル面にジョグ・シャトルとテンキーを持ち、従来のアナログ的操作性が必要な場合は、ジョグあるいはシャトルで操作できるなど人間の感性を重視した設計です。

また、楽な姿勢での操作、離れた場所からのコントロールを可能にするリモート・コントローラ (RC02-PAD) が付属しています。

本機は、生産現場は勿論のこと受入検査、出荷検査あるいは品質保証部門における各種信頼性試験、さらに研究開発の実験室までの自動システム対応の電源として幅広いアプリケーションに適用することができます。

## 1.2 特 長

---

PAD-LETシリーズは、次のような多くの特長を備えています。

### ■ 出力立上り・立下り時間

用途に応じて出力の立上り、立下り時間を50ms、150ms、600msの3つから選択することができます。

### ■ 出力のシーケンス制御

パネルまたはGPIBなどにより設定されたシーケンス・パターンを内部メモリまたはメモリ・カードにシーケンス・ファイルとして保存し、ホストのコントローラやトリガ信号を用いて実行したり、コントローラから切り離してパネルから実行したりすることができます。

シーケンス・ファイルは、操作パネルから、またはGPIBなどのインターフェースを通じてパソコンから作成することができます。

### ■ 豊富なインターフェース・ボード（オプション）

GPIB、RS-232C、MCB（マルチ・チャネル・バス）によるコントロールが可能でシーケンス機能を組み合せることにより、多様なシステムの構築が可能になります。

MCBは当社が開発したインターフェースで、汎用インターフェース（GPIB／RS-232C）からオンラインで最大15台の装置（電源装置および電子負荷装置）をコントロールすることができます。

### ■ 優れた操作性

テン・キー、矢印キー、ジョグ・シャトルにより、柔軟性のある数値入力やメニュー項目選択を行うことができます。

セットアップ機能により、設定した項目を記憶させ、必要なときに呼び出すことができます。メモリ機能では、4組の電圧・電流の設定値を記憶することができ、この機能は繰返し試験などに便利です。

入力電源投入は、主電源スイッチ（ブレーカ）と電源スイッチ（押しボタン）とで行います。電源スイッチは軽い力で操作でき、誤操作しにくい位置に配置してあります。

### ■ 見やすいバックライト付き大型液晶ディスプレイ（LCD）

出力電圧や出力電流などの各種設定項目は、大型のELバックライト付きLCDに表示されます。

### ■ キャリブレーションが簡単

前面パネルのキー操作により校正を行うことができます。（ただし、デジタル・ボルトメータおよびシャント抵抗器が必要です。）

### ■ 多様な保護機能

過電圧保護（OVP）・過電流保護（OCP）として、キー入力によるソフトOVP・OCPと可変抵抗器によるハードOVP・OCPを備えているため、二重の保護が可能です。

特にソフトOVP・OCPには、現在の電圧・電流設定値を一定の率で増した値を簡単に設定できるオート機能、および <電源スイッチオフ> または <出力オフ> のどちらかを選択できるアラーム機能があります。

その他、過熱保護機能や入力過電流保護機能など多くの保護機能により、電源および負荷を保護します。またクローバ・サイリスタを内蔵（オプション）したタイプでは、OVP動作時に出力をショートし確実に出力をオフします。

### ■ アナログ・リモート・コントロール機能

外部の電圧、抵抗を入力することにより、出力電圧または出力電流のリモート・コントロール、外部接点による電源スイッチ・オフ、出力オン／オフのリモート・コントロールが可能になります。また各種ステータス信号の出力も可能です。

### ■ リモート・コントローラ

前面パネル面と同様の操作を手元で設定することができます。20桁×2行のLCDにパネル表示と同じ内容を表示します。

## 第2章 使用前の注意および準備

本機を設置する際の諸注意を記述し、電源ケーブルの接続や動作確認などの使用前の準備手順を説明します。


### 目 次

2. 1 設 置 .....	2-2
2.1.1 設置場所の条件 .....	2-2
2.1.2 移動時の注意 .....	2-5
2. 2 入力電源ケーブルの接続 .....	2-6
2. 3 動作確認 .....	2-8
2. 4 負荷の接続 .....	2-11
2.4.1 負荷への配線 .....	2-11
2.4.2 負荷の種類による注意 .....	2-12

## 2.1 設 置


### 2.1.1 設置場所の条件

次のような場所に本機を設置しないでください。



#### ◎ 可燃性霧囲気内


アルコールやシンナーなどの可燃物のそば、およびその霧囲気内では、爆発や火災を引き起こすおそれがありますので絶対に使用しないでください。



#### ◎ 高温になる場所、直射日光の当たる場所

窓際や発熱・暖房器具の近くおよび温度が急に変化する場所には置かないでください。


- 動作温度範囲 : 0 °C ~ 40 °C



#### ◎ 湿度の多い場所


湯沸し器、加湿器、水道、風呂の近くなどには置かないでください。

- 動作湿度範囲 : 30 % ~ 80 %



◎ 腐食性霧囲気内


腐食性霧囲気や硫酸ミストの多い環境での使用は  
避けてください。



◎ ほこりの多い場所


◎ 風通しが悪い場所

空気取入れ口や空気吹出し口をふさがないでください。  
本機の前後には30cm以上、左右には  
20cm以上のスペースを確保してください。



◎ 不安定な場所

傾いた場所や振動がある場所には置かないでください。  
必ずストッパー・ボルトで固定してください。  
さらに確実に本機を固定するためにオプションで押さえ金具が用意されています。



◎ 周囲に磁界や電界の影響を受けやすいもののある場所  
本機の入出力の配線からは、電流による磁界が発生しますので磁界の影響を受けやすいものの近くに置かないでください。また、そのようなものを近づけないでください。


## 2.1.2 移動時の注意

### 警告

- ・ 本機の移動は、必ず配電盤からの給電を遮断した後、入力電源ケーブルを取りはずして行ってください。
- ・ 1人で持ち運んではなりません。本機は重い装置です。本機の移動は、必ず2人以上の適切な人数で行ってください。
- ・ 移動途中、一時的に本機より離れる場合は、必ずキャスター・ホルダまたはストッパー・ボルトを使用し、動かないようにしてください。（キャスター・ホルダは、後面側のキャスタに使用してください。）

## 2.2 入力電源ケーブルの接続

### 警告



◎ 入力電源ケーブルの接続は、まず本機に接続した後、配電盤などへ接続してください。

◎ 入力電源ケーブルの配線作業など、本機入力端子や配電盤への接続には危険が伴います。これらの作業は、危険を熟知した専門の技術者が行ってください。

◎ 入力電源ケーブルを取り扱う際には、必ず配電盤のスイッチをオフにしてください。

◎ 必ず接地してください。

- ・ 感電事故防止のため、本機の接地端子 を確実に接地してください。
- ・ 接地されていない場合、または接地端子の接続をはずした場合には、感電の危険が生じ、人身に重大な傷害をおよぼすおそれがあります。

◎ 入力端子に触れてはなりません。

- ・ 入力端子カバーをはずしたまま、本機に給電しないでください。

### 注意

◎ 必ず、適正な入力電源ケーブルを使用してください。


入力電源ケーブルは専門の技術者の判断により、入力電流に対して十分に余裕のある線径をもち、不燃性、難燃性の丈夫な被覆のものを選択してください。

当社推奨線径 ..... 公称断面積  $38\text{ mm}^2$

- ・ 入力電圧および周波数は、必ず定格範囲内であることを確認してください。

### ■ 入力電源ケーブルの接続手順（危険を熟知した専門の技術者が行ってください。）

#### 注意




- ・ 入力端子台への配線は、圧着端子を使用し確実に行ってください。入力端子台に適合する圧着端子はM8です。

- ・ 入力端子カバーのケーブル・クランプは圧着端子を通すことができません。入力電源ケーブルをケーブル・クランプに通した後に圧着端子を圧着してください。

- ・ 入力ケーブルには、公約断面積  $38\text{ mm}^2$  以上、耐圧  $600\text{ V}$  以上のものをご使用ください。

- ① 後面パネル右側の入力端子カバーをはずします。




(ケーブル・クランプ)


② 使用する入力ケーブルに合わせてケーブル・クランプを切ります。

適合ケーブル径	
1段目	6~8 mm $\phi$
2段目	8~11
3段目	11~14
4段目	14~16


③ 入力端子カバーに入力電源ケーブルを通します。




④ 入力電源ケーブルを端子台に取り付けます。  
本機の入力電源に相回転の指定はありません。  
入力端子台付近に表示してある U、V、W 各相とは無関係に入力電源の配線ができます。



⑤ 入力端子カバーを取り付けます。



⑥ ケーブル・クランプに付属のねじをしっかりと締めます。  
・入力電源ケーブルがずれないようにしてください。



⑦ 入力電源ケーブルを配電盤等に接続します。

## 2.3 動作確認

次の手順に従って動作確認を行ってください。

### ■ 重力作石雀認の手川貢

- ① 主電源スイッチがオフになっていることを確認します。



- ② 入力電源ケーブルの本体側が本機に接続されていることを確認します。

**警告**

- ・入力電源ケーブルが接続されていない場合には、本取扱説明書の次の箇所をお読みいただき、所定の作業を行う必要があります。

安全に使用していただくために

第2章 使用前の注意および準備



- ③ 入力電源ケーブルのACライン側を配電盤に接続します。

**注意**

- ・入力電圧および周波数は、必ず定格範囲内であることを確認してください。



- ④ 主電源スイッチをオンにします。

#### 正常な場合

主電源スイッチ横の主電源インジケータが点灯します。

#### 異常な場合

万一、下のいずれかの症状が出た場合には本機の異常が考えられます。

⇒の指示に従ってください。それでも症状が出る場合にはお買い上げ元、または当社営業所にご連絡ください。

- ・主電源インジケータが点灯しない（点滅または消灯）。

⇒ 入力電源ケーブルの接続が正しく行われているか確認してから、もう一度主電源スイッチを入れ直してください。

⑤ 電源スイッチをオンにします。

約1秒間のソフトスタート回路の動作後、初期画面（形名とROMのバージョン）が約2秒間表示された後、ルート表示になります。

(初期画面の例)

P A D	3 5 - 5 0 0	V e r 2 . 0 *
N O N E	K I K U S U I	

OUT	0 . 0 0 0 V	0 . 0 A
-----	-------------	---------

(ルート表示例)

## 異常な場合

万一、下のいずれかの症状が出た場合には本機の異常が考えられます。➡の指示に従ってください。それでも同じ症状が出る場合には、お買上げ元または当社営業所にご連絡ください。

- ・ 主電源スイッチが遮断する。（ブレーカトリップの状態になる）
 

➡ 入力電源電圧が適正かどうか確認してください。
- ・ ディスプレイのバックライトがつかず何も表示されない。

➡お買上げ元または当社営業所にご連絡ください。

- ・ ディスプレイのバックライトはつくが何も表示されない。
 

➡コントラスト（使用温度によって変化します）を調整してください。
- ・ カーソルだけが表示され文字は表示されない。

カーソル  
■

➡オプションのインターフェース・ボードが差し込まれている場合には、ボードをはずしてからもう一度電源スイッチを入れ直し、正しい表示になるか確認してください。正しい表示の場合、再度インターフェース・ボードを挿し込み、もう一度電源スイッチを入れ直してください。

- ルート表示において出力電圧または電流が異常な値を示す。

(これは一例です。)

OUT - 36.234V - 110.1A  
➡もう一度電源スイッチを入れ直してください。

- エラー・メッセージが表示される。

(これは一例です。)

EEP ROM W Error.  
➡「付録1 エラー・メッセージ一覧」に書かれている処置を施してから、もう一度電源スイッチを入れ直してください。



⑤ 電源スイッチをオフにします。



⑥ 主電源スイッチをオフにします。

これで動作確認は終了です。

## 2.4 負荷の接続

**注意** 負荷への配線は次の点に注意して行ってください。


- できるだけ太い線を用いて、かつ配線を短くします。
- ループができるだけ小さくします。
- 負荷線の線径は下表を参考にしてください。
- 下表の電流を超える場合は、線材を必要な本数並列に用いてください。  
<例> 1000 Aの場合 : 250 mm<sup>2</sup> を2本

T<sub>a</sub> = 30 °C

公称断面図	電気設備技術基準（告示29条）
150 mm <sup>2</sup>	395 A
200 mm <sup>2</sup>	469 A
250 mm <sup>2</sup>	556 A
325 mm <sup>2</sup>	650 A
400 mm <sup>2</sup>	745 A
500 mm <sup>2</sup>	842 A

電線電流容量表

### 2.4.1 負荷への配線



① 後面パネルの出力端子カバーを取りはずし、負荷からの配線を出力端子に接続します。

出力端子カバーは、上に持ち上げ（ツメを溝からはずす）手前に引くとはずすことができます。

② 負荷からの配線を出力端子に接続します。

③ 出力端子カバーを取り付けます。


出力端子カバーのツメを確実に溝にかけてください。

**注意**

- 負荷からの配線を本機の出力端子に接続する時は、必ず圧着端子または圧縮端子を用いて確実に接続してください。
- 出力端子カバーは必ず取り付けてください。
- 接地端子は、使用条件によって+または-出力に接続、またはオープンにしてください。出力の電位が問題にならない場合は、-接地でご使用ください。


<メモ> 出力端子カバーは、使用する線材、端子により以下の2種類の使い方ができます。

- ① 負荷への配線を下に出す場合。



透明カバーの広い面を後ろに出します。


- ② 負荷への配線が圧縮端子を用いた場合等 ① では透明カバーに当たってしまう場合。



透明カバーの狭い面を後ろに出します。

C4型以上の圧縮端子を使用される場合は、  
お買い上げ元または当社営業所までご相談  
ください。

## 2.4.2 負荷の種類による注意



- ◎ 誘導性負荷の場合、位相回転のため発振することがあります。その場合は、コンデンサと抵抗を直列に接続したもの

を負荷に並列に接続して位相補正を行ってください。

- ◎ バッテリ負荷の場合は、お買い上げ元または当社営業所までご連絡ください。


- ◎ バッテリ負荷や大容量コンデンサ負荷の場合、クローパサイリスタを使用しないでください。内部回路を焼損する恐れがあります。

(クローパサイリスタオプション付きの場合)

**注意**

- 本機の出力端子に、定格出力電圧をこえる電圧を印加しないでください。

◎ 定電圧動作時ピーカ状の電流を取り出す場合、ピーカ値が電流設定値を越えて定電流動作に短時間移行しても C. C L E D が点灯しないことがあります。この場合には、定電圧動作からはずれ出力電圧が低下します。  
(定電流動作時に、ピーカ状の電圧を取り出す場合にも、同様の注意が必要です。)



メモ欄としてご使用ください。

## 第3章 操作方法

前半では本機各部の名称を紹介し、基本操作の方法を説明します。  
後半ではシーケンス動作および応用操作の方法を説明します。

### 目 次


3. 1 基本操作1	3-2
3.1.1 電源スイッチのオン／オフ	3-2
3.1.2 パネル操作の基本	3-3
3.1.3 電圧・電流の設定と出力のオン／オフ	3-6
3.1.4 電圧・電流のファイン操作	3-8
3.1.5 オート・ファイン機能	3-10
3.1.6 プロテクション動作の設定	3-12
3.1.7 プロテクション動作後のアラーム解除	3-17
3. 2 基本操作2	3-19
3.2.1 リモート・センシング	3-19
3.2.2 メモリ機能	3-20
3.2.3 セットアップ機能	3-22
3.2.4 キー・ロック機能	3-28
3.2.5 クリック分解能の設定	3-29
3.2.6 立上り・立下り時間の設定	3-30
3.2.7 インターフェース・ステータスの表示	3-31
3. 3 シーケンス動作	3-32
3.3.1 シーケンスの説明	3-32
3.3.2 シーケンス動作の操作手順	3-41
3.3.3 シーケンス動作の操作方法	3-43
3. 4 応用操作	3-55
3.4.1 コンフィギュレーション	3-55
3.4.2 アナログ・リモート・コントロール	3-65

## 3. 1 基本操作方法1

ここでは、本機の前面パネルの操作方法の基本とディスプレイの表示および電源装置としての、もっとも基本的な操作の電圧・電流の設定方法とプロテクション動作について説明します。また、[1] 主電源スイッチは常にオンの状態であるとして説明します。

### 3. 1. 1 電源スイッチのオン／オフ

前面パネルの[3]電源スイッチは、一度押すとオンに、もう一度押すとオフになります。電源スイッチをオンにすると、約1秒間入力電流突入防止回路が動作した後、ディスプレイに初期画面が表示され約2秒後にルート表示になります。



初期画面においては、インターフェース・ボードが装着されているか否かにより、また装着されている場合はボードの種類に対応したメッセージが下段に表示されます。

PAD	35-500	Ver 2.00
×××	KIKUSUI	

メッセージ×××の表示

- [NONE] インターフェース・ボードなし
- [GPIB] GPIBインターフェース・ボード (機器アドレス: 01)
- [RS232C] RS-232Cインターフェース・ボード (転送速度: 9600 bps)
- [MCB] MCBインターフェース・ボード (機器アドレス: 01)

<メモ> • この章では、定格電圧35V、定格電流500Aの機種PAD35-500LETのディスプレイを例にとって説明します。

### 3. 1. 2 パネル操作の基本

前面パネルからの操作の基本およびディスプレイのメニューについて説明します。

#### [1] 機能の選択



- キーを押すと、キートップに書かれた黒文字の機能が実行されます。
- キーの下に書かれた青文字の機能を実行するには、【SHIFT】キーを押し、すぐ上のLEDの点灯を確認した後、目的のキーを押します。
- 例えば、【ESC】キーの下に書かれたRESETの機能を選びたいときは、【SHIFT】キーを押してから、【ESC】キーを押します。

本書では、【SHIFT】キーを伴なうキー操作を次のように表記します。

【SHIFT】+【ESC】RESET …… 【SHIFT】キーを押してから  
【ESC】キーを押すことを表わします。  
(RESET 機能の選択)

#### [2] 数値の入力または増減


数値は、テンキー、ジョグ・シャトルのいずれかによって設定または増減することができます。

##### テンキーによる直接設定

テンキーを押すと値が入力され、【ENTER】キーを押すと確定します。

- キーの押し間違いを訂正するには、次のキーを使用します。  
【CLR】： 入力されているすべての数値をクリアします。  
【BS】： 直前に入力した1文字を削除します。

##### ジョグによる設定




ジョグを右へ回すと表示値が増加し、左へ回すと減少します。表示値は、設定値として逐次確定します。

- 1クリックのきざみ幅は変更可能です。  
(「3.2.5 クリック分解能の設定」参照)
- 工場出荷時は下表のように設定されています。
- 1回転は10クリックに相当します。

機種	1クリック
PAD16-1000LET	0.1V/0.1A
PAD35-500 LET	0.1V/0.1A
PAD60-300 LET	0.1V/0.1A
PAD110-150LET	0.1V/0.1A

#### シャトルによる設定



シャトルを右へ回して保持すると表示値が連続して増加し、左へ回して保持すると連続して減少します。表示値は、設定値として逐次確定します。

- ・回す角度を大きくすると数値の変化幅が大きくなります。

#### 矢印キーによる設定

【△】キーを押すたびに増加し、【▽】キーを押すたびに減少します。

ジョグの1クリックと同じきざみ幅で増減します。

### [3] メニューの選択

メニューの表示時にはディスプレイの左端に【>】が表示されます。このとき、テンキー、ジョグ、【△】【▽】キーのいずれかによって、メニュー項目を選択することができます。

#### テンキーによる選択

メニュー項目の番号を押すと、直接そのメニュー項目が選択されます。


#### ジョグによる選択

ジョグを右へ回すと【>】が下の項目に移動し、左へ回すと上の項目に移動します（メニュー項目は循環します）。【>】を希望の項目まで動かして、【ENTER】キーを押すことにより選択できます。

#### 矢印キーによる選択

【△】キーを押すと【>】が上の項目に移動し、【▽】キーを押すと下の項目に移動します（メニュー項目は循環します）。【>】を希望の項目まで動かして【ENTER】キーを押すことにより選択できます。

例えばメニューの項目が4つある場合、【△】【▽】キーまたはジョグにより、【>】は次のように項目間を循環します。



#### メニュー項目順序の記憶

メニュー内の項目を一度選択すると、次回同じメニューを呼び出したときに、その項目（前回選択されていた項目）の番号が上段に表示されます。

### [4] 操作の取消し

操作を取消したいときは、【E S C】キーを押します。このキーを押すたびに、1レベル上 (=1つ前) のメニューに戻ります。

- ・ 【O U T P U T】キーは解除されません。

### [5] 出力のオン／オフ

【O U T P U T】キーを押すたびに、出力のオン・オフが交互に切り換わります。

オンの状態のとき、〈O U T P U T〉 L E Dが点灯します。

次の 3.1.3～3.1.6 では、本機の電源装置としての基本的な操作を説明します。

すべての設定は、工場出荷時の設定に基づいています。工場出荷時の設定一覧は付録3をご覧ください。

### 3. 1. 3 電圧・電流の設定と出力のオン／オフ

電源装置のもっとも基本的な設定は、電圧の設定、電流の設定および出力のオン／オフの切換えです。

電圧・電流を設定するには、【V SET】キーまたは【I SET】キーを押して電圧・電流の設定が可能な状態にして、ジョグ、シャトル【△】【▽】キーまたはテンキーを使用して値を設定します。

#### ■ 電圧の設定と出力オン・オフの操作例

テンキーで5.0Vを直接設定し出力をオンにした後、ジョグ、【▽】またはシャトルで設定値を変化させ、出力をオフにする操作例を次に示します。

- ① 【V SET】キーを押します。

OUT	0.001V	- 0.1A
SET	0.000V	500.0A

- ・<V SET> LEDが点灯し、電圧の設定が可能な状態であることを示しています。
- ・上段は電圧・電流の実際の出力値を表示しています。
- ・下段は電圧・電流の設定値を示しています。

- ② 【5】、【.】、【0】、【0】、【ENTER】の順にキーを押します。

OUT	0.001V	- 0.1A
SET	5.000V	500.0A

- (テンキーによる直接設定)
- ・【ENTER】キーを押した時点で設定値が確定します。

- ③ 【OUTPUT】キーを押します。

OUT	4.999V	12.3A
SET	5.000V	500.0A

- ・<OUTPUT> LEDが点灯し、出力がオンになっていることを示します。

- ④ ジョグを右に回します。

OUT	5.098V	12.5A
SET	5.100V	500.0A

- (ジョグによる設定)
- ・右に回すと、1クリックにつき0.1Vきざみで設定値が増加します。設定値は確定しています。

- ⑤ 【▽】キーを押します。

OUT	4.999V	1.23A
SET	5.000V	500.0A

- (【▽】キーによる設定)
- ・【▽】キーを押すと設定値が減少します。設定値は確定しています。
  - ・ジョグの1クリック操作と同じ動作です。

⑥ シャトルを右に回してから戻します。

O U T	5 . 2 4 8 V	1 2 . 8 A
S E T	5 . 2 5 0 V	5 0 0 . 0 A

(シャトルによる設定)

- 右に回すと設定値が増加します。
- 設定値は確定しています。

⑦ 【E S C】キーを押します。

O U T	5 . 2 4 8 V	1 2 . 8 A
-------	-------------	-----------

- ルート表示に戻ります。

<V S E T> L E D が消灯し、電圧の設定が可能な状態が終了します。

⑧ 【O U T P U T】キーを押します。


O U T	0 . 0 0 1 V	- 0 . 1 A
-------	-------------	-----------

- <O U T P U T> L E D が消灯し、出力がオフになります。

- <メモ>
- 上記の手順 ① で【V S E T】キーの代わりに【I S E T】キーを押すことで、同様の方法で電流値を設定することができます。
  - ジョグ、【△】【▽】キーによる電圧・電流の設定のきざみ幅の変更については、「3.2.5 クリック分解能の設定」を参照してください。
  - 無負荷で動作を行わせる場合でも、電流値をあらかじめ 0 より大きい値に設定しないと、定電流動作 (C. C モード動作) になり、定電圧動作 (C. V モード動作) にならないことがあります。

### 3. 1. 4 電圧・電流のファイン操作

通常の電圧・電流よりも更に微細な設定を行うことができます。ファインの設定値は、“V SET”または“I SET”で設定された値にオフセットとして加算されます。



#### ■ 電圧ファイン設定の操作例

- ① ルート表示の状態で【SHIFT】+【V SET】V FINE を押します。

OUT	11.999V	146.2A
V Fine	+000	

- 電圧のファイン設定が可能な状態であることを示します。  
(<V SET> LEDが点灯します。)  
下段にはファイン値が表示されます。

- ② ジョグを右へ回します。

OUT	12.002V	146.3A
V Fine	+015	

- (ジョグによるファイン設定)
- 右に回すとファイン設定値が増加します。  
設定値は確定しています。

- ③ シャトルを左へ回して戻します。

OUT	11.978V	145.9A
V Fine	-040	

- (シャトルによるファイン設定)
- 左に回すとファイン設定値が減少します。  
設定値は確定しています。

- ④ 【ESC】キーを押します。

OUT	11.978V	145.9A
-----	---------	--------

- ルート表示に戻ります。
- 上記のファイン設定は保持されています。

- ⑤ 【V SET】、【1】、【2】、【ENTER】の順にキーを押して電圧を設定します。

OUT	11.999V	146.2A
SET	12.000V	

- この時点で、ファイン設定値は自動的に0になります。

- <メモ>
- ルート表示の状態で【SHIFT】+【SET】I FINE を押すことにより、同様にして電流のファイン設定を行うことができます。
  - 電圧と電流のファイン値はそれぞれ独立しています。
  - ファイン値の可変範囲は、-128～+127の256ステップです。
  - ファイン設定中は、【CLR】または【0】を押すことにより、ファイン値を0にすることができます。
  - 電圧・電流の設定値を再度設定すると、その時点でそれぞれのファイン値は自動的に0になります。

### 3. 1. 5 オート・ファイン機能

本機は、電圧・電流設定時に3.1.4で述べたファイン値を自動的に操作し、出力電圧・電流をそれぞれの設定値に近づける機能をもっています。この機能を使用するかどうかの選択は3.4.1コンフィギュレーションで行います。

**C V A u t o F i n e**

1 : O F F	: 電圧設定に関してオート・ファイン機能を動作させません。
2 : O N	: 電圧設定に関してオート・ファイン機能を動作させます。

**C C A u t o F i n e**

1 : O F F	: 電流設定に関してオート・ファイン機能を動作させません。
2 : O N	: 電流設定に関してオート・ファイン機能を動作させます。

この選択により設定分解能は以下のようになります。

#### ■ Auto Fine OFF

- ・ ファイン値による自動調整は行いません。

#### ■ Auto Fine ON

- ・ ファイン値による微調整を自動的に行います。
- ・ オート・ファイン動作完了までの時間は  $T_r / T_f$  の設定値によって変化します。ただし周囲温度の変化等による校正値のずれにより、約10秒間でオート・ファイン動作を中断することがあります。

$T_r / T_f$	オート・ファイン動作終了までの時間	
50 ms	約 2秒	電圧・電流の設定、またはその後のアウトプットオンからの時間。
150 ms	約 2.5秒	
600 ms	約 5秒	C V、C C モードの切り替わりがない場合

- ・ 電圧・電流設定後、オート・ファイン動作中に C V / C C 動作モードの切り替わりがあると動作モードがもとに戻った後、オート・ファイン動作を再開します。
- ・ ジョグ・シャトルで電圧または電流を連続的に設定した場合は、連続設定終了時にオート・ファイン動作を開始します。
- ・ シーケンス動作ではオート・ファインを動作させることはできません。
- ・ 以下の場合はオート・ファイン動作を中止します。
  - ① パネル面でファイン設定値を表示させた時
  - ② シーケンス動作（編集）モードに入った時
  - ③ アラームが発生した時
  - ④ 校正時

**注意**

- Auto FineがONの場合は、3.1.4で説明したファイン設定値がゼロでなくなっている（±20程度）ことがあります。オプションのインターフェースを用いてファイン設定を行う場合は、ファイン設定値を確認してからファイン設定を行ってください。
- オート・ファイン機能を使用する場合は、本機の周囲温度を校正時の周囲温度の±5°C以内になるようにしてください。

### 3. 1. 6 プロテクション動作の設定

プロテクションは、誤操作などによる過電圧、過電流入出力から電源や負荷を保護する機能です。過電圧保護（OVP）や過電流保護（OCP）レベルを設定したり、処理動作を設定することができます。またオート機能により、ソフトウェアOVPおよびOCPのレベルを設定することもできます。

クローバ・サイリスタオプション付きの場合は、過電圧保護動作時に出力電圧を高速に低下させることができます。

#### ハードウェア・プロテクションとソフトウェア・プロテクション

##### ■ ハードウェアOVP・ハードウェアOCP

フロント・パネル内の可変抵抗器を用いて、OVPとOCPのレベルを設定します。この場合には装置内部の回路（ハードウェア）を直接設定するため、ハードウェアOVPまたはハードウェアOCPと呼びます。

##### ■ ソフトウェアOVP・ソフトウェアOCP

前面パネルからのキー操作により、OVPとOCPのレベルを設定します。この場合には、D/Aコンバータを通じて設定が行われます。ソフトウェアを介するため、これらのOVPやOCPをソフトウェアOVP、ソフトウェアOCPと呼びます。

<メモ> アラーム処理機能の性格から、ソフトウェア・プロテクションを1次プロテクション、ハードウェア・プロテクションを2次プロテクションとして、二重のプロテクションを設定することをお奨めします。

#### 注意

- 負荷がバッテリや大容量コンデンサの場合は、クローバ・サイリスタを使用しないでください。本機の内部回路を焼損する恐れがあります。

## プロテクション動作のメニュー構造と機能

### プロテクション初期メニュー

- 1 : [OVP Level 1] OVPプロテクション設定メニュー  
過電圧保護(OVP)の電圧レベル設定
  - 1 : [Software OVP]  
ソフトウェアによるOVP電圧レベルの設定  
【SHIFT】+【PROTECT】AUTOでも設定可能
  - 2 : [Hardware OVP]  
フロント・パネルの可変抵抗器によるOVP電圧の設定値表示
- 2 : [OVP Action] OVP処理動作メニュー  
OVP検出後の処理動作
  - 1 : [Output OFF]  
出力をオフにします。
  - 2 : [Power OFF]  
出力をオフにして電源スイッチを遮断します。
  - 3 : [Crowbar ON]  
出力をオフにして電源スイッチを遮断し、クローバ・サイリスタをオンにします。  
(サイリスタにより出力端を強制的にショートします。)
- 3 : [OCP Level 1] OCPプロテクション設定メニュー  
過電流保護(OCP)の電流レベル、不感時間の設定
  - 1 : [Software OCP]  
ソフトウェアによるOCP電流レベルの設定  
【SHIFT】+【PROTECT】AUTOでも設定可能
  - 2 : [Hardware OCP]  
フロント・パネル内の可変抵抗器によるOCP電流の設定値表示
  - 3 : [OCP Time Delay]  
ソフトウェアおよびハードウェアOCP動作の不感時間の設定
- 4 : [OCP Action] OCP処理動作メニュー  
OCP検出(OCPディレー後)の処理動作
  - 1 : [Output OFF]  
出力をオフにします。
  - 2 : [Power OFF]  
出力をオフして電源スイッチを遮断します。
- 5 : [MCB Protection] MCBプロテクション処理動作メニュー
  - 1 : [None]  
何もしません。
  - 2 : [Output OFF]  
MCBに接続されている他の装置のどれか1台のプロテクションが動作したとき、本機の出力をオフします。

- <メモ>
- クローバ・サイリスタ回路は工場オプションです。  
(クローバ・サイリスタは、出力電圧が3V以上のときに動作します)
  - ハードウェアOCPでは検出後の保護動作まで電流のリミット動作が行われます。
  - MCBアラーム処理は、オプションのMCBインターフェース・ボードを装備することにより、他の装置からのプロテクション動作に同期して行われます。

## ■ OVPの電圧レベル設定とアラーム処理選択の操作例

① 【PROTECT】キーを押します。

(プロテクション設定の初期メニュー)

```
>1 : OVP Level
2 : OVP Action
```

- ・1～5のメニュー項目の1と2で表示されます。
- ・ジョグ、【△】【▽】キーでメニュー項目を見ることができます。

② 【1】を押して [OVP Level] を選択します。

```
>1 : Software OVP
2 : Hardware OVP
```

(OVPプロテクション設定メニュー)

③ 【ENTER】キーを押して上段の [Software OVP] を選択します。

```
Software OVP Level
38.5 V
```

- ・ソフトウェアOVPの電圧レベルが設定可能な状態です。
- ・下段には現在の設定値が表示されています。

④ 【3】、【6】、【ENTER】の順にキーを押します。

```
Software OVP Level
36.0 V
```

- ・ソフトウェアOVPの電圧レベルを設定します。
- ・ジョグ、シャトルでも数値は変えられます。



約1秒後

```
>1 : Software OVP
2 : Hardware OVP
```

- ・OVPプロテクション設定メニューに戻ります。

⑤ 次に【2】を押して [Hardware OVP] を選択します。

```
Hardware OVP 39.4 V
```

- ・ハードウェアOVPの電圧レベルがモニタ表示されます。

⑥ フロント・パネル内の可変抵抗器OVPを反時計方向に回します。

```
Hardware OVP 38.5 V
```

- ・表示を見ながら希望の電圧レベルになるよう可変抵抗を回します。

⑦ 【E S C】キーを2度押します。

```
>1 : O V P   L e v e l
2 : O V P   A c t i o n
```

⑧ 【▽】、【E N T E R】の順にキーを押して [O V P A c t i o n] を選択します。

```
>2 : O V P   A c t i o n
>1 : <O u t p u t   O F F >
```

(O V P処理動作メニュー)

・<>は現在設定されている項目です。

⑨ 【1】を押して [O u t p u t O F F] を選択します。

```
O V P   A l a r m   A c t i o n
O u t p u t   O F F
```

・この例では、すでに設定されている項目を選択しているので【E S C】キーを押してもかまいません。



約1秒後

```
>2 : O V P   A c t i o n
3 : O C P   L e v e l
```

・設定後、プロテクション設定に戻ります。

⑩ 【E S C】キーを押します。

```
O U T     0 . 0 0 1 V           0 . 0 A
```

・ルート表示に戻ります。

- 過電流保護（O C P）の電流レベルや処理動作も、O V Pと同様の方法で設定や選択を行うことができます。

## ■ オート機能によるOVP・OCPレベル設定の操作例

オート機能とは、電圧・電流の設定値を所定の率（110%、120%、130%のいずれか）だけ割増した値をそれぞれソフトウェアOVPおよびソフトウェアOCPのレベルとして自動設定する機能です。

例えば、割増値が110%の場合、電圧設定値が15V、電流設定値が300Aのときオート機能を実行すると、ソフトウェアOVPレベルは16.5V、ソフトウェアOCPレベルは330Aになります。

- ① ルート表示の状態で【SHIFT】+【PROTECT】AUTO を押します。

OUT	15.000V	250.0A
Auto	Protection	110%

- ・ソフトウェアOVPとOCPの各レベルが設定されます。
- ・この例では、電圧電流の設定値に対するAutoの割増率は110%に設定されています。



約1秒後

OUT	15.000V	2.50A
-----	---------	-------

- <メモ>
- ・工場出荷時の割増値の設定は110%です。
  - ・割増率の変更方法については、「3.4.1 コンフィギュレーションを参照してください。

### 3. 1. 7 プロテクション動作後のアラーム解除

プロテクション動作後のアラームを解除するには【S H I F T】+【E S C】RESETを押します。

#### ■ プロテクション動作後のアラーム解除の操作例

- ① ソフトウェアOVPレベルを15Vに、[OVP Action]を出力オフに、電圧設定を14Vにそれぞれ設定して出力をオンにします。

OUT	14.000V	10.0A
SET	14.000V	100.0A

- ② ジョグを右に回して出力電圧を上昇させ、故意にOVPを発生させます。

OUT	15.000V	10.3A
SET	15.000V	100.0A

- この例では15VでOVPが作動して、プロテクション処理動作に従って出力が遮断され、アームを発生します。



OVP !!

OUT	0.000V	0.0A
A lm	OVP	

- アラーム中、ブザーや<ALARM>LEDで警告を発します。

- ③【S H I F T】+【E S C】RESETを押します。

OUT	0.000V	0.0A
-----	--------	------

- アラームが解除されます。  
出力はオフのままでです。

- ④ 電圧設定値を14Vに再設定してから【O U T P U T】キーを押します。

OUT	14.000V	10.0A
-----	---------	-------

- アラームの原因を取り除きます。  
<OUTPUT>LEDが点灯します。

<メモ> • アラームの解除は、他のすべてのパネル操作より先に行ってください。

## アラーム発生時の表示例

O V P

O C P

O U T	0 . 0 0 0 V	0 . 0 0 A
A 1 m	O V P	

O U T	0 . 0 0 0 V	0 . 0 A
A 1 m	O C P	

M C B

O H P

O U T	0 . 0 0 0 V	0 . 0 0 A
A 1 m		M C B

O U T	0 . 0 0 0 V	0 . 0 A
A 1 m		O H P

- <メモ>
- これらのアラームが複数同時に発生した場合、各アラームの内容がそれぞれ表示されます。
  - O H P とは、本機内部の過熱保護機能で処理動作は出力オフです。  
リセットを押しても解除出来ない場合には、内部を十分に冷やしてから再度リセットを押してください。  
この場合は、電源スイッチをオフしない方が早く冷えますが、空気取り入れ口、吹き出し口がふさがっていないかご確認ください。

## その他のアラーム

万一、次の表示が出た場合は、お買い上げ元または当社営業所までご連絡ください。

O U T	0 . 0 0 0 V	0 . 0 V
8 0 %	D e r a t e d	C u r r e n t .

電源投入時および【V SET】、【I SET】、【OUTPUT】を押すたびに“80% D e r a t e d C u r r e n t .”の表示が出る場合は、出力可能な電流が約80%に制限されています。本機内部の電力素子が一部故障していますが定格電流の約80%までは出力することができます。


Do w n
--------

電源投入時または本機運転中に“Do w n”的表示が出た場合は、それ以上本機を運転することはできません。

## 3. 2 基本操作2


### 3. 2. 1 リモート・センジング

リモート・センジングは、負荷の電圧を検出し、負荷線の抵抗や接触抵抗による電圧降下を補償する機能です。



#### 注意

- センシング端子からは、絶対に負荷電流を取り出さないでください。
- センシング配線や負荷線は、センシング中にはずれたりしないようにしっかりと固定してください。どの線がはずれても負荷および本機に損傷を与える可能性があります。
- 端子台のカバーは必ず取り付けてください。
- 負荷がバッテリなどの場合には、負荷線をセンシング線より先に接続してください。
- 負荷線の途中にオン／オフ・スイッチを設ける場合には、それに連動したオン／オフ・スイッチをセンシングのリード線の途中にも設けてください。



負荷電流の変化が急峻な負荷では、リモート・センシングを行わない方が、安定した出力が得られる場合もあります。

- <メモ>
- シールド線やツイスト・ペア線を用いて、センシング端子の+ Sを負荷の+側へ - Sを負荷の-側へそれぞれ接続してください。
  - 片道約2V程度の電圧降下を補償することができますが、負荷端で取り出すことのできる最大電圧は、定格から電圧降下補償分を引いた値になります。
  - センシング・ポイント（C1の位置）には数千μF以上の電解コンデンサを入れてください。その際、極性と耐圧に注意し、かつリード線を最短にしてください。
  - センシングの距離が長いために電圧が不安定になる場合、上図のC2、C3の位置にそれぞれ数百μFの電解コンデンサを入れてください。（極性と耐圧に注意してください。）

### 3. 2. 2 メモリ機能

メモリ機能により、4組までの電圧・電流値のペアをメモリにストア（記憶）したり、メモリから呼び出したりすることができます。

#### [1] 電圧・電流値をメモリにストアする

ルート表示の状態で【SHIFT】+【3】MEM STORE を押して、【A】～【D】の4種類のキー、またはジョグと【ENTER】キーを押すことにより、現在設定されている電圧・電流値および電圧・電流ファイン値を記憶します。

メモリ上の4つの記憶場所は、メモリA、メモリB、メモリC、メモリDと呼ばれます。

#### ■ メモリ・ストアの操作例

OUT	15.321V	15.1A
-----	---------	-------

- あらかじめ電圧・電流値とファイン値を設定しておきます。

① ルート表示の状態で【SHIFT】+【3】MEM STORE を押します。

OUT	15.321V	15.1A
S A	0.000V	200.0A

- 下段は、現在記憶されているメモリ名を表しています。
- この例では、メモリAを表しています。
- ジョグを回すと、メモリA～Dの内容を確認できます。

【A】を押します。

OUT	15.321V	15.1A
S A *	15.300V	500.0A

- 電圧・電流設定値が記憶されました。
- 【ENTER】キーでも記憶できます。
- 下段には、新たに記憶されたメモリの内容が表示されます。
- 【\*】は、電圧ファイン値が0ではないことを示します。



約1秒後

OUT	15.321V	15.1A
-----	---------	-------

- ルート表示に戻ります。

<メモ> • 工場出荷時には、メモリの内容は0.000V、定格電流値、ファイン値0にそれぞれ設定されています。

## [2] 電圧・電流値をメモリから呼び出す

ルート表示の状態で【MEMORY】キーを押して【A】～【D】の4種類のキーまたはジョグと【ENTER】キーを押すことにより、記憶されている電圧・電流値および電圧・電流ファイン値を呼び出して設定します。

### ■ メモリ呼出しの操作例 (C.V動作時)

OUT	0.001V	0.1A
SET	0.000V	0.0A

- ここでは説明の都合上、電圧・電流を0に、出力をオンしています。

①【MEMORY】キーを押します。

OUT	0.001V	0.1A
M A *	15.300V	500.0A

- <MEMORY> LEDが点灯します。
- 下段は、記憶されているメモリの内容を表示しています。
- この例では、メモリAを表しています。
- ジョグを回すと、メモリA～Dの内容を確認できます。
- [\*]は、電圧ファイン値が0ではないことを示します。

②【A】を押します。

OUT	15.321V	15.1A
M A *	15.300V	500.0A

- メモリAの電圧値と電流値が設定されます。

③ ジョグを回してメモリ【D】を表示させます。

OUT	15.321V	15.1A
M D	14.750V	300.0A

- ここでは説明の都合上、メモリDには14.750V、300Aが記憶されています。

④【ENTER】キーを押します。

OUT	14.751V	14.5A
M D	14.750V	300.0A

- メモリDの電圧値と電流値およびそれぞれのファイン値が設定されます。

⑤【ESC】キーを押します。

OUT	14.751V	14.5A
-----	---------	-------

- ルート表示に戻ります。
- <MEMORY> LEDが消灯します。

### 注意

- 【A】などで直接呼出しを行う前に、各メモリに記憶されている電圧・電流値をあらかじめ確認してください。確認はジョグを回すことによって行うことができます。

### 3. 2. 3 セットアップ機能


本機は、電圧・電流の設定値、プロテクション動作、 $T_r$   $T_f$ など動作に関する多くの設定値を記憶しています。セットアップ機能は、これらの設定値を一括して呼び出したり、保存したりする機能です。

#### セットアップ機能のメニュー構造と機能

##### セットアップ・メニュー

- 1 : [R e c a l l] : 指定されたセットアップ・メモリから設定内容を呼び出します。
- 2 : [S t o r e] : 動作設定を指定されたセットアップ・メモリに保存します。
- 3 : [S t o r e t o # 0] : 動作設定をセットアップ・メモリ [# 0] に保存します。
- 4 : [I n i t i a l i z e] : 動作設定を初期化します。

#### セットアップ機能の概念構成図



- <メモ>
- 電源投入時には、セット・アップメモリ [# 0] の内容が呼出されます。（パワー・オン・リコール動作）。
  - 電源投入時に自動的に出力をオンにする動作も可能です。
- 詳細については「3.4.1 コンフィギュレーション」を参照してください。

## セットアップ機能の表示



【<】 【>】 キーを押すことにより、下段の表示が次のように変わります。

【<】 ↑ ↓ 【>】

F i n e	+ 0 5 0	- 1 2 3
---------	---------	---------

電流ファイン値  
電圧ファイン値

【<】 ↑ ↓ 【>】

R e s o	0 . 5 0 0 V	0 . 2 0 A
---------	-------------	-----------

電圧のクリック分解能  
電流のクリック分解能

【<】 ↑ ↓ 【>】

T r   T f	1 5 0 m s e c
-----------	---------------

T r   T f 時間

【<】 ↑ ↓ 【>】

O V P	A c t i o n	O u t	O F F
-------	-------------	-------	-------

O V P処理動作

【<】 ↑ ↓ 【>】

O C P	A c t i o n	O u t	O F F
-------	-------------	-------	-------

O C P処理動作

【<】 ↑ ↓ 【>】

O C P	D e l a y	2 . 0 0 s e c
-------	-----------	---------------

O C Pディレイ時間

【<】 ↑ ↓ 【>】

M C B	P r o t .	N o n e
-------	-----------	---------

M C B処理動作

【<】 ↑ ↓ 【>】

M A	*	0 . 0 0 0 V	*	5 0 0 . 0 A
-----	---	-------------	---	-------------

メモリ電圧値  
メモリ电流値

メモリ機能

(\*はファイン値が0でないことを表しています。)

## [ 1 ] リコール

指定されたセットアップ・メモリから設定内容を呼び出します。

## ■ セットアップ・メモリのリコールの操作例

- ① 【SHIFT】 + 【7】 SETUP を押します。

>1 : R e c a l l
2 : S t o r e

(セットアップ・メニュー)

- 1～4のメニュー項目の内、1、2のメニューが表示されます。

- ② 【ENTER】キーを押して上段の [R e c a l l] を選択します。

R # 0 0 0 . 0 0 0 V 5 0 0 . 0 A
O V O C 3 8 . 5 V 5 5 0 A

- ③ 【▷】キーを押します。

R # 0 0 0 . 0 0 0 V 5 0 0 . 0 A
F i n e + 0 0 0 + 0 0 0

- 【◀】 【▷】キーで同一セットアップ・メモリ内の項目を確認できます。

- ④ 【▽】キーを押します。

R # 0 1 5 . 0 0 0 V 3 0 0 . 0 A
F i n e + 0 0 0 + 0 0 0

- 【△】 【▽】キー や ジョグでセットアップ・メモリ番号を変更できます。

- ⑤ 【ENTER】キーを押します。

R e c a l l S e t u p
C o m p l e t e d .

- セットアップ・メモリが呼び出されます。



約1秒後

O U T 0 . 0 0 1 V 0 . 1 A
---------------------------

- ⑥ 【OUTPUT】キーを押します。

O U T 5 . 0 0 0 V 1 0 0 . 0 A
-------------------------------

- 呼び出されたセットアップ・メモリで作動します。

## 注意

- セットアップ・メモリを呼び出した時点で、安全のため出力は自動的にオフになります。

## [2] ストア

動作設定を指定されたセットアップ・メモリに保存します。

## ■ セットアップ・メモリ保存の操作例

- ① 【SHIFT】+【7】SETUP を押します。

>1 : Recall
2 : Store

(セットアップ・メニュー)

- 1～4のメニュー項目の内 1、2のメニューが示されます。

- ② 【2】を押して [Store] を選択します。

S#00 0.000V 500.0 A
O V O C 38.5 V 550 A

- ③ 【▷】キーを押します。

S#00 0.000V 500.0 A
Fine +000 +000

- 【◀】 【▷】キーで同一セットアップ・メモリ内にすでに記憶されている項目を確認できます。

- ④ 【▽】キーを押します。

S#01 5.000V 300.0 A
Fine +000 +000

- 【△】 【▽】キー や ジョグでセットアップ・メモリ番号を変更できます。

- ⑤ 【ENTER】キーを押します。

S#01 5.000V 300.0 A
Completed.

- セットアップ・メモリに保存されました。



約1秒後

OUT 0.000V -0.0A
------------------

### [3] ストア #0

電源投入時には、セットアップ・メモリ [#0] の内容が呼び出されます。この機能は、現在の動作設定をセットアップ・メモリ [#0] に保存します。次の電源投入時には、この設定内容で起動します。

#### ■ セットアップ・メモリ [#0] への保存の操作例

- ①【SHIFT】+【7】SETUP を押します。

```
>1: Recall  
2: Store
```

- ③【3】を押して [Store to #0] を選択します。

```
Store to #0  
Completed.
```

・動作項目がセットアップ・メモリ [#0] に保存されたことを示します。



約1秒後

```
OUT 5.001V 10.0A
```

<メモ> • [Store to #0] 動作はセットアップ・メモリ [#0] への [Store] と同じです。

## [4] イニシャライズ

本機の動作設定の値を初期化します。

### ■ 動作設定の初期化の操作例

- ①【SHIFT】+【7】SETUP を押します。

>1 : Recall  
2 : Store

・(セットアップ・メニュー)

- ②【4】を押して [Initialize] を選択します。

Initialize Setup  
Sure ?

・変更の確認表示です。

- ③【ENTER】キーを押して [Initialize] を選択します。

Initialize Setup  
Completed.

・動作項目が工場出荷時の値に設定されたことを示します。



約1秒後

OUT 0.000V 0.0A

・工場出荷時の値に設定され、出力がオフになっています。

- <メモ> • 工場出荷時の値は、付録3「工場出荷時の設定一覧」のデフォルト・セットアップを参照してください。  
• セットアップ・メモリを初期化するものではありません。

### 3. 2. 4 キー・ロック機能

ジョグとシャトルを含め、前面パネルのすべてのキー入力を禁止状態にします。ただし、キー・ロックの解除（【SHIFT】+【1】KEYLOCK）およびアラームの解除（【SHIFT】+【ESC】RESET）の操作は可能です。

#### ■ キー・ロックの操作例

- ① 【SHIFT】+【1】KEYLOCK を押します。

OUT	0 . 0 0 1 V	0 . 1 A
<< Keys Locked >>		

・キー・ロック状態にします。

- ② 再び【SHIFT】+【1】KEYLOCK を押します。

OUT	0 . 0 0 1 V	0 . 1 A
SET	5 . 0 V	5 0 0 . 0 A

・キー・ロックが解除され、ロック前の状態に戻ります。この例では、電圧を設定中（【SET】、【5】、【.】を入力した直後）にキー・ロックされたことを示しています。

- ③ 【ESC】キーを押します。

OUT	0 . 0 0 1 V	0 . 1 A
-----	-------------	---------

・ルート表示に戻ります。

#### 注意

- キー・ロック中に、リミットなどのプロテクション動作に入った場合には、まず【SHIFT】+【ESC】RESET を押してアラームをリセットしてください。  
その後、キー・ロックは自動的に解除されます。

### 3. 2. 5 クリック分解能の設定

ジョグおよび【△】【▽】キーのクリック分解能を設定します。

この設定は、電圧・電流の設定が可能な状態で【SHIFT】+【6】RESOLNキーを押し、ジョグ、シャトル、テンキーによって行います。

#### ■ クリック分解能設定の操作例

①【V SET】キーを押します。

OUT	0.001V	0.1A
SET	0.000V	500.0A

- 電圧の設定が可能な状態にします。
- <V SET> LEDが点灯します。

②【SHIFT】+【6】RESOLN を押します。

OUT	0.001V	0.1A
Resolution	0.100V	

(クリック分解能の設定が可能な状態)

- 下段に現在の設定されているクリック分解能が表示されます。

③【.】、【5】、【ENTER】の順にキーを押します。

OUT	0.001V	0.1A
Resolution	0.500V	

(テンキーによる設定)

- ジョグやシャトルを使うこともできますが、その場合は【ESC】キーにて設定終了となります。



約1秒後

OUT	0.001V	0.1A
SET	0.000V	500.0A

④【△】キーを押して相対的な電圧の設定を行います。

OUT	0.001V	0.1A
SET	0.500V	500.0A

- RESOLN値(クリック分解能)が、0.5Vに変わったことが確認されます。

<メモ> • 手順①で[V SET]キーの代わりに[I SET]キーを押すことにより、同様の方法で電流クリック分解能を設定することができます。  
• クリック分解能の範囲は下表の通りです。

	設定範囲		工場出荷時	
	電圧	電流	電圧	電流
PAD16-1000LET	0~6.4V	0~400A	0.10V	0.1A
PAD35-500LET	0~14V	0~200A	0.10V	0.1A
PAD60-300LET	0~24V	0~120A	0.10V	0.1A
PAD110-150LET	0~44V	60A	0.10V	0.1A

### 3. 2. 6 立上り・立下り時間の設定

電圧・電流出力の立上り・立下り時間（Tr Tf）を設定します。

出力がオフの状態で【SHIFT】+【8】Tr Tf を押してメニューで選択します。

[50ms]、[150ms]、[600ms]のいずれかを設定します。

#### ■ 立上り・立下り時間設定の操作例

- ① 出力がオンになっているときは、【OUTPUT】キーを押して出力をオフにします。

OUT	0.001V	0.1A
-----	--------	------

- Tr Tf を設定するときは、出力をオフにしてください。

- ② 【SHIFT】+【8】Tr Tf を押します。

Tr Tf >1:< 50 msec>
------------------------

(Tr Tf の選択メニュー)

- <>は現在設定されているTr Tf 値です。

- ③ ジョグを右へ2クリック分だけ回します。

Tr Tf >3: 600 msec
-----------------------

- この例ではジョグによる選択ですが、項目番号をテンキーから直接入力しても選択することができます。

- ④ 【ENTER】キーを押します。

Tr Tf 600 msec
-------------------



約1秒後

OUT 0.001V 0.1A
-----------------

- Tr Tf の設定が終了しました。

- <メモ> • 出力がオンのときは、Tr Tf の設定を行うことはできません。  
 • Tr Tf 値の工場出荷時の値は 150 ms です。  
 • 立上り、立下り時間（Tr Tf）は、出力オン／オフ時には仕様を満足しません。  
 • Tr Tf の詳細な特性については第7章を参照してください。

### 3. 2. 7 インターフェース・ステータスの表示

オプションのインターフェース・ボードを用いて本機を制御した場合、インターフェースの状態がディスプレイに表示されます。

ルート表示の状態で【SHIFT】+【CLR】IBSTキーを押すと表示し、再び【SHIFT】+【CLR】IBSTキーを押すと消えます。

#### ■ インターフェース・ステータス表示の操作例

- ①【ESC】キーを押して、ルート表示にします。

OUT	0.001V	0.1A
<< Remote >>		

- 【<< Remote >>】はインターフェースからリモート制御されていることを示します。

- ②【SHIFT】+【CLR】IBST を押します。

OUT	0.001V	0.1A
<< Remote >>	TLS	

- 【T】はトーカ、【L】はリスナ、【S】はSRQをそれぞれ表します。

- ③【SHIFT】+【CLR】IBST を押します。

OUT	0.001V	0.1A
<< Remote >>		


- 〈メモ〉
- インターフェース・ステータスはGPIB動作時に有効です。
  - 【SHIFT】+【BS】LOCAL キーでローカル状態（キー操作が可能な状態）に戻すことができます。

### 3. 3 シーケンス動作

シーケンス動作とは、あらかじめ設定した出力電圧・電流のシーケンスを自動実行する動作です。シーケンス動作を用いることにより、任意の電圧・電流波形を発生させることができます。本機では、シーケンス動作のプログラミングが可能であり、プログラムは「シーケンス・ファイル」として保存・実行することができます。

#### シーケンスの実行例


シーケンス動作により下記のような出力波形を得ることができます。このデータは工場出荷時にサンプルとして用意されており付録のコーディング・シートの記入例と対応しています。



#### 3. 3. 1 シーケンスの説明

##### [1] シーケンス動作の種類

シーケンス動作は、電圧・電流出力により次のモードに分類されます。



<メモ> • シーケンス動作の各モードの内容は次の通りです。

N V モード : 電圧出力だけをシーケンス動作させるモードです。シーケンス動作中の電流設定値は、シーケンス動作に入る直前の電流設定値が保持されます。

N I モード : 電流出力だけをシーケンス動作させるモードです。シーケンス動作中の電圧設定値は、シーケンス動作に入る直前の電圧設定値が保持されます。

N V I モード : 電圧出力と電流出力をともにシーケンス動作させるモードです。

シーケンス動作の特徴を下表に示します。

	通常シーケンス動作 (ノーマル・スピード・モード)
動作可能な出力 (Mode)	電圧 (N V モード)、電流 (N I モード) 電圧・電流 (N V I モード)
ステップ実行時間 (Time Unit)	1. ミリ秒レンジ (0, 50ms~9999ms) 2. 秒 レンジ (0, 0.1s~999.9s) 3. 分 レンジ (0, 1s~999min59s) 4. 時間 レンジ (0, 1min~999h59min) 同一レンジ内でステップ毎に任意に設定可 実行時間 0 は当該ステップをスキップ (実行しない) させます。
出力の遷移種類	ステップ遷移またはランプ遷移
トリガ入出力機能 (TRIG I/O端子)	可 (トリガ入力またはトリガ出力の一方を選択)
出力オン／オフ機能	可
ポーズ機能	可
最大ステップ数	2 5 6
ループ回数	1 ~ 9 9 9 8、無限回 (9 9 9 9 を指定)
シーケンス数	8
プログラム数	1 6

**注意**

- ・電圧・電流出力は、設定された立上り、立下り時間<Tr Tf Time>で作動します。したがって1ステップ実行時間がT r - T f より速い場合には、プログラムで指定した値に達しないことがあります。
- ・軽負荷時は立下り時間が長く必要な場合があります。
- ・出力オン／オフ機能をステップの中で設定した場合、そのステップ実行時間が数100ms以下の時は、正しいステップ実行時間にならないことがあります。

## [2] シーケンス動作の要素

### ステップ

電圧・電流などのシーケンス・パラメータが設定されます。シーケンス動作の最も基本的な要素です。

### プログラム

ステップの集合で最大256ステップを16個のプログラムに割り当てることができます。割り当てたステップを番号1から順次1回だけ実行します。プログラムがシーケンス動作の基本的なパターンとなります。プログラムは単独でも実行することができます。

### シーケンス

どのプログラムをどのように実行するのかを指定します。例えば、プログラムの繰返し回数やプログラム終了の状態を指定します。

### ファイル

ステップ、プログラム、シーケンスおよび動作モード（N V、N I、N V I）、T i m e U n i t（シーケンス動作の時間単位）をまとめて1つのファイルとして扱います。このファイルを本機の不揮発性メモリにセーブしておくことができます。

#### 注意


作成したシーケンスデータは本機内部の実行用（揮発性）メモリ上にあります。実行用メモリの内容は本機の電源を切ると失われてしまいます。作成したシーケンスデータは、ファイルとして本機内部メモリにセーブしてください。

シーケンス・ファイルには下記のパラメータを格納します。


#### シーケンス動作用シーケンス・ファイル

Mode NV/NI/NVI	..... 動作の種類
Time Unit	..... ステップ実行時間（単位）
シーケンス1 実行プログラム番号 (P xx) ループ回数 (L xxxx) エンド・プログラム番号 (E xx) チェイン・シーケンス番号 (C x)	..... ”どのように実行するのか？” のパラメータ ..... 実行するプログラム番号 ..... プログラム P xx の反復回数 ..... 実行終了時の終了プログラム番号（第1ステップのみ実行） ..... 次に実行されるシーケンス番号
シーケンス2～シーケンス8	・ シーケンス2～8はシーケンス1と同じパラメータを持ちます。
プログラム01 ステップ数 n	..... ”何を実行するのか？” のパラメータ ..... ステップ数（1～最大256ステップ）
ステップ1 S/R V値 S/R I値 トリガ出力 1/0 出力 オン/オフ ポーズ 1/0 実行時間	..... C, Vの変化をステップ遷移またはランプ遷移にします。 ..... 目標のC, V値 ..... C, Cの変化をステップ遷移またはランプ遷移にします。 ..... 目標のC, C値 ..... トリガを出力するか、否か。 ..... 出力をオンにするか、オフにするか。 ..... このステップをポーズ状態にするか、否か。 ..... このステップの実行時間。
ステップ2～ステップn	・ ステップ2～nはステップ1と同じパラメータを持ちます。
プログラム02～プログラム16	・ プログラム02～16はプログラム01と同じパラメータを持ちます。

## シーケンス動作の各要素の関係



## 工場出荷時のサンプル・シーケンス動作の出力波形とシーケンス各要素の関係



## [2] - 1 ステップの動作

1ステップには、以下のデータが含まれており、シーケンス動作の最小単位です。

- ・ 電圧値
- ・ 電流値
- ・ 出力遷移（ステップ：階段状、ランプ：スロープ状）
- ・ 出力オン／オフ
- ・ トリガ出力
- ・ ポーズ

## 出力の遷移

ステップ遷移：階段状に出力が変化します。 ランプ遷移：スロープ状に出力が変化します。


・ 1秒・10Vのステップ遷移の例

・ 1秒・10Vのランプ遷移の例



## トリガ出力


トリガ出力を設定しておくと、プログラム内のステップ変化時にフロント・パネルのTRIG I/O 端子からトリガ・パルスを出力します。




## ポーズとトリガ入力

シーケンス動作は【PAUSE】キーによりポーズ（一時停止）します。ポーズ中にフロント・パネルの TRIG I/O 端子からトリガ入力があるか、または【PAUSE】キーが押されるとシーケンスは再開されます。

- 【PAUSE】キーによるポーズとトリガ入力例



- プログラムによるポーズとトリガ入力例



<メモ> • TRG I/O 端子の電気的仕様については、「7.1 電気的仕様」を参照してください。

## [ 2 ] - 2 プログラムの動作

プログラムはステップ数個を1組としたもので、その1組のステップを番号順に1回だけ実行します。

エンドプログラムとしてシーケンスから指定された場合は、ステップ番号1だけを実行してシーケンス動作を終了します。

シーケンス全体ではなく、プログラム単体でも実行することが可能です。

## [ 2 ] - 3 シーケンスの動作

シーケンスは、指定したプログラムを指定回数繰り返します。またそのシーケンス終了後、次に実行するシーケンスおよび終了時のプログラムを指定することができます。

## [ 2 ] - 4 ステップ、プログラム、シーケンス全体のコントロール

シーケンス動作全体（次に説明するファイルと同じ）に作用するパラメータとして次のものがあります。

- 動作モード : NV、NI、NVI
- Time Unit : ミリ秒、秒、分、時間

シーケンス動作全体は指定した動作モード、Time Unitで動作します。

## [ 2 ] - 5 ファイル

シーケンス動作の各要素は、まとめて1個のファイルとして扱うことができます。

このファイルの内容

- ステップ ..... 256ステップ
- プログラム ..... 16プログラム
- シーケンス ..... 8 シーケンス
- 動作モード ..... NV、NI、NVIからの選択
- Time Unit ..... ミリ秒、秒、分、時間からの選択

ファイルは、本機内部の不揮発性メモリにセーブすることができます。  
また、これらのファイルをロードし、実行することができます。

ファイル番号 0 ..... 本機内部の不揮発性メモリ

### 3. 3. 2 シーケンス動作の操作手順

シーケンス動作の操作は以下の手順で行います。

#### (1) 新たにシーケンス動作波形を作成する場合

- ① 出力させたい波形を決める。
- ② その波形をシーケンス、プログラム、ステップに割り当てる。
- ③ 付録のコーディング・シートに波形データを記入する。
  - 動作モード
  - Time Unit
  - シーケンスの動作  
(実行プログラム、チェインシーケンス、エンドプログラム)
  - プログラム内のステップのデータ
- ④ 本機にそのシーケンス動作のデータを入力する。
  - 動作モード、Time Unitの設定
  - シーケンスを編集  
(実行プログラム、チェインシーケンス、エンドプログラムを設定)
  - プログラムを編集  
(ステップ数を入力、各ステップのデータを入力)
- ⑤ ファイルへセーブする。
  - 本機内部の不揮発性メモリへ作成したシーケンス動作波形をファイルとしてセーブする。
- ⑥ 実行する。

#### (2) 既に作成されているシーケンス波形を動作させる場合

- ① 本機内部の不揮発性メモリからシーケンス動作波形のファイルをロードする。
- ② 実行する。

**注意**

- 電源投入時、シーケンス・ファイル [#0] (本体内の不揮発性メモリ) が自動的にシーケンス実行メモリにロードされます。
- 工場出荷時のシーケンス・ファイル [#0] の内容は以下の通りです。  
 Mode : NVI  
 Time Unit : sec  
 ステップ・データ : 9ステップ

#### (3) シーケンス動作波形を一部変えたい場合

- ① 出力させたい波形を求める。
- ② その波形に対応するようにコーティング・シートを変更する。
- ③ 変更が必要なシーケンス、プログラム、ステップを変更する。
- ④ ファイルへセーブする
  - 本機内部の不揮発性メモリへ作成したシーケンス動作波形をファイルとしてセーブする。
- ⑤ 実行する。

## シーケンス動作のメニュー構造と機能

## シーケンス初期メニュー

- 1 : [F i l e] ファイル管理メニュー
  - 1 : [L i s t F i l e s] : シーケンス・ファイル内容の表示
  - 2 : [L o a d F i l e] : シーケンス・ファイルのシーケンス実行メモリへの読み込み
  - 3 : [S a v e F i l e] : シーケンス実行メモリのシーケンス・ファイルへの保存
- 2 : [E d i t] エディット・メニュー
  - 1 : [E d i t P r o g r a m] : シーケンス実行メモリのプログラムの追加、変更、消去
  - 2 : [E d i t S e q u e n c e] : シーケンス実行メモリのシーケンス・パラメータの作成・編集
  - 3 : [N e w] : シーケンス実行メモリの初期化
- 3 : [R u n] 実行メニュー : シーケンス実行メモリのシーケンスの実行
- 4 : [C o n f i g u r a t i o n] 構成メニュー
  - 1 : [T R I G D i r e c t i o n] : トリガの入力／出力方向を設定
  - 2 : [A u t o R u n] : 電源投入時にシーケンスを実行させるか否かの指定

### 3. 3. 3 シーケンス動作の操作方法

シーケンス動作の操作を行う際には、あらかじめコーディング・シートに希望するシーケンス動作の各パラメータを記入しておくことをお勧めします。（コーディング・シートは付録5に添付されています。記入例は、工場出荷時のシーケンス例をコーティングしたものです）。

次の [1] と [2] において、付録5の記入例をシーケンス実行メモリに作成します。

#### [1] シーケンス実行メモリの新規作成

シーケンス動作を行うには、初めにシーケンス実行メモリを作成しなければなりません。すでに作成してあるファイルを利用する方法については、「[3] ファイルのセーブ・ロード」で説明します。

#### ■ シーケンス動作設定とシーケンス実行メモリ初期化の操作例

##### 注意

- シーケンス実行メモリを初期化すると、既存のシーケンス実行メモリの内容が消去されますので注意してください。必要ならばシーケンス実行メモリの内容をファイルにセーブしてください。
- セーブについては、「[3] ファイルのセーブ・ロード」で説明します。

① ルート表示で【EDIT】キーを押します。

(エディット・メニュー)

```
>1 : Edit Program
2 : Edit Sequence
```

- <SEQ> LEDが点灯します。
- 1～3のメニュー項目の内の1と2が表示されています。
- ジョグ、【△】【▽】キーでメニュー項目を見ることができます。

②【3】を押して【New】を選択します。

```
Create New Sequence
Sure ?
```

- シーケンス実行メモリを初期化するための確認です。
- 【ESC】キーを押すと、初期化は行わないで前のメニューに戻ります。

③【ENTER】キーを押して初期化動作に入ります。

```
Mode : NV
```

- シーケンス・モードの設定を行います。  
ジョグ、【△】【▽】キーで選択します。
- 【ENTER】キーを押すと、シーケンス・モードが確定します。

④ ジョグを回して【ENTER】キーを押して【N V I】を選択します。

Mode : N V I  
Unit : m s e c

- ・【N V】、【N I】、【N V I】モードのステップ実行時間単位を選択します。
- ・ジョグ、【△】【▽】キーで選択し、【ENTER】キーで確定します。

⑤ ジョグを回して【ENTER】キーを押して【s e c】を選択します。

Mode : N V I  
Completed .

- ・シーケンス実行メモリの初期化を実行します。



約1秒後

> 3 : New  
1 : Edit Program

- ・初期化を実行後はエディット・メニューに戻ります。

⑥ 【ESC】キーを押してシーケンス初期メニューに戻します。

(シーケンス初期メニュー)

> 2 : Edit  
3 : Run

## [2] シーケンスとプログラムの編集

シーケンス実行メモリの編集方法について説明します。

### ■ シーケンスの編集例

- ① シーケンス初期メニューで【E D I T】、【2】の順にキーを押します。

```
S : 1 P 01 L 0001 N e w
C * E * *
```

- ・ジョグ、【△】【▽】キーでシーケンス番号1～8の内容を確認できます。

- ②【E N T E R】キーを押します。

```
S : 1 P 0■ L 0001
C * E * *
```

(シーケンス編集表示)

- ・カーソルとして、■が文字上で点滅します。

入力方法

数値入力：テンキーと【E N T E R】キー、  
ジョグ項目移動：【◀】【▶】キー

```
S : 1 P 01 L 0001
C 2 E 16
```

- ・エンド・プログラムの【\*】、チェイン指定の【\*】は実行しないことを表します。
- ・ループ回数9999は無限回を表します。
- ・【E S C】キーを押すと編集を終了します。

- ③【E S C】キー、ジョグ、【E N T E R】キーでシーケンス番号を変えて編集します。


```
S : 2 P 02 L 0002
C 3 E 16
```

- ・この表示内容は、シーケンス番号2、3を編集例です。

```
S : 3 P 03 L 0001
C * E 16
```

- ・シーケンス番号2は、プログラム2を2回ループし、シーケンス番号3にチェインします。
- ・シーケンス番号3は、プログラム3を1回実行し、最後にプログラム16を実行（第1ステップのみ）して終了します。チェインはありません。

シーケンス編集表示の内容は次の通りです。



- ④【E S C】キーを2度押してエディット・メニューにします。

```
> 2 : E d i t S e q u e n c e
3 : N e w S e q u e n c e
```

- ・シーケンス編集を終了しました。

## ■ プログラムの編集例

① エディット・メニューで【1】を押して [Edit Program] を選択します。

```
Program: 01 New
000
```

- 下段の数字はプログラム内の全ステップ数を表しています。
- ジョグ、【△】【▽】キーでプログラム番号1～16の内容を確認できます。

② 【ENTER】キーを押します。

```
N001
NEW
```

- この例では、プログラムにステップ・パラメータが入っていないので、この表示になります。
- ステップ・パラメータがすでに存在する場合には、プログラム編集メニューが表示されます。

③ 【ENTER】キーを押します。

```
N001
>1 : Modify
```

- 1 : Modify … プログラム・パラメータの変更
- 2 : Insert … プログラム領域(ステップ)の追加
- 3 : Delete … プログラム領域(ステップ)の削除
- 新規プログラム編集では、[Insert] でステップ数を指定しなければなりません。

④ 【2】を押して [Insert] を指定します。

```
Insert: 001
How many steps? ■
```

- テンキーで、プログラムで使用するステップを入力します。

⑤ 【1】、【ENTER】の順にキーを押して、1ステップ分の領域を確保します。

```
Insert Steps
Completed.
```

(プログラム編集表示)


```
N001 ■0.00V S 50.0A
      ...           1.0s
```

- カーソルとして、■が文字上で点滅します。
- 入力方法
  - 数値入力…… テンキー、【ENTER】キー、ジョグ
  - 項目の移動 …… 【◀】【▶】キー
  - ステップの移動 …… 【△】【▽】キー

```
N001 S0.00V S 50.0A
      ...           1.0s
```

- ステップ遷移のS/R、TRIG、OUT、PAUSEの設定は、【1】または【0】によっても可能です。

プログラム編集表示の内容は次の通りです。



⑥【E S C】キーを押します。

N 0 0 1	S	0 . 0 0 V	S	5 0 . 0 A
	.	O .		1 . 0 s

- ・プログラム編集からカーソルがなくなります。この状態は、ジョグ、【△】【▽】キーでプログラム内の各ステップを確認することができます。なお、最後のステップの次のステップを指定すると[EOS](End of step)と表示されます。

⑦ 上記の①～⑥に従って他のプログラムを編集します。

N 0 0 1	R	1 0 . 0 0 V	S	5 0 . 0 A
	T O .			1 0 . 0 s

- ・この表示内容は、プログラム2のステップ番号1を編集した例です。

N 0 0 2	S	1 0 . 0 0 V	S	5 0 . 0 A
	.	O .		1 0 . 0 s

- ・この表示内容は、プログラム2のステップ番号2を編集した例です。

N 0 0 3	R	1 6 . 0 0 V	S	5 0 . 0 A
	.	O .		5 . 0 s

- ・この表示内容は、プログラム2のステップ番号3を編集した例です。

N 0 0 4	S	0 . 0 0 V	S	5 0 . 0 A
	.	O .		1 0 . 0 s

- ・この表示内容は、プログラム2のステップ番号4を編集した例です。

⑧【E S C】キーを3回押してシーケンスの初期メニューに戻ります。

> 2 : E d i t
3 : R u n

## ■ ステップの追加・削除の操作例

① エディット・メニューで【1】を押します。

```
Program: 01 A
002
```

- 上段の[A]以降は、プログラムのコメント記入欄です。
- GPIBなどの外部インターフェースを用いて記入することができます。
- 下段の数字は、プログラム内の全ステップ数を表します。

② 【ENTER】キーを押します。

```
N001 S 0.00V S 50.0A
      ...           10.0s
```

(プログラム編集表示)

- ジョグ、シャトル、【△】【▽】キーでステップ内容を確認することができます。

③ 【ENTER】キーを押します。

```
N001 S 0.00V S 50.0A
>1: Modify
```

1: Modify (変更、修正)

2: Insert (追加、挿入)

3: Delete (削除)

から選択します。

④ 【3】を押して [Delete] を指定します。

```
Delete: 001
How many steps?
```

(ステップの削除)

- テンキーを用いて削除するステップ数を入力します。
- 現ステップ番号から削除ステップ数だけ削除されます。

⑤ 【1】、【ENTER】キーを押してステップ削除します。

```
Delete Step
Completed.
```



約1秒後

```
N001 S 0.00V S 500.0A
      .0.          0050ms
```

- この例では、ステップ1が削除され、ステップ2がステップ1になったことを示します。

- ⑥【E S C】、【E N T E R】、【2】を押して【I n s e r t】を指定します。  
 (ステップの追加・挿入)

```
I n s e r t : 0 0 1
H o w   m a n y   s t e p s ?
```

- ⑦ 追加・挿入するステップ数【2】、【E N T E R】キーを押します。

```
I n s e r t   S t e p
C o m p l e t e d .
```

- 【I n s e r t】で必要なステップ数を追加・挿入します。

```
N 0 0 1   S   0 . 0 ■ V   S   5 0 . 0 A
. 0 .                            1 0 . 0 s
```

- この例では2ステップが追加・挿入されました。
- 追加・挿入されるステップ・データは不定です。
- 【I n s e r t】実行後は【M o d i f y】動作になります。

- <メモ>
- 上記の方法で、コーディング・シートに従って、シーケンスとプログラムを入力していきます。
  - 入力後は、シーケンス表示メニューおよびプログラム表示メニューで内容を確認してください。
  - ルート表示の状態で【E D I T】キーを押すことにより、直接エディット・メニューに移ることができます。

### [ 3 ] ファイルのセーブ・ロード

シーケンス実行メモリは、不揮発性メモリではありません。したがって、電源スイッチを遮断すると内容は消失されてしまいます。ここでは、シーケンス実行メモリを本機内蔵の不揮発性メモリへ、シーケンス・ファイルとして転送する方法を説明します。

#### ■ ファイル・セーブの操作例

- ① シーケンス初期メニューで【1】、【3】を押します。

```
Save : 000  
NVI Step : 0002
```

- 下段の表示は、すでにセーブされているファイルの主な内容です。

- ② 【ENTER】キーを押します。

```
Save : 000  
Completed.
```

- シーケンス実行メモリをセーブしました。



約1秒後

```
>3 : Save File  
4 :
```

- セーブ後はファイル管理メニューに戻ります。

#### ■ ファイル・ロードの操作例

- ① ファイル管理メニューで【2】を押します。

```
Load : 000  
NVI Step : 0002
```

- 下段の表示は、既にセーブされているファイルの主な内容です。

- ② 【ENTER】キーを押します。

```
Load File  
Completed.
```

- シーケンス実行メモリにロードしました。



約1秒後

```
>2 : Load File  
3 : Save File
```

- ロード後はファイル管理メニューに戻ります。

## [4] トリガと自動実行の設定

トリガの入出力方向やシーケンスの自動実行を設定する方法について説明します。

### ■ トリガの入出力方向の設定の操作例

- ① シーケンス初期メニューで【4】、【1】を押します。

```
>1 : TRIG Direction  
>1 : <In>
```

- ・ジョグ、【△】【▽】キーで選択します。

- ② 【△】、【ENTER】キーを押します。(直接項目番号キーを押しても選択することができます。)

```
Trigger Direction  
Out
```

- ・この例では、トリガは出力方向に選択しています。



約1秒後

```
>1 : TRIG Direction  
2 : Auto Run
```

- ・設定後は構成メニューに戻ります。

- ③ 【ESC】キーを押します。

```
>4 : Configuration  
1 : File
```

- ・シーケンス初期メニューに戻ります。

- <メモ> • [TRIG Direction] を [OUT] に設定すると、ステップ内のトリガ指定が有効になり、フロント・パネルの TRIG I/O 端子からトリガ信号が出力されます。  
• [TRIG Direction] を [IN] に設定すると、フロント・パネルの TRIG I/O 端子からトリガ入力することにより、ポーズ状態を終了させることができます。

## ■ 自動実行の設定例

自動実行とは、本機の電源投入時、ファイル [# 00] を自動的に実行する機能です。

- ① シーケンス初期メニューで【4】、【2】を押します。

```
> 2 : Auto Run
> 1 : <OFF>
```

・ジョグ、【△】【▽】キーで選択します。

- ② 【△】、【ENTER】キーを押します。または項目番号キーを押しても選択できます。

```
Auto Run
ON
```



約1秒後

```
> 2 : Auto Run
1 : TRIG Direction
```

・設定後は構成メニューに戻ります。

- ③ 【ESC】キーを押します。

```
> 1 : File
2 : Edit
```

・シーケンス初期メニューに戻ります。

### 注意

- ・自動実行はたいへん便利な機能です。しかし、自動実行が設定されていることを忘れて電源スイッチをオンにすると、不用意に電圧・電流が出力されてしまうという危険な側面もあります。
- ・[Auto Run] が [ON] に設定されている場合でも、電源投入時の初期画面を表示しているときに【SHIFT】+【ENTER】を押せば、[Auto Run] の機能は実行されません。

## [5] シーケンスおよびプログラムの実行・終了・一時停止

### ■ プログラムの実行例

- ① プログラム番号表示で【RUN】キーを押すことにより、指定プログラムを1回だけ実行します。【EDIT】、【1】の順にキーを押します。

```
Program: 01 A
002
```

(プログラム番号表示)

- ・ジョグ、【△】【▽】キーでプログラム番号を指定します。

- ② 【RUN】キーを押します。

```
OUT 0.000V 0.0A
RU S1, P01, L0000 0002
```

(シーケンス実行中の表示)

### ■ シーケンスの実行例

シーケンス動作を実行します。

- ① シーケンス初期メニューで【3】を押します。

```
S:1 P01 L0001
C2 E16
```

(実行メニュー)

- ・ジョグ、【△】【▽】キーにより、実行するシーケンス番号を指定します。
- ・ルート表示で【RUN】キーを押すことにより直接実行メニューを呼び出すことができます。

- ② 【RUN】キーを押します。

```
OUT 0.000V 0.0A
RU S1, P01, L0002 2
```

(シーケンス実行中の表示)

- ・テンキー入力で指定シーケンスを直接実行させることができます。

- ③ 実行中のシーケンス動作を一時停止させるには【PAUSE】キーを押します。

```
OUT 0.000V 0.0A
PA S1, P01, L0002 3
```

(一時停止中の表示)

- ④ 再びシーケンス動作を実行させるには【PAUSE】キーを押します。

```
OUT 0.000V 0.0A
RU S1, P01, L0002, 0002
```

⑤ シーケンス動作を強制的に終了させるには【STOP】キーを押します。

S : 1	P 0 1	L 0 0 0 1
C 2	E 1 6	

(実行メニュー)

- ・強制停止は一時停止中でも有効です。

- <メモ>
- ・【PAUSE】キーは、ステップの実行とは非同期的に受け付けられます。  
また、一時停止を解除した時は、停止したステップの残量時間を実行した後に、次のステップに進みます。
  - ・ルート表示の状態で【RUN】キーを押せば、実行メニューに移ることができます。

**注意**

- ・シーケンス実行中は、実行直前のソフトウェアOVP・レベルとソフトウェアOCP・レベルの設定が有効です。

⑥ シーケンス実行中の表示内容は次の通りです。

OUT	0 . 0 0 0 V	0 . 0 A	• 上段は実出力値を表示
PA S 1, P 0 1, L 0 0 0 2, 0 0 0 3			

実行中のシーケンス番号  
実行中のプログラム番号  
実行中のループ回数（残りの回数）  
実行中のプログラム番号  
実行中のシーケンス番号

RUN中、PAUSE中のアナウンス (RU:RUN、PA:PAUSE)

## 3.4 応用操作

### 3.4.1 コンフィギュレーション

コンフィギュレーションは、本機の動作条件またはシステム構成を設定する機能です。

これらの設定内容は、本機内部の不揮発性メモリに格納されます。電源投入時に呼び出され、再設定されます。

【SHIFT】+【0】CONFIG を押すことにより、コンフィギュレーション・メニューが表示されます。このメニューでは、さまざまな設定や選択を行うことができます。

コンフィギュレーション・メニューの中にあるキャリブレーション（校正）については「6.1 校正」を参照してください。

#### コンフィギュレーションのメニュー構造と機能

##### コンフィギュレーション・メニュー

1 : [Local / Remote]	: 外部アナログ信号による制御選択メニュー
1 : [CV, CC Local]	: 電圧、電流ともに外部アナログ信号によって制御しません。
2 : [CV Remote]	: 電圧のみ外部アナログ信号によって制御します。
3 : [CC Remote]	: 電流のみ外部アナログ信号によって制御します。
4 : [CV, CC Remote]	: 電圧、電流ともに外部アナログ信号によって制御します。
2 : [Start Up]	: スタートアップ・メニュー
1 : [Output]	: 電源投入時の【OUTPUT】キー動作の設定
1 : [OFF]	: [出力オフ] で作動します。
2 : [ON]	: [出力オン] で作動します。
2 : [Key Lock]	: 電源投入時のキー・ロックの設定
1 : [OFF]	: キー・ロックを解除します。
2 : [ON]	: キーをロックします。
3 : [ON Timing]	: オン・タイミング・メニュー
1 : [Normal Mode]	: 通常の動作
2 : [CV Mode]	: 定電圧動作による立上げを行います。
3 : [CC Mode]	: 定電流動作による立上げを行います。
4 : NULL	
5 : Auto Fine	: オート・ファイン機能選択メニュー
1 : CV Auto Fine	: 電圧設定に関するオート・ファイン機能の設定
1 : OFF	: オート・ファイン機能を動作させません。
2 : ON	: オート・ファイン機能を動作させます。
2 : CC Auto Fine	: 電流設定に関するオート・ファイン機能の設定
1 : OFF	: オート・ファイン機能を動作させません。
2 : ON	: オート・ファイン機能を動作させます。
6 : [Auto Protection]	: オート・プロテクション・メニュー OVP、OCP レベルの割増率の設定
1 : [110%]	
2 : [120%]	
3 : [130%]	

```

--- 7 : NULL

--- 8 : [I n t e r f a c e]           : インターフェース・ボード関連の設定メニュー
    |
    --- 1 : [G P I B   A d d r e s s] : G P I B のアドレスの設定
    --- 2 : [M C B   A d d r e s s] : M C B のバスアドレスの設定
    --- 3 : [R S - 2 3 2 C   S p e e d] : 転送速度の選択
        |
        --- 1 : [9 6 0 0 b p s]
        --- 2 : [4 8 0 0 b p s]
        --- 3 : [2 4 0 0 b p s]
        --- 4 : [1 2 0 0 b p s]

    --- 4 : [R S - 2 3 2 C   D a t a   b i t] : データ・ビット長の選択
        |
        --- 1 : [8 b i t]
        --- 2 : [7 b i t]

    --- 5 : [R S - 2 3 2 C   S t o p   b i t] : ストップ・ビット長の選択
        |
        --- 1 : [1 b i t]
        --- 2 : [1. 5 b i t]
        --- 3 : [2 b i t]

    --- 6 : [R S - 2 3 2 C   P a r i t y] : パリティ・ビットの選択
        |
        --- 1 : [N o n e]
        --- 2 : [O d d]
        --- 3 : [E v e n]

    --- 7 : [P o w e r - o n   S R Q] : パワーオン・サービス・リクエストの選択
        |
        --- 1 : [D i s a b l e]
        --- 2 : [E n a b l e]

--- 9 : [C a l i b r a t i o n] 校正メニュー
      (校正のためのセッティングが必要です。)

    --- 1 : [V o l t a g e] 電圧系の校正
        |
        ---- 電圧オフセット校正 (手動)
        ---- 電圧フルスケール校正 (手動)
        ---- ソフトウェア (・ハードウェア) O V P オフセット校正 (自動)
        ---- ソフトウェア (・ハードウェア) O V P フルスケール校正 (自動)

    --- 2 : [C u r r e n t] 電流系の校正
        |
        ---- 電流オフセット校正 (手動)
        ---- 電流フルスケール校正 (手動)
        ---- ソフトウェア O C P オフセット校正 (自動)
        ---- ソフトウェア O C P フルスケール校正 (自動)
        ---- ハードウェア O C P オフセット校正 (手動)
        ---- ハードウェア O C P フルスケール校正 (手動)

```

## [1] 外部アナログ信号による制御方法の指定

外部よりアナログ信号（電圧または抵抗）を入力して本機の出力電圧・出力電流を制御する際の制御方法を選択します。

### ■ 外部アナログ信号による制御方法指定の操作例

- ① 出力をオフにして【SHIFT】+【0】CONFIG を押します。

>1 : Local/Remote  
2 : Start Up

(コンフィギュレーション・メニュー)

- 1～9のコンフィギュレーション・メニュー項目の内、1と2が表示されます。

- ② 【1】を押して [Local/Remote] を選択します。

>1 : Local/Remote  
>1 : <CV, CC Local>

(外部アナログ信号による制御選択メニュー)

- <>は現在設定されている項目を示します。

- ③ 【2】を押して [CV Remote] を選択します。

Ext. Local/Remote  
CV Remote

- リモート制御が設定されたこと示します。



約1秒後

>1 : Local/Remote  
2 : Start Up

- 設定後、コンフィギュレーション・メニューに戻ります。

- ④ 【ESC】キーを押します。

OUT 0.000V 0.0A

- ルート表示に戻ります。

<メモ>

- 外部アナログ信号による制御を行わない場合には、[CV, CC Local] を選択してください。
- [CV Remote] で電圧出力を外部電圧で制御する場合、後面パネルのアナログ・リモート・コントロール端子 (J2) からアナログ信号を入力します。
- [CC Remote] にて電流出力を外部電圧で制御する場合、後面パネルのアナログ・リモート・コントロール端子からアナログ信号を入力します。
- [CV, CC Remote] にて電圧・電流出力を外部アナログ信号で制御する場合、出力電圧、出力電流のそれぞれの制御用アナログ信号を後面パネルのアナログ・リモート・コントロール端子から入力します。

**注意**

- 外部アナログ信号による制御の選択を行った時点で、前面パネルからの電圧（電流）設定は、自動的に0V、0Aになります。
- 出力がオンのときは、外部アナログ信号による制御方法を指定することはできません。

## ■ 外部電圧信号による加算値表示の操作例

ルート表示の状態で【SHIFT】+【2】を押すことにより、外部からの設定量をモニタすることができます。

- ① 【OUTPUT】キーを押して出力をオンします。

OUT 35.000V 10.0A

- ② 【SHIFT】+【2】を押します。

PRE 34.9V 32.3A

- ・後面パネルのアナログ・リモート・コントロール端子（J2）から入力される電圧・電流の外部アナログ量（換算値）とパネル電圧・電流の設定値との加算が表示されます。

<メモ> • この画面は【OUTPUT】、【SHIFT】+【1】KEYLOCK 以外の任意のキーを押すことによって解除されます。

### 注意

- ・この画面の表示中は、出力電圧・出力電流の表示は行われません。
- ・外部アナログ量は本機内で校正できないため、この画面は規定入力に対する変換値として表示されています。したがって、この画面の表示値はあくまでも参考値です。

## [2] 電源投入時の動作条件の設定

本機の電源投入時の状態を設定します。

### OUTPUT SW

電源投入時に、出力をどの状態で立上げるのかを指定します。

【OFF】 : 出力オフで立上げる。

【ON】 : 出力オンで立上げる。

<メモ> • 工場出荷時の設定は【OFF】です。

### KEYLOCK

電源投入時に、キー・ロック状態で立上げるかどうかを指定します。

キー・ロック状態で立上了場合でも【SHIFT】+【1】KEYLOCK を押すことにより、キー・ロック状態を解除することができます。

<メモ> • 工場出荷時の設定は【UNLOCK】です。

## ■ 電源投入時の動作条件設定の操作例

(必要なら【OUTPUT】)

①【SHIFT】+【0】CONFIG、【2】の順にキーを押します。

```
>1 : OUTPUT
2 : Key Lock
```

(スタートアップ・メニュー)

- 1～3のメニュー項目の内1と2が表示されています。

②【1】を押して【OUTPUT】を選択します。

```
>1 : OUTPUT
> : <OFF>
```

- <>は現在設定されている項目を示します。

③【2】を押して【On】を選択します。

```
Power-ON Output
ON
```



約1秒後

```
>1 : Output
2 : Key Lock
```

- 設定後スタートアップ・メニューに戻ります。
- 以後、電源投入時は出力オンで作動します。

④【ESC】キーを2回押します。

```
OUT      0.000V      0.0A
```

- ルート表示に戻ります。

### 注意


- 同様の方法で、スタートアップ・メニューの【Key Lock】を設定することができます。
- パワーオン・アウトプットは、大変便利な機能です。しかし、パワーオン・アウトプットが、設定されていることを忘れて電源スイッチをオンにすると、不用意に電圧・電流が出力されてしまうという危険な側面もあります。  
【Output】が【on】に設定されている場合でも、電源投入時の初期画面を表示しているときに【SHIFT】+【ENTER】を押せば、【Output】の機能は実行されません。

### [3] C.V / C.C のオンタイミングの設定

オン・タイミング設定は、アウトプット・オンによる電圧・電流の立上がり時、定電圧動作（または定電流動作）で動作モードの切り替えを防ぐために行います。

- 1 : [Normal Mode] ..... 通常はこのタイプを使用します。
- 2 : [CV Mode] ..... 定電圧による立上げを行うときに選択します。
- 3 : [CC Mode] ..... 定電流による立上げを行うときに選択します。

- <メモ>
- [CV Mode] と [CC Mode] は、負荷が抵抗性の場合に効果的です。  
負荷が抵抗性でない場合には、[Normal Mode] を選択してください。
  - 工場出荷時の設定は [Normal Mode] です。



## ■ C.V/C.Cのオン・タイミング設定の操作例

- ①【SHIFT】+【0】CONFIG、【3】の順にキーを押します。

(オン・タイミング・メニュー)

```
>3:ON Timing  
>1:<Normal Mode>
```

- ②【2】を押して [CV Mode] 選択します。

```
ON Timing  
CV Mode
```



約1秒後

```
>3:ON Timing  
4:
```

- ・設定後、オン・タイミング・メニューに戻ります。

- ③【ESC】キーを押します。

```
OUT 0.000V 0.0A
```

- ・ルート表示に戻ります。

#### [4] オート・プロテクション（OVP・OCPレベル）の割増し率の設定

ソフトウェアOVPおよびソフトウェアOCPを自動設定するときの割増し率を選択します。オート・レベルの割増率として、オート・レベル設定の直前に設定されている電圧・電流値の110%、120%、130%のいずれかを選択することができます。

##### ■ オート・レベル設定の操作例

- ①【SHIFT】+【0】CONFIG、【6】の順にキーを押します。

(オート・プロテクション・メニュー)

```
>6 : Auto Protection
>1 : <110%>
```

- ②【2】を押して[120%]を選択します。

```
Auto Protection
120%
```



約1秒後

```
>6 : Auto Protection
7 : Format MC
```

- ・設定後、コンフィギュレーション・メニューに戻ります。

- ③【ESC】キーを押します。

```
OUT      0.000V      0.0A
```

- ・ルート表示に戻ります。

- 〈メモ〉
- ・オート・プロテクションの割増率は、V SETまたはI SETで設定されている電圧・電流に対する割合です。オート・プロテクションを実行したときのソフトウェアOCPおよびソフトウェアOVP設定範囲は、それぞれ定格出力電圧および定格出力電流の10%～110%です。
  - ・オート・プロテクションでの設定値が、定格出力電圧・定格出力電流の110%を超える場合には110%に設定され、10%未満の場合には10%に設定されます。
  - ・工場出荷時の設定は[110%]です。

## [5] 各種インターフェース・ボードの動作パラメータの設定

GPIB、RS-232C、マルチ・チャネル・バス（MCB）のさまざまな動作パラメータを設定します。インターフェース・ボードを使用して本機を制御する場合には、これらのアドレスを必ず設定してください。

## 注意

- これらのパラメータを設定し直した場合は、一旦、本機の電源スイッチを切ってからもう一度投入してください。

## ■ GPIBインターフェース・ボード動作パラメータ設定の操作例

①【SHIFT】+【0】CONFIG、【8】の順にキーを押します。

(インターフェース・ボード関連の設定メニュー)

```
>1 : GPIB Address
2 : MCB Address
```

②【1】を押して [GPIB Address] を選択します。

```
GPIB Address
ADDRESS 01
```

・下段が現在の設定値です。

③ テンキーにてアドレス値を入力し【ENTER】キーで確定します。

```
GPIB Address
ADDRESS 03
```

・この例では、アドレス3に設定します。

④【ESC】キーを2回押します。

```
OUT 0.000V 0.0A
```

・ルート表示に戻ります。

<メモ> • RS-232CおよびMCBインターフェース・ボードについても、同様に設定してください。  
• 工場出荷時の設定内容は、第4章リモート・プログラミングを参照してください。


### 3. 4. 2 アナログ・リモート・コントロール

#### [1] アナログ・リモート・コントロール端子 (J2) の説明

PAD-LTEシリーズは、後面パネルのアナログ・リモート・コントロール端子 (J2)により、各種のアナログ信号によるリモート・コントロールが可能です。

アナログ・リモート・コントロール端子を使用して、出力電圧・出力電流をコントロールする場合には、コンフィギュレーション・メニューの設定により、本機をリモート状態（外部アナログ信号により制御可能な状態）にしてください。（「3.4.1 コンフィギュレーション」参照）

J2端子は、34PのMIL系標準タイププラグで、ピン番号は下表のようになっています。



ピン番号	信 号 名	ピン番号	信 号 名
⑩	CV EXT V CONT COMMON *2	⑨	CV EXT V CONT +
⑪	CC EXT V CONT COMMON *2	⑧	CC EXT V CONT +
⑫	NO CONNECTION	⑦	NO CONNECTION
⑬	NO CONNECTION	⑥	NO CONNECTION
⑭	CV EXT R CONT	⑤	CV EXT R CONT
⑮	CC EXT R CONT	④	CC EXT R CONT
⑯	NO CONNECTION	③	NO CONNECTION
⑰	CV MONITOR COMMON *1	⑲	CV MONITOR
⑱	CC MONITOR COMMON *1	⑳	CC MONITOR
⑲	ANALOG COMMON *1	⑳	ANALOG COMMON *1
⑳	NO CONNECTION	⑳	OUTPUT ON/OFF
㉑	POWER OFF	㉒	OPTION
㉒	NO CONNECTION	㉓	NO CONNECTION
㉔	CV MODE SIGNAL	㉕	NO CONNECTION
㉖	CC MODE SIGNAL	㉗	POWER ON SIGNAL
㉘	OUTPUT ON SIGNAL	㉙	NO CONNECTION
㉙	ALARM SIGNAL	㉚	SIGNAL COMMON *3

#### 注意


- \*1 : アナログ・コモンは、内部で+出力に接続されています。CV、CCモニタ出力のコモンは、アナログ・コモンに接続されるため、出力の接地などには十分に注意してください。
- \*2 : 制御電圧のコモンは内部で-出力に接続されています。
- \*3 : シグナル・コモン (SIGNAL COMMON) はフローティングになっています。
- アナログ・リモート・コントロール端子への接続は、必ず電源スイッチを切ってから行ってください。

## [2] 出力電圧のアナログ・リモート・コントロール

## ■ 外部電圧による出力のコントロール

0～約10Vの電圧で出力電圧を制御する方法です。

本機をリモート状態（外部アナログ信号により制御可能な状態「3.4.1 コンフィギュレーション」参照）、後面パネルのSW1を▲（押し込まない状態）にして使用します。



制御電圧の片側は-出力に接続されます。

$$E_o = E_m \cdot E_{in} / 10$$

$E_o$  : 出力電圧 (V)

$E_m$  : 定格電圧 (V)

$E_{in}$  : 外部電圧 (V)

$0 \leq E_{in} \leq \text{約} 10 \text{ V}$

## 注意

- $E_{in}$  のマイナス側は、-出力に接続されます。
- 事故防止のため、ケースなどから絶縁された電源を  $E_{in}$  として使用してください。  
(他の電位に接続されていると、本機の制御回路を焼損することがあります。)

## &lt;メモ&gt;

- 出力は、アナログ・リモート・コントロール端子からの設定値と、パネルの設定値またはGPIB、RS-232C、MCBインターフェースからの設定値との加算になります。例えば、定格電圧35Vの機種では、この端子から  $E_{in}=1\text{V}$  を入力すると約3.5Vの電圧が出力に加算されます。  
前面パネルからの電圧設定が10Vのときには、出力電圧  $E_o$  は約13.5Vになります。
- アナログ・リモート・コントロール端子の⑩-⑪間に入力インピーダンスは下表の通りです。


PAD 16-1000LET	約 40 kΩ
PAD 35-500LET	約 90 kΩ
PAD 60-300LET	約 90 kΩ
PAD 110-150LET	約 240 kΩ

- 電圧  $E_{in}$  に使用する制御電圧としては、ノイズが少なく安定性の優れたものを用いてください。
- 外部入力  $E_{in}$  をオープンにしないでください。

## ■ 外部抵抗による出力電圧のコントロール1

出力電圧  $E_o$  と外部抵抗  $R_{in}$  制御の値が比例関係になる制御方法です。

本機をリモート状態（外部アナログ信号により制御可能な状態「3.4.1 コンフィギュレーション」参照）、後面パネルの SW1 を ■（押し込んだ状態）、SW2 を □（押し込まない状態）にして使用します。



$$E_o = E_m \cdot R_{in} / 10$$

$E_o$  : 出力電圧 (V)

$E_m$  : 定格電圧 (V)

$R_{in}$  : 外部抵抗 ( $k\Omega$ )

$0 \leq R_{in} \leq \text{約 } 10 k\Omega$

### 注意


- 外部抵抗  $R_{in}$  がはずれるとほぼ定格電圧が出力されます。

- <メモ>
- 出力は、アナログ・リモート・コントロール端子からの設定値と、パネルの設定値または GPIB、RS-232C、MCB インターフェースからの設定値との加算になります。例えば、定格電圧 35V の機種では、 $R_{in}$  の値が  $1 k\Omega$  の時、出力には約 3.5V の電圧が加算されます。前面パネルからの電圧設定が 10V のときには、出力  $E_o$  は約 13.5V になります。
  - 抵抗  $R_{in}$  としては、温度係数、経時変化の少ない可変抵抗器、または  $1/2 W$  以上の金属皮膜抵抗器や巻線抵抗器などの安定性の優れたものを選んでください。

## ■ 外部抵抗による出力電圧のコントロール2

出力抵抗  $E_o$  と外部抵抗  $R_{in}$  の関係が反比例関係になる制御方法です。したがって抵抗切替え時や事故等で外部抵抗が切離された場合に出力電圧は 0V になります。

本機をリモート状態（外部信号により制御可能な状態「3.4.1 コンフィギュレーション」参照）、後面パネルの SW1、SW2 をともに ■（押し込んだ状態）にして使用します。



$$E_o = E_m \cdot 11 / (R_{in} + 11)$$

$E_o$  : 出力電圧 (V)

$E_m$  : 定格電圧 (V)

$R_{in}$  : 外部抵抗 ( $k\Omega$ )


$0 \leq R_{in} \leq \infty$

- <メモ>
- 出力電圧は、アナログ・リモート・コントロール端子からの設定値と、パネルの設定値または GPIB、RS-232C、MCF インターフェースからの設定値との加算になります。
  - 例えば、定格電圧 35V の機種では、 $R_{in}$  ⑤-⑥ 間の抵抗値  $10 k\Omega$  に設定すると出力は約 18V が加算されます。
  - 前面パネルの電圧が 10V のときには、出力  $E_o$  は約 28V になります。
  - 抵抗値  $R_{in}$  としては、温度係数、経時変化の少ない可変抵抗器、または  $1/2 W$  以上の金属抵抗器や巻線抵抗器などの安全性の優れたものを選んでください。

## [3] 出力電流のアナログ・リモート・コントロール

## ■ 外部電圧による出力電流のコントロール

0 V～約10 Vの電圧で出力電流を制御する方法です。  
本機をリモート状態（外部アナログ信号により制御可能な状態「3.4.1 コンフィギュレーション」参照）、後面パネルのSW3を □（押し込まない状態）にして使用します。



制御電圧のマイナス側は-出力端子に接続されます。

$$I_o = I_m \cdot E_{in} / 10 \quad I_o : \text{出力電圧 (A)}$$

$I_m$  : 定格電流 (A)       $E_{in}$  : 外部電圧 (V)

$$0 \leq E_{in} \leq \text{約} 10 \text{ V}$$

## 注意

- $E_{in}$ のマイナス側は-出力端子に接続されます。事故防止のため、ケースなどから絶縁された電源を  $E_{in}$ として使用してください。（他の電位に接続されていると本機の制御回路を焼損することがあります。）

## &lt;メモ&gt;

- 出力電流は、アナログ・リモート・コントロール端子からの設定値と、パネルの設定値またはGPIB、RS-232C、MCBインターフェースからの設定値との加算になります。例えば、定格電流500 Aの機種では、この端子から  $E_{in}=1 \text{ V}$  を入力すると出力に約50 Aが加算されます。前面パネルの電流値設定が50 Aのときには、出力電流  $I_o$  は約100 Aになります。
- アナログ・リモート・コントロール端子の③④間に入力インピーダンスは下表の通りです。


PAD 16-1000 LET	約 40 kΩ
PAD 35-500 LET	約 90 kΩ
PAD 60-300 LET	約 90 kΩ
PAD 110-150 LET	約 240 kΩ

- 電圧  $E_{in}$ に使用する制御電圧としては、ノイズが少なく安定性の優れたものを用いてください。
- 外部入力  $E_{in}$ をオープンにしないでください。

## ■ 外部抵抗による出力電流のコントロール1

出力電流  $I_o$  と外部抵抗  $R_{in}$  の関係が比例関係になる制御方法です。

本機をリモート状態（外部アナログ信号により制御可能な状態「3.4.1 コンフィギュレーション」参照）、後面パネルの SW を ■（押し込んだ状態）、SW を □（押し込まない状態）にして使用します。



$$I_o = I_m \cdot R_{in} / 10$$

$I_o$  : 出力電圧 (A)  
 $I_m$  : 定格電流 (A)       $R_{in}$  : 外部抵抗 ( $k\Omega$ )  
 $0 \leq R_{in} \leq 約 10 k\Omega$

### 注意


- 外部抵抗がはずれるとほぼ定格出力が出力されます。

- <メモ>
- 出力電流は、アナログ・リモート・コントロール端子からの設定値と、パネルの設定値またはGPIB、RS-232C、MCBインターフェースからの設定値との加算になります。例えば、定格電流500Aの機種では、 $R_{in}=1k\Omega$ に設定すると出力には約50Aが加算されます。前面パネルの電流値設定が50Aのときには、出力電流  $I_o$  は約100Aになります。
  - 抵抗  $R_{in}$  としては、温度係数、経時変化の少ない1/2W以上の金属被膜抵抗器や巻線抵抗器などの安定性の優れたものを選んでください。

## ■ 外部抵抗による出力電流のコントロール2

出力電流  $I_o$  と外部抵抗  $R_{in}$  の関係が反比例関係になる制御方法です。したがって抵抗切り替え時や事故等で外部抵抗が切り離された場合に出力電流は0Aになります。

本機をリモート状態（外部アナログ信号により制御可能な状態「3.4.1 コンフィギュレーション」参照）、後面パネルの SW3、SW4 をともに ■（押し込んだ状態）にして使用します。



$$I_o = I_m \cdot 11 / (R_{in} + 11)$$


$I_o$  : 出力電圧 (A)  
 $I_m$  : 定格電流 (A)  
 $R_{in}$  : 外部抵抗 ( $k\Omega$ )  
 $0 \leq R_{in} \leq \infty$

- <メモ>
- 出力電流は、アナログ・リモート・コントロール端子からの設定値と、パネルの設定値またはGPIB、RS-232C、MCBインターフェースからの設定値との加算になります。例えば、 $R_{in}$  の ②-① 間の抵抗値を  $10 k\Omega$  に設定すると、定格電流500Aの機種では、出力に約260Aが加算されます。前面パネルの電流値設定が100Aのときには、出力  $I_o$  は約360Aになります。
  - 抵抗  $R_{in}$  としては、温度係数、経時変化の少ない可変抵抗器、または1/2W以上の金属被膜抵抗器や巻線抵抗器などの安定性の優れたものを選んでください。

## [ 4 ] 出力オン／オフ・コントロール

外部接点により出力のオン／オフをコントロールすることができます。外部接点により出力をオフにすると<OUTPUT>LEDが点滅します。

外部接点マークで出力がオフになります。




⑩ は内部で+15Vに約12kΩ抵抗とダイオード1本でプルアップされています。

- <メモ>
- 出力オン／オフ動作は、オフが優先されます。前面パネルまたはインターフェース・ボード（GPIB、RS-232C、MCCB）からの出力信号とアナログ・リモート・コントロール端子からの出力信号の両方がオンでなければ本機の出力はオンにされません。
  - スイッチSに流れる電流は、約1mAで解放電圧はDC+15Vです。

## [ 5 ] 電源スイッチの遮断

外部接点により電源スイッチを遮断することができます。

外部接点マークで電源スイッチが遮断されます。




⑫ は内部で+15Vに約12kΩ抵抗とダイオード1本でプルアップされています。

- <メモ>
- スイッチSに流れる電流は、約1mAで解放電圧はDC+15Vです。
  - 主電源スイッチを遮断することはできません。

## [ 6 ] 電圧モニタおよび電流モニタ


### 電圧モニタ

出力電圧 0 V～定格に対して約 0 V～約 10 V のモニタ電圧を出力します。



### 電流モニタ


出力電流の 0 A～定格に対して約 0 V～約 10 V のモニタ電圧を出力します。



- <メモ>
- モニタは波形モニタではありません。
  - モニタ出力のコモンは ⑯、⑰ で、アナログコモン (+出力端子) 接続されています。

## [ 7 ] 各種信号出力

本機の動作状態を示す各種信号が出力されます。本機と絶縁された信号が出力されます。  
(ホトカプラによる出力)



## アナログ・リモート・コントロール端子のピン

- ⑥ C.Cモード・シグナル ..... 本機の動作モードがC.Cモード(定電流動作)時ON
- ⑧ C.Vモード・シグナル ..... 本機の動作モードがC.Vモード(定電圧動作)時ON
- ⑤ パワー・オン・シグナル ..... 本機の電源スイッチがオンし、動作可能の時ON
- ④ アウトプット・オン・シグナル ..... 本機の出力がオンの時にON
- ② アラーム・シグナル ..... 本機のOVP、OHP動作時にON
- ① シグナル・コモン(フローティング) ... 上記各信号のコモン



<メモ> • パワー・オフまたはクローバー・オンに設定された状態でOVPが動作した場合、アラーム・シグナルは約50msだけONになります。  
• ホトカプラ・トランジスタの絶対最大定格(東芝TLP521-1相当品)

(Ta=25°C)

項目	記号	TLP521-1	単位
受光側	コレクタ・エミッタ間電圧	V <sub>C E O</sub>	55
	エミッタ・コレクタ間電圧	V <sub>E C O</sub>	7
	コレクタ電流	I <sub>c</sub>	50
	コレクタ損失(1回路)	P <sub>c</sub>	150
	コレクタ損失低減率 (Ta=25°C以上)(1回路)	ΔP <sub>c</sub> /°C	-1.5
動作温度	T <sub>opr</sub>	-55~100	°C
保存温度	T <sub>stg</sub>	-55~125	°C
許容損失	P <sub>t</sub>	250	mW
許容損失低減率 (Ta=25°C以上)(1回路)	P <sub>t</sub> /°C	-2.5	mW/°C
絶縁耐圧(注1)	BVs	2500	V <sub>rms</sub>

(注1) : 交流、1分間 R.H.=40~60%

## 付属圧接コネクタ用工具の紹介

型名・品名	説明・注意
XY2B-7006 (オムロン) 簡易圧接工具	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用法は工具の取扱説明書をお読みください。</li> <li>・圧接の信頼性が確保されます。</li> </ul> 
XY2E-0001 (オムロン) コンタクト引抜工具	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フード・カバーを外して使用してください。</li> </ul> 

メモ欄としてご使用ください。

## 第4章 リモート・プログラミング

オプションのインターフェース・ボードを用いて、外部装置から本機をリモート制御する方法を説明します。

### 目 次

4. 1 各インターフェースの初期設定 .....	4-3
4.1.1 G P I B インターフェース .....	4-3
4.1.2 R S - 2 3 2 C インターフェース .....	4-4
4.1.3 M C B インターフェース .....	4-5
4. 2 プログラミング・フォーマット .....	4-6
4.2.1 コマンド .....	4-6
4.2.2 レスポンス・メッセージ .....	4-7
4.2.3 アクノリッジ・メッセージ (RS-232C) .....	4-7
4.2.4 フロー制御 (RS-232C) .....	4-8
4. 3 コマンドの解説 .....	4-9
4.3.1 用語の説明 .....	4-9
4.3.2 各コマンドの構成と説明 .....	4-10
4. 4 レジスタのビット割付け .....	4-25
4. 5 S R Q およびステータス・バイトと各種レジスタ .....	4-28
4. 6 エラー・コード表 .....	4-29
4. 7 リモート・プログラミングの応用例 .....	4-30
4.7.1 初期設定 .....	4-30
4.7.2 応用プログラム .....	4-31
4. 8 コマンド・ヘッダ・リスト .....	4-44

オプションの各種インターフェース・ボードを接続することにより、パーソナル・コンピュータなどから本機をリモート制御することができます。（「7.4 オプション」参照）本章では、リモート制御用のコマンドについて説明します。

- <メモ> • インターフェース・ボードの取付け方法については、各インターフェース・ボードの取扱説明書を参照してください。

#### 適用インターフェース

リモート制御用コマンドは、次の3つのインターフェース・ボードに適用します。

- |                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| • G P I B インターフェース・ボード             | : I B 1 1   |
| • R S - 2 3 2 C インターフェース・ボード       | : R S 1 1   |
| • マルチ・チャネル・バス (M C B) インターフェース・ボード | : M C 1 1 S |

- <メモ> • 各インターフェースにて本機をリモート制御すると、リモート状態になります。再びローカル状態に戻すには、【S H I F T】+【B S】LOCAL キーを押してください。  
• インターフェース・ステータス表示については「3.2.7 インターフェース・ステータスの表示」を参照してください。

## 4.1 各インターフェースの初期設定

---

### 4.1.1 GPIBインターフェース

#### [1] GPIBアドレスの設定

GPIBアドレスの設定方法については、「3.4.1 コンフィギュレーション」を参照してください。

<メモ> • 工場出荷時のGPIBアドレスは“1”に設定されています。

#### [2] レスポンス・メッセージ・ターミネータ（デリミタ）の設定

レスポンス・メッセージ・ターミネータとして次の4種類の中からいずれかを選択してください。

- C<sub>R</sub>L<sub>F</sub>+EOI
- C<sub>R</sub>+EOI                      C<sub>R</sub> : Carriage Return
- L<sub>F</sub>+EOI                      L<sub>F</sub> : Line Feed
- EOI                            EOI : End of Identify

レスポンス・メッセージ・ターミネータの設定は、[TERM] コマンドによって行います。コントローラとIB11間で情報の送受信を行う場合には、あらかじめ必ずレスポンス・メッセージ・ターミネータを設定してください。正しく設定されていないと、情報の送受信ができない場合があります。[TERM] コマンドについては、「4.3.2 [10] システム・コマンド」を参照してください。

<メモ> • 工場出荷時のレスポンス・メッセージ・ターミネータは、C<sub>R</sub>L<sub>F</sub>+EOIに設定されています。

#### [3] パワー・オン・サービス・リクエスト (Power-on SRQ) の設定

IB11のパワー・オン・サービス・リクエストの設定方法については、「3.4.1 コンフィギュレーション」を参照してください。

<メモ> • 工場出荷時のパワー・オン・サービス・リクエスト <Disable> に設定されています。

## 4.1.2 RS-232C インターフェース

### [1] RS-232C プロトコルの設定

- 転送速度 (9600 bps)
- データ・ビット長 (8 bit)
- ストップ・ビット長 (2 bit)
- パリティ・ビット (None)

RS-232Cを使用するに際には、上記の項目を必ず設定してください。これらの設定については、「3.5.1 コンフィギュレーション」を参照してください。

<メモ> • ( ) 内は工場出荷時の設定です。

### [2] レスポンス・メッセージ・ターミネータ (デリミタ) の設定

レスポンス・メッセージ・ターミネータ (終了記号) として、次の3種類の中からいずれかを選択できます。

- C<sub>R</sub>L<sub>F</sub>
- C<sub>R</sub>                      C<sub>R</sub> : Carriage Return
- L<sub>F</sub>                      L<sub>F</sub> : Line Feed
- None                      無し

レスポンス・メッセージ・ターミネータの設定は、TERM コマンドを用いて行います。ターミナルとRS-232C間で情報の送受信を行う場合には、あらかじめ必ずレスポンス・メッセージ・ターミネータを合せてください。正しく設定されていないと、情報の送受信ができないことがあります。TERM コマンドについては、「4.3.2 [10] システム・コマンド」を参照してください。

<メモ> • 工場出荷時のレスポンス・メッセージ・ターミネータは、C<sub>R</sub>L<sub>F</sub> に設定されています。

### [3] ローカル状態への移行

RS-232C インターフェース上からはローカルへ移行することはできません。  
パネル面から【SHIFT】+【BS】LOCAL キーで操作してください。

## 4.1.3 MCB インターフェース

### [1] MCB の機器アドレスの設定

MCB を使用する際には、機器アドレスを必ず設定してください。MC11S の機器アドレスの設定方法については、「3.4.1 コンフィギュレーション」を参照してください。

**注意**

- MCB の機器アドレスは、次のように設定してください。  
マスター : 0 (固定)  
スレーブ : 1 ~ 15 (任意)

### [2] ローカル状態への移行

MCB インターフェース上からは、ローカルへ移行することはできません。  
パネル面から【SHIFT】+【BS】LOCAL キーで操作してください。

## 4.2 プログラミング・フォーマット

一般的なプログラミング・フォーマットの構成について説明します。

コマンドの説明では、便宜上次のような記号を使用しています。


- : ヘッダ、データなどの必須キャラクタ
- 「 」 : モードによっては不要なデータ
- 〈 〉 : 代名詞的キャラクタ
- ( ) : 代用可能なデータ
- [ ] : 単位キャラクタ
- xxh : 16進データ

### 4.2.1 コマンド

GPIBコントローラ、RS-232Cターミナルから本機へ送られる命令です。


#### [1] プログラム・メッセージ

本機を作動させるための命令です。ヘッダ、データなどで構成されるアスキー・コードの文字列です。




#### [2] クエリ・メッセージ

本機の情報を得るための命令です。[?]付きのヘッダ、データなどで構成されるアスキー・コードの文字列です。



#### [3] 複合メッセージ

複数のプログラム・メッセージとクエリ・メッセージから構成されます。




## [4] ホールド・オフ (GPIB)

プログラム・メッセージやクエリ・メッセージの末尾に "@" (40h) を付加することにより、そのメッセージを本機が実行完了するまで GPIB をホールド・オフ状態にすることができます。ただし、EOIだけのコマンド・メッセージ・ターミネータの場合は "@@" としてください。

<メモ> • ホールド・オフは、GPIB インターフェース・ボード (IB11) 固有のものです。

### 4.2.2 レスポンス・メッセージ

クエリ・メッセージに応答して、本機から GPIB コントローラ、RS-232C ターミナルへ送る情報です。ヘッダや数値などで構成されるアスキー・コードの文字列です。



### 4.2.3 アクノリッジ・メッセージ (RS-232C)

プログラム・メッセージに対応した、本機から RS-232C ターミナルへ送る情報です。プログラム・メッセージの処理が完了したことを知らせます。ヘッダだけで構成されるアスキー・コードの文字列です。




<メモ> • アクノリッジ・メッセージは RS-232C インターフェース・ボード (RS11) 固有のものです。  
 • アクノリッジ・ヘッダには、次の 3 種類があります。  
     “OK” ..... 正常終了  
     “ERROR” ..... シンタックス・エラーなどの異常発生  
     “TIME OUT” ..... MCB のアドレス・エラー等  
 • [SILENT] コマンドによってアクノリッジ・メッセージをオン／オフさせることができます。  
 • 工場出荷時のアクノリッジ・メッセージは <SILENT ON> です。

#### 4.2.4 フロー制御 (RS-232C)

$X_{ON}/X_{OFF}$ を行うことにより、RS-232Cの送受信を制御することができます。これらの制御コードは、DC（デバイス・コントロール）コードで行います。


	機能	I SO、E IA コード
DC1	送信要求	11h
DC3	送信停止要求	13h

##### [1] RS-232CターミナルからRS-232Cへの送信制御



<メモ> • RS-232Cは、DC3を受信後、3キャラクタ以内に送信を一時停止します。

##### [2] RS-232CからRS-232Cターミナルへの送信制御



<メモ> • ターミナルは、DC3を受信後、10キャラクタ以内に送信を一時停止してください。

##### 注意

- 送受信は、フロー制御またはアクノリッジ・メッセージを使用する方法によって制御してください。一方的な送信では、正しく送受信ができないことがあります。

## 4.3 コマンドの解説

---

### 4.3.1 用語の説明

コマンドに使われる用語について説明します。

#### [1] ヘッダ

コマンドのキーワードです。アスキー・コード文字列です。説明では大文字を使用していますが小文字でもかまいません。ただし、ヘッダの文字列間にスペースなどの他の文字を入れないでください。

#### [2] データ

ヘッダに続く引数（アーギュメント）です。ヘッダごとに所定の書式が定義されています。

##### データの種類

N R 1	1 (ON) / 0 (OFF)
N R 2	10進整数
N R 3	16進数
N R 4	実数 *注1
[string]	英数文字 文字列の前後に" "を付けること。 *注2
s p	スペース・コード (20h)
?	文字 [?] (3Fh)
,	文字 [,] (2Ch)

\*注1 整数型、小数型、指数型を受け付けます。

例：8, 1.25, 2.56E+1

次の単位を判読することができます。

電圧：kV, V, mV (省略時は[V])

電流：kA, A, mA (省略時は[A])

時間：s, ms, μs (省略時は[s])

<メモ> • μsは、プログラミング上ではusを使用します。

\*注2 スペースを含む制御コードは不可です。


英小文字は大文字に変換されます。

#### [3] レスポンス・メッセージ

レスポンス・ヘッダ、レスポンス・データの文字列は、すべてアスキー・コードの大文字で返します。

### 4.3.2 各コマンドの構成と説明

#### [1] 電圧・電流および出力制御関連コマンド (1/2)




ヘッダ名	データ	動作説明	備考
OUT	0 (OFF)	出力をオフにします。	
	1 (ON)	出力をオンにします。	
OUT?		[0、1] を返します。	
VSET	実数 [V]	電圧値を設定します。	
		設定されている電圧値を返します。	
ISET	実数 [A]	電流値を設定します。	
		設定されている電流値を返します。	
VOUT?		実電圧出力値を返します。	
IOUT?		実電流出力値を返します。	
VFINE	-128~+127	電圧ファイン値を設定します。	
		電圧ファイン値を返します。	
IFINE	-128~+127	電流ファイン値を設定します。	
		電流ファイン値を返します。	
TRTF	1	Tr Tf 値を 50 msec. に設定します。	
	2	Tr Tf 値を 150 msec. に設定します。	
	3	Tr Tf 値を 600 msec. に設定します。	
TRTF?		[1、2、3] を返します。	

&lt;メモ&gt;

・使用方法は「4.7 リモートプログラミングの応用例 [1] 電圧設定とモニタ・リードバック例」を参照してください。


## [2] 電圧・電流および出力制御関連コマンド (2/2)



ヘッダ名	データ	動作説明	備考
TRIGVSET	実数 [V]	トリガ・バッファに出力する電圧値を設定します。	
TRIGISET	実数 [A]	トリガ・バッファに出力する電流値を設定します。	
TRIGSTOP		トリガ・バッファの内容を空にします。	
TRG		トリガ・バッファの内容を実行します。	

- <メモ>
- **TRIGxxxx** コマンドでトリガ・バッファに設定した後、**TRG** コマンド以前にほかのコマンドが実行されると、トリガ・バッファは空になります。
  - トリガ・バッファが空の状態で、**TRG** コマンドを受けても何も処理を行いません。
  - **TRG** コマンド実行後、トリガ・バッファは空になります。
  - トリガ・バッファは1つだけですので、1回の **TRG** コマンドで1つの設定が行われます。
- TRIGVSET** + **TRG** 、 **TRIGISET** + **TRG** コマンドでは、それぞれのファイン値が自動的に0になる機能はありません。
- 使用例は「4.7 リモート・プログラミングの応用例 [6] MCBのパス・アドレス指定と同時動作例」を参照してください。


## [ 3 ] メモリ動作、セットアップ機能



ヘッダ名	データ	動作説明	備考
MEM	1～4	指定のメモリの内容で電圧・電流の出力を設定します。 1 : A、2 : B、3 : C、4 : Dを意味します。	
MEMSTO	1～4	現在の電圧電流設定値を指定のメモリへストアします。	
SETRCL	0～9	指定番号のセットアップ・ファイルをリコールします。	
SETSTO	0～9	指定番号のセットアップ・ファイルへストアします。	
SETINI		動作設定を工場出荷時の値に初期化します。	


<メモ> • 使用例は「4.7 リモート・プログラミングの応用例 [4] メモリ機能の使用例」を参照してください。

## [ 4 ] プロテクション・コマンド



ヘッダ名	データ	動作説明	備考
RESET		アラーム処理を解除します。	
OVPSET	実数[V]	ソフトウェアOVP値を設定します。	
OVPSET?		ソフトウェアOVP値を返します。	
OCPSET	実数[V]	ソフトウェアOCP値を設定します。	
OCPSET?		ソフトウェアOCP値を返します。	
HOVP?		ハードウェアOVP値を返します。	
HOCP?		ハードウェアOCP値を返します。	
OVPACTN	1	<OUTPUT OFF>を設定します。	
	2	<POWER OFF>を設定します。	
	3	<CROWBAR ON>を設定します。	
		[1、2、3]を返します。	
OCPACTN	1	<OUTPUT OFF>を設定します。	
	2	<POWER OFF>を設定します。	
		[1、2]を返します。	
MCBACTN	1	MCBプロテクション処理を禁止します。	
	2	MCBプロテクション処理を許可します。	
		[1、2]を返します。	
OCPDLY	0.05~9.99[s]	ソフトウェアOCPのディレー時間を設定します。	
OCPDLY?		ソフトウェアOCPのディレー時間を返します。	


## [ 5 ] シーケンス・コマンド (1 / 2)



ヘッダ名	データ	動作	説明	備考
NEWSEQ	1	NVモードに設定します。		
	① 2	NIモードに設定します。		
	3	NVIモードに設定します。		
	② 1	Time Unit eをmsecレンジに設定します。		
		Time Unit eをsecレンジに設定します。		
		Time Unit eをminuteレンジに設定します。		
		Time Unit eをhourレンジに設定します。		
SEQUENCE	① 1~8	シーケンス番号を指定します。		
	② 1~16	実行プログラムを指定します。		
	③ 1~9999	ループ回数を指定します。(9999は無限回)		
	④ 0、1~8	チェイン先シーケンス番号を指定します。0はチェインなし。		
	⑤ 0、1~16	エンド・プログラム番号を指定します。0はエンド指定なし。		
SEQUENCE?	1~8	指定されたシーケンス番号のパラメータを返します。		
STEP	① 1~256	ステップ番号を指定します。 (省略時は事前のステップ番号+1を意味します。)		
	② 0	電圧出力のステップ遷移を指定します。		
	1	電圧出力のランプ遷移を指定します。		
	③ 実数 [V]	電圧値を設定します。		
	④ 0	電流出力のステップ遷移を指定します。		
	1	電流出力のランプ遷移を指定します。		
	⑤ 実数 [A]	電流値を指定します。		
	⑥ 0 (OFF)	トリガ出力をOFFにします。		
	1 (ON)	トリガ出力をONにします。		
	⑦ 0 (OFF)	出力をOFFに指定します。		
STEP?	1 (ON)	出力をOFFに指定します。		
	⑧ 0 (OFF)	PAUSEをOFFに指定します。		
	1 (ON)	PAUSEをONに指定します。		
STEP?	⑨ 実数 [s]	時間を設定します。		
	1~256	指定されたステップ番号のパラメータを返します。		

<メモ> • **STEP** コマンドのプログラム・データは省略可能です。省略した場合には、そのステップ・パラメータへの上書きは行いません。  
使用方法は「4.7 リモート・プログラムの応用例 [7] [8] シーケンス動作例」を参照してください。


## [ 6 ] シーケンス・コマンド (2/2)



ヘッダ名	データ	動作説明	備考
F LOAD	0	指定のファイルをシーケンス実行メモリにロードします。	
F SAVE	0	シーケンス実行メモリの内容を指定のファイルへ格納します。	
PROGRAM	1～16	プログラム番号を指定します。(以後、STEP、EOS コマンドに有効)	
PROGRAM?		指定されているプログラム番号を返します。	
EOS	1～256	指定されているプログラムの最終ステップ番号を設定します。 (データの省略時は事前のステップ番号+1を意味します。)	
EXECUTE	1 (ON) 0 (OFF)	エグゼキュート・モードにします。(RUN、STOP、PAUSE 有効) エグゼキュート・モードを解除します。	
RUN	1～8	指定したシーケンス番号を実行します。	* 1
PAUSE	1 (ON) 0 (OFF)	シーケンスをポーズします。 ポーズを解除します。	* 1
STOP		シーケンスを強制停止させます。	* 1
RUNNING?		シーケンス実行状態の情報を返します。 (<STOP:1, RUN:2, PAUSE:3>、<SEQ. NO>、<PROG. NO>、<LOOP>、<STEP NO>)	
SEQMODE?		シーケンス・モードを情報を返します。 (<NV:1、NI:2、NVI:3>)	
TEXTIDX	文字列	実行シーケンス・メモリに最長6文字のインデックスを与えます。	
TEXTSEQ	① 1～8 ② 文字列	シーケンス番号を指定します。 指定されたシーケンス番号に最長6文字のコメントを書きます。	
TEXTPROG	① 1～16 ② 文字列	プログラム番号を指定します。 指定されたプログラム番号に最長6文字のコメントを書きます。	

\* 1 エグゼキュート・モード中は **RUN**、**STOP**、**PAUSE**、**RESET** 以外のプログラム・コマンドは無効です。また、エグゼキュート・モードが解除されている状態では **RUN**、**STOP**、**PAUSE** コマンドは無効です。


## [ 7 ] ユーティリティ・コマンド



ヘッダ名	データ	動作説明	備考
PORT	1 (ON)	後面パネルのコネクタ J 2 のオプション端子～デジタル・コモン端子間をオンにします。	
	0 (OFF)	後面パネルのコネクタ J 2 のオプション端子～デジタル・コモン端子間をオフにします。	
PORT?		[0、1] を返します。	
POW	0 (OFF)	本機の電源スイッチを遮断します。	
WAIT	1～5	<指定>秒間の何もしない処理を実行します。	
CLR		バッファなどをクリアします。	

<メモ> • [PORT] コマンドでオン／オフされるオプション端子は、 $I_c = 50 \text{ mA}$  ( $V_{ce(\text{sat})} = 0.5 \text{ V}$ ) (東芝 2SC1815 相当) オープン・コレクタ出力です。

## [ 8 ] MCB 専用コマンド




ヘッダ名	データ	動作説明	備考
PATH	アドレス (0~15、16)	MCBのパス・アドレスを設定します。 パス・アドレス16は全アドレスを対象とします。	
PATH?		MCBのパス・アドレス値を返します。	
ROOTPATH		パス・アドレスを0にします。	
LLO	1 (ON) 0 (OFF)	ローカル・ロックアウトを設定します。 ローカル・ロックアウトを解除します。	
LLO?		[0、1] を返します。	

## 注意

- MCBのパス・アドレスは、必ず実在するアドレスを指定してください。実在しないアドレスを指定した場合には、GPIBに対しては< DCL >を送ってください。パス・アドレスが0（マスタ）に設定されます。
- パス・アドレス16に対するクエリ・メッセージの応答として、パス・アドレス0（マスタ）のデータを返します。


<メモ> • 使用例は「4. 7 リモート・プログラミングの応用 [6] MCBのパス・アドレス指定と同時動作例」を参照してください。

## [ 9 ] RS-232C専用コマンドおよび制御コード



ヘッダ名	データ	動作説明	備考
SILENT	1 (ON)	アクノリッジ・メッセージを返さないようにします。	
	0 (OFF)	アクノリッジ・メッセージを返すようにします。	
SILENT?		[1、0] を返します。	
CTRLZ		コード (1Ah) を返します。	
<XON> (11h)		RS11からの送信を再開させます。 (フロー制御の項を参照)	
<XOFF> (13h)		RS11からの送信を停止させます。 (フロー制御の項を参照)	
LLO	1 (ON)	ローカル・ロックアウトを設定します。	
	0 (OFF)	ローカル・ロックアウトを解除します。	
LLO?		[0、1] を返します。	

## [ 10 ] システム・コマンド



ヘッダ名	データ	動作説明	備考
UNMASK	0~255	アンマスク・レジスタの設定を行う。	
UNMASK?		UNMASK値を10進数で返します。	
FUNMASK	0~255	フォールト・アンマスクレジスタの設定を行う。	
FUNMASK?		FUNMASK値を10進数で返します。	
STB?		ステータス・バイト・レジスタ値を10進数で返します。	
FAU?		フォールト・レジスタ値を10進数で返します。	
STS?		ステータス・レジスタ値を10進数で返します。	
MOD?		モード・レジスタ値を10進数で返します。	
IDN?		機種名、ROMバージョンなどを返します。	
TERM	0 1 2 3	レスポンス・ターミネータを [CRLF] に設定します。 レスポンス・ターミネータを [CR] に設定します。 レスポンス・ターミネータを [LF] に設定します。 レスポンス・ターミネータ] を [EOI] だけに設定します。	
TERM?		[0, 1, 2, 3] を返します。	
HEAD	1 (ON) 0 (OFF)	クウェリ・メッセージにクウェリ・ヘッダを付けます。 クウェリ・メッセージにクウェリ・ヘッダを付けません。	
HEAD?		[0, 1] を返します。	
ERR?		エラーコードを返します。 (「4.6 エラー・コード表」を参照)	

- <メモ>
- 各レジスタのビットの割付けは「4.4 レジスタのビット割付け」を参照してください。
  - 使用方法は「4.7 リモート・プログラミングの応用例 [5] 各種レジスタの設定、呼び出しとSRQ動作例」を参照してください。

## [11] GPIB 専用コマンドおよび特殊コード

マルチライン・メッセージ <DCL> : MCB のパス・アドレスを 0 にします。エラー・メッセージをクリアします。

マルチライン・メッセージ <SDC> : 同上。

マルチライン・メッセージ <GET> : **TRG** コマンドと同様です。

“@” (40h) : プログラム・コマンド・メッセージの終端に “@” コード (40h) を付加することにより、メッセージが実行終了するまでホールド・オフします。ただし、EOIだけのコマンド・メッセージ・ターミネータの場合は “@@” としてください。

例: call Tx("VSET 5.0V") ' 入力バッファにメッセージを取り込み、次へ進む。

call Tx("VSET 5.0V@") '<VSET 5.0V> を実行後、次へ進む。

## 4.4 レジスタのビット割付け

### [1] ステータス・バイト・レジスタ

M S B				L S B			
7	6	5	4	3	2	1	0
X	R Q S	X	M C B	E R R	S E	P O N	F A U

- ビット0 [F A U] : フォールト・レジスタ内の何れかのビットが真であることを示します。  
 ビット2 [S E ] : シーケンスが終了したことを示します。  
 ビット3 [E R R] : シンタックス・エラーなどが発生したことを示します。  
 ビット4 [M C B] : M C Bからサービス・リクエストが来ていることを示します。  
 ビット5 [ X ] : 不定  
 ビット6 [R Q S] : サービス・リクエストが発生したことを示します。  
 ビット7 [ X ] : 不定

- <メモ>
- ビット1 [P O N]、ビット6 [R Q S] はインターフェース・ボードI B 1 1 でのみ有効です。
  - ビット3 [E R R] は、ERR? クウェリ、CLR コマンド、<D C L>、<S D C>でリセットされます。
  - ビット6 [R Q S] は、G P I Bのシリアル・ポールにてリセットされます。
  - ビット1 [P O N]、ビット2 [S E] は、STB? クウェリでは不定です。

### [2] アンマスク・レジスタ

M S B				L S B			
7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	0	M C B	E R R	S E	0	F A U

- ビット0 [F A U] : フォールト・レジスタ内のいずれかのビットが真のとき、サービス・リクエストを発生させます。  
 ビット1 [ 0 ] : 不使用  
 ビット2 [S E ] : シーケンスが終了したとき、サービス・リクエストを発生させます。  
 ビット3 [E R R] : シンタックス・エラーなどが発生したとき、サービス・リクエストを発生させます。  
 ビット4 [M C B] : M C Bからサービス・リクエストが発生したとき、サービス・リクエストを発生させます。  
 ビット5 [ 0 ] : 不使用  
 ビット6 [ 0 ] : 不使用  
 ビット7 [ 0 ] : 不使用

- <メモ>
- 不使用ビットには [0] をセットしておいてください。

## [ 3 ] フォールト・レジスタ

M S B

L S B

7	6	5	4	3	2	1	0
X	O C	C C	C V	D R T	O H P	O C P	O V P

- ビット0 [O V P] : O V P動作  
 ビット1 [O C P] : O C P動作  
 ビット2 [O H P] : O H P動作  
 ビット3 [D R T] : 出力電流制限（ディレーティング）動作  
 ビット4 [C V] : C V動作  
 ビット5 [C C] : C C動作  
 ビット6 [O C] : L i m i t 動作  
 ビット7 [X] : 不定

<メモ> • フォールト・レジスタの各ビットはラッチ機能を有しています。[F A U ?] クエリで読み出されるまでセット状態を維持します。

## [ 4 ] フォールト・アンマスク・レジスタ

M S B

L S B

7	6	5	4	3	2	1	0
0	O C	C C	C V	D R T	O H P	O C P	O V P

- ビット0 [O V P] : フォールト・レジスタのO V Pビットの動作を可能にします。  
 ビット1 [O C P] : フォールト・レジスタのO C Pビットの動作を可能にします。  
 ビット2 [O H P] : フォールト・レジスタのO H Pビットの動作を可能にします。  
 ビット3 [D R T] : フォールト・レジスタのD R Tビットの動作を可能にします。  
 ビット4 [C V] : フォールト・レジスタのC Vビットの動作を可能にします。  
 ビット5 [C C] : フォールト・レジスタのC Cビットの動作を可能にします。  
 ビット6 [O C] : フォールト・レジスタのO Cビットの動作を可能にします。  
 ビット7 [0] : 不使用

<メモ> • 不使用ビットには[0]をセットしておいてください。

## [ 5 ] ステータス・レジスタ

M S B

L S B

7	6	5	4	3	2	1	0
X	O C	C C	C V	D R T	O H P	O C P	O V P

- ビット0 [O V P] : O V P動作  
 ビット1 [O C P] : O C P動作  
 ビット2 [O H P] : O H P動作  
 ビット3 [D R T] : 出力電流制限（ディレーティング）動作  
 ビット4 [C V] : C V動作  
 ビット5 [C C] : C C動作  
 ビット6 [O C] : L i m i t 動作  
 ビット7 [X] : 不定

## [ 6 ] モード・レジスタ

M S B										L S B									
9	8	7	6	5	4	3	2	1	0										
C C A F	C V A F	ERL1	ERL0	TIM1	TIM0	DRT	EOFF	CRW	DOWN										

ビット0 [D O W N] : 出力不可の時（本機内部の電力素子保護回路動作時）に‘1’

ビット1 [C R W] : クローバ・オプションがセットされている時に‘1’

ビット2 [E O F F] : 後面パネルのアナログ・リモート・コントロール端子（J 2）の出力オン・オフ・コントロールがオフ（ショート）の時に‘1’がセットされます。

ビット3 [D R T] : 出力電流が約80%に制限されているとき‘1’

ビット4 [T I M 0] : オン・タイミング・コード0 \*1

ビット5 [T I M 1] : オン・タイミング・コード1 \*1

ビット6 [E R L 0] : 外部リモート状態コード0 \*2

ビット7 [E R L 1] : 外部リモート状態コード1 \*2

ビット8 [C V A F] : CVのオート・ファイン機能有効のとき‘1’

ビット9 [C C A F] : CCのオート・ファイン機能有効のとき‘1’

\*1 オン・タイミング・コード表

	T I M 1	T I M 0
N o r m a l	0	0
C V M o d e	0	1
C C M o d e	1	1


\*2 外部リモート状態コード表

	E R L 1	E R L 0
L o c a l	0	0
C V R e m o t e	0	1
C C R e m o t e	1	0
C V、C C R e m o t e	1	1

## 4.5 SRQ、ステータス・バイトと各種レジスタ

本機は、本機内部で発生した事象をコントローラに知らせるためのさまざまなレジスタを持っています。これらのレジスタについて説明します。

SRQおよびステータス・バイトと各種レジスタの相関図



\* SRQはGPIBにだけ備わっている機能です。

## 4.6 エラー・コード表

---

エラー・コード	パネル表示内容
1	I/F Syntax Error.
2	I/F Argument Error.
51	Parity Error.
52	Framing Error.
53	RX Buff Overflow.
54	TX Buff Overflow.
60	I/F Invalid Data.
61	I/F Can't Execute.
62	I/F No Answer.
63	I/F Warning Data.
79	Data Clip.
80	Prediction OVP.
81	Prediction OCP.

- <メモ>
- 発生したエラーはエラー・レジスタに書き込まれます。したがって、ERR? クウェリによって返されるエラーコードは最後に発生したエラーです。
  - また、ERR? クウェリ、CLR コマンド、<DCL>、<SDC>でエラー・レジスタはクリアされます。
  - エラーの内容は「付録1 エラー・メッセージ一覧」を参照してください。

## 4.7 リモート・プログラミングの応用例

---

### 4.7.1 初期設定

リモート・プログラミングを行う前に、インターフェース・ボードの初期設定を行ってください。ボード別の設定項目は、次のとおりです。設定手順については、「3.4.1 コンフィギュレーション」を参照してください。

#### GPIB インターフェース・ボード (IB11)

- ・GPIB 機器アドレス
- ・パワー・オン・サービス・リクエスト

#### RS-232C インターフェース・ボード (RS11)

- ・転送速度
- ・データ・ビット長
- ・ストップ・ビット長
- ・パリティ・ビット

#### MCB スレーブ・インターフェース・ボード (MC11S)

- ・MCB 機器アドレス

## 4.7.2 応用プログラム

### サンプルコード（Visual Basic6.0）

後述するサンプルプログラムはMicrosoft Visual Basic6.0を前提にしており、I/OライブラリはVISAライブラリ（VISA COM）を使用するものとします。

以下のいずれかのVISAライブラリが使用できます。

- ・当社のKI-VISA  
(VER.3.0.x以降、当社ウェブサイト <http://www.kikusui.co.jp/download/> からダウンロード可能)
- ・National Instruments社のNI-VISA  
(VER.3.0以降、Windows2000およびWindows XPではVER.3.2以降)
- ・Agilent Technologies社のAgilent VISA  
(Agilent IO Libraries M01.00以降)

### VISAセッションの取得と通信設定

下記に示すコードは、後述する全てのサンプルプログラムに共通の部分で、本製品との通信を行う前に実行する必要があります。

また、変数strVisaAddressに代入するVISAリソース文字列は、GPIB/RS232Cによって書式が異なります。

GPIBの場合はデバイスアドレス1を前提にしています。

RS232Cの場合、通信パラメータは工場出荷状態を前提にしています。

- ・通信速度: 9600 bps
- ・データ長: 8 bits
- ・ストップビット: 1 bit
- ・パリティ: NONE
- ・フロー制御: XFlow
- ・通信ポート: COM 1
- ・ターミネータ: CR+LF

プログラムの通信パラメータ設定はこれらの値で書かれていますので、製品の状態が工場出荷時と異なる場合は、工場出荷時の状態に戻してください。

「3.2.3 セットアップ機能」の「[4] イニシャライズ」を参照してください。

## 共通モジュール

### 1. 通信IOオープン/クローズモジュール

GPIB または RS232C IO オープン/クローズモジュールは通信を行うための基本的な動作ですから、標準モジュールに収録してください。プログラム開始で、comm\_open 関数を呼び出したら、プログラム終了前に必ず comm\_close 関数を呼び出して通信ポートを閉じてください。

### 2. 設定コマンド/問合せコマンド送受信モジュール [Function Tx(send\_data As String)]

コマンド送信後、コマンド文字列に "?" が含まれていれば受信動作を実行し、グローバル変数 [g\_strRxd] に受信データを格納します。

<<以下を標準モジュールに収納してください>>

```
Option Explicit
Public Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)  'sleep 関数 API wait 時間に使用します
' 下記の変数は VISA COM を操作するのに必要です
Public rm As VisaComLib.IResourceManager
Public io As VisaComLib.IMessage
Public serial As VisaComLib.ISerial
Public g_strRxd As String          ' 受信データ格納グローバル変数
Public m_session_INTFC As VisaComLib.IGpibIntfc  ' GPIB インターフェースコマンド使用時のライブラリ
Public Const trg_on = "1"           ' シーケンス ステップ トリガON
Public Const trg_off = "0"          ' シーケンス ステップ トリガOFF

'
'-----
Function comm_open()
'*****
'* 通信 IO open モジュール
'* 通信ポートは下記のように固定されています
'* GPIB アドレス: 1
'* RS232C ポート: COM1
'* 
'* strVisaAddress に代入する文字列で GPIB, RS232C 切替えます
'* 本モジュールでは通信ポート open 後、HEAD を OFF に設定します
'* *****
Dim strVisaAddress As String      ' strVisaAddress 変数は VISA アドレスを指定します。
' strVisaAddress = "ASRL1::INSTR"    ' RS232C ポート設定 ※ RS232C を有効にする場合、GPIB はコメントにしてください
strVisaAddress = "GPIB0::1::INSTR"  ' GPIB アドレス設定 ※ GPIB を有効にする場合、RS232C はコメントにしてください

' リソースマネージャー・オブジェクトを作成してください。
'(最初、VISA Gloval リソースマネージャーで作成を試みます、失敗した場合は、アジレントリソースマネージャーで試みます)

On Error Resume Next
Set rm = CreateObject("VISA.GlobalRM")
If rm Is Nothing Then
    Set rm = CreateObject("AgilentRM.SRMCl")
End If
On Error GoTo 0

' VISA セッションオープン
Set io = rm.Open(strVisaAddress, NO_LOCK)

' RS232C 固有の通信設定を行います
If io.HardwareInterfaceType = INTF_ASRL Then
    Set serial = io
    serial.BaudRate = 9600
    serial.DataBits = 8
    ' IO リソースが RS232C の場合は以下の設定を実行します
    ' RS232C
    ' ポーレート 9600bps 設定
    ' データ長 8 ビット設定
```

```

serial.StopBits = ASRL_STOP_ONE          'ストップビット 1ビット設定
serial.Parity = ASRL_PAR_NONE           'パリティビット 使用しない
serial.FlowControl = ASRL_FLOW_XON_XOFF 'フロー制御 Xon/off 設定
serial.Timeout = 5000                  'タイムアウト 5秒設定 (設定しない場合のデフォルトは2秒)

ElseIf io.HardwareInterfaceType = INTF_GPIB Then 'GPIB 使用時のみ
    Set m_session_INTFC = rm.Open("GPIB0::INTFC") 'インターフェースメッセージを使用可にします
End If

Call Tx("HEAD OFF")                   'HEAD 無し設定
End Function

'-----
Function comm_close()
'*****
'* 通信 IO open モジュール
'* 通信ポートは下記のように固定されています
'* GPIB アドレス: 1
'* RS232C ポート: COM1
'* 
'* strVisaAddress に代入する文字列で GPIB,RS232C を切替えます
'* 本モジュールでは HEAD を OFF に設定後、IDN?で問合せを行います
'*****

'Close the VISA session
If rm Is Nothing Then Exit Function
io.Close
If m_session_INTFC Is Nothing Then Exit Function
m_session_INTFC.Close
End Function

'-----
Function Tx(send_data As String)
'*****
'* 送信・受信モジュール
'* 送信方法:call ("アスキーコード文字列") + CR+LF
'* 本モジュールでは文字列にターミネータ CR+LF を付加します
'* 
'* (?) が含まれるクエリコマンドの場合受信動作を実行します
'* グローバル変数 g_strRxd に受信データを格納します
'*****

On Error Resume Next
io.WriteString send_data + vbCrLf      'コマンド + CRLF 送信

If InStr(send_data, "?") Then
    g_strRxd = io.ReadString(256)        'クエリコマンド判断
                                         '受信したデータを g_strRxd グローバル変数に代入
End If
End Function

```

## サンプルプログラム

以下のサンプルプログラムは、フォームを作成し、適当なコマンドボタンを設置して関数コールで使用してください。

例:

```
Private Sub Command1_Click()
    Call comm_open
    Call example001
    Call comm_close
End Sub
```

' 通信ポートオープン  
' サンプルプログラム 001 を実行する  
' 通信ポートクローズ

### [1] 電圧設定とモニタ・リードバック例

```
Sub example001()
    ' Sample program 1
    '[1] 電圧設定とモニタ・リードバック例
    ' データ形式（単位省略、V、指数、mV、KVが使用できます）
    ' 設定電圧問合せ値は、グローバル変数 g_strRxd に代入されます。
    '<<VSET/ISET,VSET?,ISET?,VOUT?,IOUT?>>
    Dim dVoltMeasure As Double
    Call Tx("VSET 5.00")
    Call Tx("OUT ON")
    dVoltMeasure = Meas_vout

    Call Tx("VSET 0.00V")
    dVoltMeasure = Meas_vout

    Call Tx("VSET 4.75E+0")
    dVoltMeasure = Meas_vout

    Call Tx("VSET 5250mV")
    dVoltMeasure = Meas_vout

    Call Tx("VSET 0.005KV")
    dVoltMeasure = Meas_vout

    Call Tx("OUT OFF")
End Sub
```

---

```
Function Meas_vout() As Double
    ' 設定電圧問合せ / 出力電圧問合せ
    Dim dVoltMeasure As Double
    Sleep (1000)
    Call Tx("VOUT?")
    dVoltMeasure = Val(g_strRxd)
    Meas_vout = dVoltMeasure
    Call Tx("VSET?")
End Function
```

---

```
Function Meas_iout() As Double
    ' 設定電流問合せ / 出力電流問合せ
    Dim dCurrentMeasure As Double
    Sleep (1000)
    Call Tx("IOUT?")
    dCurrentMeasure = Val(g_strRxd)
    Meas_iout = dCurrentMeasure
```

' 測定電圧変数 Double 型  
' 電圧 5.00V 設定  
' 出力 ON  
' 設定電圧問合せ / 出力電圧問合せ  
  
' 測定電圧変数 Double 型  
' 電圧 0.00V 設定  
' 設定電圧問合せ / 出力電圧問合せ  
  
' 測定電圧変数 Double 型  
' 電圧 4.75V 設定  
' 設定電圧問合せ / 出力電圧問合せ  
  
' 測定電圧変数 Double 型  
' 電圧 5.25V 設定  
' 設定電圧問合せ / 出力電圧問合せ  
  
' 測定電圧変数 Double 型  
' 電圧 5.00V 設定  
' 設定電圧問合せ / 出力電圧問合せ  
  
' 出力 OFF

' 測定電圧変数 Double 型  
' 立ち上がりディレイ時間設定 1 秒  
' 出力電圧問合せ、クエリは g\_strRxd に格納される  
' 文字データを Double 形数値データに変換  
  
' 設定電圧問合せ  
  
' 測定電流変数 Double 型  
' 立ち上がりディレイ時間設定 1 秒  
' 出力電流問合せ、クエリは g\_strRxd に格納される  
' 文字データを Double 形数値データに変換

```

Call Tx("ISET?")
' 設定電流問合せ
End Function

```

## [2] プロテクション処理動作の設定例

```

Sub example002()
    'Sample program 2
    '[2] プロテクション処理動作の設定例
    '問合せ値は、グローバル変数 g_strRxd に代入されます。
    '<<Protection>>
    '-----設定-----
    Call Tx("OVPSET 5.5;OCPSET 120")          'OVP/OCP 値を設定する

    Call Tx("OVPACTN 1;OCPACTN 2;OCPDLY 1.5S") 'プロテクション時のアクション 1:OUT OFF 2:PWR OFF
    '-----問合せ値格納変数-----                   'リミットディレイ時間設定 1.5 秒 (設定範囲 0.05~9.9sec)

    Dim dOVP_Data As Double                      'OVP 設定データ格納変数
    Dim dOCP_Data As Double                      'OCP 設定データ格納変数

    Dim iOVPaction_Data As Integer              'OVP アクション設定データ格納変数
    Dim iOCPaction_Data As Integer              'OCP アクション設定データ格納変数
    Dim dOCPDLY_Data As Double                  'OCP ディレイデータ格納変数

    Dim dHOPV_Data As Double                    'ハードウエア OVP データ格納変数
    Dim dHOCP_Data As Double                    'ハードウエア OCP データ格納変数

    '-----問合せ-----
    Call Tx("OVPSET?")                         'OVP 設定値問合せ
    dOVP_Data = Val(g_strRxd)                  'クエリを数字に変換

    Call Tx("OCPSET?")                         'OCP 設定値問合せ
    dOCP_Data = Val(g_strRxd)                  'クエリを数字に変換

    Call Tx("OVPACTN?")                        'OVP アクション設定データ問合せ
    iOVPaction_Data = Val(g_strRxd)           'クエリを数字に変換

    Call Tx("OCPACTN?")                        'OCP アクション設定データ格納変数問合せ
    iOCPaction_Data = Val(g_strRxd)           'クエリを数字に変換

    Call Tx("OCPDLY?")                         'OCP ディレイ設定データ問合せ
    dOCPDLY_Data = Val(g_strRxd)              'クエリを数字に変換

    Call Tx("HOVP?")                           'ハードウエア + 電圧リミット値問合せ
    dHOPV_Data = Val(g_strRxd)                'クエリを数字に変換

    Call Tx("HOCP?")                           'ハードウエア - 電圧リミット値問合せ
    dHOCP_Data = Val(g_strRxd)                'クエリを数字に変換

```

End Sub

### [3] ファイン調整の設定例

```

Sub example003(d_setvoltage As Double)
    'Sample program 3
    '本関数を呼び出す場合の引数は、Double型です。
    '[3] フайн調整の設定例: call example003(12.000V)
    '設定値に対して、出力電圧を±1mVの範囲に微調整する例です。
    '素早く設定値に到達できるように、予め計算したFINE値を送り、その後で微調整します。
    'Software Auto Fine 機能
    'FINE 設定範囲: -128 ~ 127
    'コマンド書式: VFINE <設定値>
    '<<Fine>>

    Dim d_fine_dif_val As Double          ' 設定値と出力値の差変数
    Dim volt_FINE As Integer             ' FINE 設定値変数
    volt_FINE = 0
    Call Tx("VSET" & Str$(d_setvoltage))
    Call Tx("OUT ON")                  ' 出力ON

    d_fine_dif_val = d_setvoltage - Wait_ReadBack
    volt_FINE = d_fine_dif_val / 0.0006          ' 設定値と出力値の差計算
                                                ' FINE 設定値の予想値算出(収束時間を早くするための計算)
                                                ' (定数 0.0006 は製品により異なる)

    If volt_FINE <= -128 Then           ' FINE 設定値がマイナス上限を超える場合
        volt_FINE = -128
        MsgBox "FINE のマイナス設定範囲を超えています"
    ElseIf volt_FINE >= 127 Then         ' FINE 設定値がプラス上限を超える場合
        volt_FINE = 127
        MsgBox "FINE のプラス設定範囲を超えています"
    End If
    Call Tx("VFINE " & Format(volt_FINE))          ' FINE 値を大まかに設定

    Do
        DoEvents
        d_fine_dif_val = d_setvoltage - Wait_ReadBack
        Debug.Print d_fine_dif_val
        If Abs(d_fine_dif_val) > 0.0011 Then          ' FINE 値を詳細に設定
            If d_fine_dif_val < 0 Then
                'FINE_minus prosess
                If volt_FINE < -128 Then Exit Do      ' 設定値と出力値の差計算
                Call Tx("VFINE " & Format(volt_FINE))
                volt_FINE = volt_FINE - 1
            Else
                'FINE_plus prosess
                volt_FINE = volt_FINE + 1
                If volt_FINE > 127 Then Exit Do      ' 設定値と出力値の差が 1.1mV以上なら FINE動作を行う
                Call Tx("VFINE " & Format(volt_FINE))
            End If
        Else
            Exit Do
        End If
    Loop
    Call Tx("SETINI")                      ' 出力電圧が設定より高め --> FINE-
                                                ' 出力電圧が設定より低め --> FINE+
                                                ' FINE_minus 最小値以下なら終了
                                                ' FINE設定
                                                ' FINE_plus 最大値以上なら終了
                                                ' FINE設定

End Sub
' -----
Function Wait_ReadBack() As Double
    Sleep (1000)                         ' 立ち上がりディレイ時間設定1秒
    Call Tx("VOUT?")                     ' 出力電圧問合せ、クエリは g_strRxd に格納される
    Wait_ReadBack = Val(g_strRxd)         ' 文字データを Double型数値データに変換
End Function

```

## [4] メモリ機能の使用例

```

Sub example004()
    'Sample program 4
    '[4]メモリ機能の使用例
    '頻繁に使用する設定をメモリに記憶させておくことができます。(A,B,C,Dメモリ)
    'メモリに記憶させた設定を呼び出すことができます。
    '電圧設定値とFINE設定値をあわせて記憶します。

    '本サンプルプログラムでは、4.750Vファイン設定を、Aメモリにストアします。
    '本サンプルプログラムでは、5.000Vファイン設定を、Bメモリにストアします。
    '本サンプルプログラムでは、5.250Vファイン設定を、Cメモリにストアします。
    '本サンプルプログラムでは、0.000Vファイン設定を、Dメモリにストアします。
    'ストア後1秒してA,B,C,Dメモリを読み出します。呼び出し間隔は1秒に設定しております。

    'STORE コマンド書式: MEMSTO <1~4>
    'RECALL コマンド書式: MEM <1~4>
    '<<MEMORY STO/RCL>>

    Dim d_setvoltage As Double          ' 設定電圧変数
    Dim icount As Integer               ' カウンタ変数

    d_setvoltage = 4.5                  ' 電圧設定初期値

    For icount = 1 To 4                ' 1:A 2:B 3:C 4:D

        If icount = 4 Then
            d_setvoltage = 0             ' icount=4 (D) なら 0.000 を設定
        Else
            d_setvoltage = d_setvoltage + 0.25   ' 電圧設定値 +0.25V
        End If

        Call example003(d_setvoltage)      ' 電圧FINE設定関数コール
        Call Tx("MEMSTO" + Str$(icount))  ' メモリストア
    Next

    Call Tx("VSET 0.000")              ' 電圧設定を0.00Vに戻す
    MsgBox "メモリストア動作終了しました" ' デバック用メッセージ

    For icount = 1 To 4
        DoEvents
        Call Tx("MEM" + Str$(icount))   ' メモリリコール(A, B, Cメモリ呼び出し)
        Call Wait_ReadBack              ' 出力電圧読出し
        Sleep (1000)                   ' 1秒間のウエイト
    Next
    MsgBox "メモリリコール動作終了しました" ' デバック用メッセージ
End Sub

```

## [5] 各種レジスタの設定、呼び出しと SRQ 動作例

```

Sub example005()
    'Sample program 5 [GPIB通信時のみ有効です]
    '[5]各種レジスタの肯定、呼び出しと使用例
    '電圧リミットを動作させ、FAU レジスタ bit0 OVP ビットで SRQ を発生させます。
    '本サンプルプログラムでは、シリアルポーリングで SRQ の動作を調べます。
    '関連レジスタ：
    ' STS?(ステータス・レジスタ) 読出し専用レジスタ
    ' FUNMASK (フォールト・アンマスク・レジスタ) 書込み / 読出しレジスタ
    ' FUN?(フォールト・レジスタ) 読出し専用レジスタ、読み出されるとクリアされます。
    ' UNMASK (アンマスク・レジスタ) 書込み / 読出しレジスタ
    ' STB?(ステータス・バイト・レジスタ) 読出し専用レジスタ、読み出されるとクリアされます。
    ' シリアルポール・レジスタ (ステータス・バイト・レジスタ) 読出し専用レジスタ
    ' 読み出されると、RQS ビットがクリアされます。
    ' 原因となるレジスタに SRQ 要因が残っている場合は、要因はクリアされません。
    ' OVP の場合は、OVP 検出後 Alarm として検出されるため、RESET コマンドを送信してアラーム解除を行っています。
    ' アラーム解除後、FAU レジスタおよびシリアルポールレジスタを読み出して、レジスタをクリアしておく必要があります。

    ' サービスリクエスト
    '<<SRQ>>
    Dim vset As Double
    vset = 15
    On Error Resume Next
    Call Tx("UNMASK 1;FUNMASK 1")                                'アンマスク・レジスタ、フォールト・アンマスク・レジスタ設定
    Call Tx("OVPSET 17.5;ISET 15")                               'OVP17.5V 設定、電流設定 15A
    Call Tx("OVPACTN 1")                                         'リミット時のアクション 1:OUT OFF、ディレイ時間 0.05sec
    Call Tx("VSET" + Str$(vset))                                 '電圧 15.0V 設定
    Call Tx("OUT ON")                                            '出力 ON
    Call Tx("CLR")                                                 'レジスタクリア

    Dim retVal As Integer

    Do
        DoEvents
        Call Tx("VSET" + Str$(vset))                               'シリアルポーリング
        retVal = io.ReadSTB                                         'ディレイ
        Sleep (200)

        vset = vset + 0.1
        Loop Until retVal > 64                                     'SRQ が立つまでループ

        Dim spoll_result As String
        spoll_result = SRQ_analyze(retVal)                           'サービスリクエスト内容解析コール
        MsgBox spoll_result + vbCrLf + vbCrLf + "が発生しました。" '解析結果表示
    '
    Call Tx("RESET")                                              'アラーム解除
    Call Tx("SETINI")                                             '各種設定を工場出荷時に戻す
    Call Tx("FAU?")                                                'アラーム解除後、フォールトジスタをクリアする
    retVal = io.ReadSTB                                           'アラーム解除後、シリアルポールレジスタをクリアする
End Sub
'

Function SRQ_analyze(spoll_data As Integer) As String
    'サービスリクエスト内容解析
    'シリアルポール実行後、ステータス・バイト・レジスタの内容を解析します
    'サマリービットがONの場合は、サマリービットに対応するレジスタ内容を問合せ、内容を解析します
    Dim i As Integer
    Dim STBreg(7) As Integer

```

```

Dim FAUreg(7) As Integer
Dim ERRreg(7) As Integer

'-----ステータス・バイト・レジスタ解析-----
For i = 7 To 0 Step -1                                ' クエリを8ビットに分解
    If spoll_data - 2 ^ i < 0 Then                   ' STBreg(0)～STBreg(7)に0,1を代入
        STBreg(i) = 0
    Else
        spoll_data = spoll_data - 2 ^ i
        STBreg(i) = 1
    End If
Next
If STBreg(0) = 1 Then SRQ_analyze = "FAU"           ' '
If STBreg(1) = 1 Then SRQ_analyze = "PON"           ' '
If STBreg(2) = 1 Then SRQ_analyze = "SEQ END"       ' '
If STBreg(3) = 1 Then SRQ_analyze = "ERR"           ' '
If STBreg(4) = 1 Then SRQ_analyze = "MCB"           ' '
'If STBreg(6) = 1 Then SRQ_analyze = "RQS"          ' '
'-----フォールト・レジスタ解析-----          ' '
If STBreg(0) = 1 Then                               ' フォールト・レジスタ・サマリビット ON
    Call Tx("FAU?")
    spoll_data = Val(g_strRxd)                      ' フォールト・レジスタ問合せ
                                                    ' FAU?のクエリを数字に変換

For i = 7 To 0 Step -1                                ' クエリを8ビットに分解
    If spoll_data - 2 ^ i < 0 Then                   ' FAUreg(0)～FAUreg(7)に0,1を代入
        FAUreg(i) = 0
    Else
        spoll_data = spoll_data - 2 ^ i
        FAUreg(i) = 1
    End If
Next
If FAUreg(0) = 1 Then SRQ_analyze = "OVP"           ' ビット0が1なら、OVPを返す
If FAUreg(1) = 1 Then SRQ_analyze = "OCP"           ' ビット1が1なら、OCPを返す
If FAUreg(2) = 1 Then SRQ_analyze = "OHP"           ' ビット2が1なら、OHPを返す
If FAUreg(4) = 1 Then SRQ_analyze = "CV"            ' ビット4が1なら、CVを返す
If FAUreg(5) = 1 Then SRQ_analyze = "CC"            ' ビット5が1なら、CCを返す
If FAUreg(6) = 1 Then SRQ_analyze = "OC"            ' ビット6が1なら、OCを返す
End If
'-----エラー・レジスタ解析-----          ' '
If STBreg(3) = 1 Then                               ' エラーレジスタ・サマリビット ON
    Call Tx("ERR?")
    spoll_data = Val(g_strRxd)                      ' フォールト・レジスタ問合せ

Select Case spoll_data

Case 0
    SRQ_analyze = "No error."
Case 1
    SRQ_analyze = "I/F syntax error."
Case 2
    SRQ_analyze = "I/F argument error."
Case 51
    SRQ_analyze = "Parity error."
Case 52
    SRQ_analyze = "Framing error."
Case 53
    SRQ_analyze = "RX Buff overflow."
Case 54
    SRQ_analyze = "RX Buff overflow."
Case 60
    SRQ_analyze = "I/F invalid data."

```

```
Case 61
    SRQ_analyze = "I/F can't execute."
Case 62
    SRQ_analyze = "I/F No answer."
Case 63
    SRQ_analyze = "I/F warning data."
Case 79
    SRQ_analyze = "Data clip."
Case 80
    SRQ_analyze = "Prediction OVP"
Case 81
    SRQ_analyze = "Prediction OCP"
Case Else
    SRQ_analyze = "Other error."
End Select
End If

If STBreg(4) = 1 Then SRQ_analyze = "MCB"           'MCB ACTN ビット ON

End Function
```

## [6] MCB のパス・アドレス指定と同時動作例

```

Sub example006()
    'Sample program 6 [GPIB/RS232C 共通]
    ' [6] MCB のパス・アドレス指定と同時動作例
    ' 複数台の PBX を同じタイミングで制御する例です。但し 2 台目以降の PAX には MCB11S オプションボードが必要です。
    ' MCB11S オプションボードのスレーブ機器アドレスは、本体コンフィグにて、1 ~ 15 の何れかに設定してください。
    ' 複数台の PAD-LET にトリガ電圧を設定しておき、GET または TRG コマンドで一斉に電圧を出力します。
    ' MCB マスター アドレス:0 固定 MCB スレーブ アドレス:1 ~ 15
    ' MCB アドレス 16 を指定すると、全ての MCB 指定となります。
    ' MCB のパス・アドレス指定と同時動作例
    ' GET インターフェースメッセージは、GPIB 通信時のみ使用できるコマンドです。RS232C 使用時は、TRG コマンドを用います。

    '<<MCB>>
    Call Tx("PATH 0")                                ' マスター アドレス指定
    Call Tx("VSET 0;OUT ON;TRIGVSET 5@")            ' トリガ時の電圧設定 5V

    '-----以下のプログラムは、MCB接続時以外はコメントのまま-----
    'Call Tx("PATH 1")                                ' スレーブ アドレス設定
    'Call Tx("VSET 0;OUT ON;TRIGVSET 12@")          ' トリガ時の電圧設定 12V
    '-----'

    Call GET_operation                                ' GET コマンド発行 (GPIB のみ有効、RS232C の場合は TRG コマンド使用)
    'Call Tx("TRG")                                    ' RS232C の場合
    Sleep (5000)                                     ' 5 秒間の wait 時間
    Call Tx("PATH 16;TRIGVSET 0@")                  ' 全ての機器のトリガ電圧を 0V に設定
    Call Tx("TRG")                                    ' TRG コマンド発行 (GPIB/RS232C 共通)
End Sub
'-----'

Sub GET_operation()
    Dim buff_ary(5) As Byte
    Dim count As Long
    Dim retVal As Long
    Dim GPIB_ADDRESS As Integer

    GPIB_ADDRESS = 1
    buff_ary(0) = &H3F                                ' UNL
    buff_ary(1) = &H40                                ' TA
    buff_ary(2) = &H20 + GPIB_ADDRESS                ' MLA1
    buff_ary(3) = &H8                                ' GET
    count = 4                                         ' 送信バイト数
    retVal = m_session_INTFC.Command(buff_ary, count)
End Sub

```

## [7] シーケンス動作例1 [NVI モード]

```

Sub example007()
    'Sample program 7 [ノーマル・シーケンス登録]
    '新規シーケンスの登録
    '(1)シーケンスマード設定
    'NEWSEQ <Mode,TimeUnit> [1:NV 2:NI 3:NVI],[1:TimeUnit ms 2:TimeUnit sec 3:TimeUnit minute 4:TimeUnit hour]
    'モード問合せコマンド:SEQMODE? クエリは数字で返されます。[001:NV 002:NI 003:NVI]
    '

    '(2)シーケンス設定
    'SEQUENCE <SEQ_No,PROG_No,LOOP_value,Chain_SEQ_No,End_prog_No>
    'SEQ_No <1～8> PROG_No <1～8>
    'シーケンス問合せコマンド:SEQUENCE?,<1～8> クエリは、"1,1,10,2,0" のように返されます。
    '

    '(3)PROGRAM 番号設定
    'PROGRAM <1～16>
    'プログラム番号問合せコマンド:PROGRAM? クエリは1～16で返されます。
    '

    '(4)ステップ設定 [NV,NI,NVI モードの最大ステップ数:256 ステップ]
    'STEP <Step_No,Lamp_on_off,VoltSet_value,Lamp_on_off,CurrentSet_value,TRG_on_off,Out_on_off,Pause_on_off,time>
    'ステップ番号 <1～256>
    '電圧ランプ <ON,OFF>
    '電圧設定値
    '電流ランプ <ON,OFF>
    '電流設定値
    'トリガ出力 <1:ON 0:OFF>
    'ポーズON/OFF設定 <1:ON 0:OFF>
    '実行時間設定
    'ステップ問合せコマンド:STEP?,<ステップ番号> クエリは、"1,1,1,2,16" のように返されます。
    '

    '(5)プログラム最終行指定
    'EOS <ステップ番号> ステップ番号省略時は、直前のステップ番号+1ステップに書き込まれます。
    '

    'シーケンス動作例1 (NVI モード)
    '<<NORMAL SEQUENCE SAMPLE>>

    '----- Mode -----
    Call Tx("EXECUTE 0")                                'シーケンス実行モード解除
    Call Tx("NEWSEQ 3,1")                                'ノーマルシーケンス [NVI] モード指定
    '----- Sequence -----
    Call Tx("SEQUENCE 1,1,1,2,16")
    Call Tx("SEQUENCE 2,2,2,3,16")
    Call Tx("SEQUENCE 3,3,1,0,16")
    '----- Program -----
    Call Tx("PROGRAM 1")                                  'PROGRAM 1指定
    Call Tx("STEP 1,0,0.00V,0,5.0A,0,1,0,50ms")
    Call Tx("EOS")                                       'EOS送信

    Call Tx("PROGRAM 2")                                  'PROGRAM 2指定
    Call Tx("STEP 1,1,10.00V,0,5.0A,1,1,0,10ms")
    Call Tx("STEP 2,0,10.00V,0,5.0A,0,1,0,20ms")
    Call Tx("STEP 3,1,16.00V,0,5.0A,0,1,0,30ms")
    Call Tx("STEP 4,1,0.00V,0,5.0A,0,1,0,40ms")
    Call Tx("EOS")                                       'EOS送信

    Call Tx("PROGRAM 3")                                  'PROGRAM 3指定
    'STEP 番号省略時、直前のSTEP番号+1になります
    Call Tx("STEP 1,0,5.00V,0,5.0A,0,1,0,30ms")
    Call Tx("STEP ,0,15.00V,0,5.0A,0,1,0,20ms")
    Call Tx("STEP ,1,0.00V,0,5.0A,0,1,0,50ms")
    Call Tx("EOS")                                       'EOS送信

```

```

Call Tx("PROGRAM 16")                                'PROGRAM 16 指定
Call Tx("STEP 1,0, 0.00V,0,5.0A,0,0,0, 1ms")
Call Tx("EOS")                                         'EOS 送信

'----- SAVE to EEPROM -----
Call Tx("FSAVE 0@")                                    'ファイル保存
Call Sequence_RUN                                     'シーケンス実行

End Sub

```

## [8] シーケンス実行

```

Sub Sequence_RUN()
    'Sample program 9 [シーケンス実行]
    'シーケンスの実行
    '(1)プログラム番号指定:PROGRAM <1～16> ※直前に設定されている場合は、省略できます。
    '
    '(2)シーケンス実行モード設定
    'EXECUTE <1,0> [1:実行モード 0:編集モード]
    'シーケンス実行モード問合せ:EXECUTE? クエリは、1または0で返されます。
    '
    '(3)実行・停止・ポーズ
    'RUN <シーケンス番号 1～8>
    'STOP
    'PAUSE <1,0> [1:ON 0:OFF]
    '
    'シーケンス実行中の状態問合せコマンド:RUNNING?
    'クエリーは、<STOP:1,RUN:2,PAUSE:3>,<SEQ.NO>,<PROG.NO>,<STEP.NO>のように返されます。
    '<<Fast Speed SEQUENCE Execute>>

    Dim retVal As Integer
    Call Tx("CLR")                                       'レジスタクリア
    Call Tx("PROGRAM 1")                                  'PROGRAM 1 指定
    Call Tx("UNMASK 4")                                   'アンマスク・レジスタ、SE ビット設定
    Call Tx("SEQMODE?")                                   'シーケンスマード問合せ
    If Val(g_strRxd) > 9 Then                           'ファーストシーケンス判断
        Call Tx("OUT 1@")                                 '出力 ON 送信
    End If
    '----- Execute-----
    Call Tx("EXECUTE 1")                                 'シーケンス実行モード ON 送信
    Call Tx("RUN 1")                                    'シーケンス実行送信
    '----- SEQUENCE STOP 検出-----
    Do
        DoEvents
        Call Tx("RUNNING?")
        retVal = io.ReadSTB
        Sleep (100)
        Loop Until retVal <> 0                           'SRQ が立つまでループ

        Dim spoll_result As String
        spoll_result = SRQ_analyze(retVal)
        MsgBox spoll_result + vbCrLf + vbCrLf + "SRQが発生しました。"
        Call Tx("EXECUTE 0")                               'サービスリクエスト内容解析コール
                                                        '解析結果表示
                                                        'シーケンス実行モード OFF 送信
    End Sub

```

## 4.8 コマンド・ヘッダ・リスト

---

コマンドのヘッダ名の一覧を掲載します。下表の「見出し番号」は、「4.3.2 各コマンドの構成」の中の参照見出し番号を表しています。

ヘッダ名	見出し番号	ヘッダ名	見出し番号
CLR	[7]	PROGRAM	[6]
CTRLZ	[9]	RESET	[4]
EOS	[6]	ROOTPATH	[8]
ERR	[10]	RUN	[6]
EXECUTE	[6]	RUNNING	[6]
FAU	[10]	SEQMODE	[6]
FLOAD	[6]	SEQUENCE	[5]
FSAVE	[6]	SETINI	[3]
FUNMASK	[10]	SETRCL	[3]
HEAD	[10]	SETST0	[3]
HOCP	[4]	SILENT	[9]
HOVP	[4]	STB	[10]
IDN	[10]	TEXTSEQ	[7]
IFINE	[1]	STEP	[5]
IOUT	[1]	STOP	[6]
ISET	[1]	STS	[10]
LL0	[8], [9]	TERM	[10]
MCBACTN	[4]	TEXTIDX	[6]
MEM	[3]	TEXTPROG	[6]
MEMST0	[3]	TEXTSEQ	[7]
MOD	[10]	TRG	[2]
NEWSEQ	[5]	TRIGISET	[2]
OCPACTN	[4]	TRIGSTOP	[2]
OCPDLY	[4]	TRIGVSET	[2]
OCPSET	[4]	TRTF	[1]
OUT	[1]	UNMASK	[10]
OVPACTN	[4]	VFINE	[1]
OVPSET	[4]	VOUT	[1]
PATH	[8]	VSET	[1]
PAUSE	[6]	WAIT	[7]
PORT	[7]	<X <sub>OFF</sub> >	[9]
POW	[7]	<X <sub>ON</sub> >	[9]


## 第5章 各部の機能説明

本機の各部の名称と機能を説明します。

### 目 次

5. 1	前面パネル	.....	5-2
5. 2	後面パネル	.....	5-8

## 5. 1 前面パネル



### [1] 主電源スイッチ

本機の主電源をオン／オフするスイッチです。このスイッチをオンすると [2] の主電源インジケータが点灯します。この場合の消費電力については第7章の仕様をご覧ください。

### [2] 主電源インジケータ

[1] の主電源スイッチがオンのとき点灯します。また、入力電源の異常を示す機能も兼ねています。

点灯 ..... 正常

点滅 ..... 異常 (U、V、Wのうちの1相が欠相している。)

消灯 ..... 異常 (U、V、Wのうち2相が欠相しているかまたは全相とも給電されていない。)

### [3] 電源スイッチ

本機の電源をオン／オフするスイッチです。一度押すとオンに、もう一度押すとオフになります。これは照光式押しボタンスイッチでオンにすると点灯します。

このスイッチをオンすると約1秒間入力突入電流防止回路が動作した後、約2秒間セルフテストを実行します。この間は他の機能は働きません。

#### [4] オプション・ボード・スロット1

オプション・インターフェース・ボードを挿し込むためのスロットです。次の3種類のいずれかのインターフェース・ボードを装着することができます。

- ・IB11 (GPIBインターフェース)
- ・RS11 (RS-232Cインターフェース・ボード)
- ・MCllS (MCBインターフェース・ボード)

- (注意)**
- ・オプション・インターフェース・ボードやケーブルを着脱する際には必ず電源スイッチをオフしてください。
  - ・このスロットと後面パネルにあるオプション・ボード・スロットとは同時に使用することはできません。両方のスロットにオプション・ボードを装着した場合はオプション・ボード・スロット1（前面パネル）が優先となります。

#### [5] 空気取入れ口

- (注意)**
- ・空気取入れ口をふさがないでください。

#### [6] ストップバー・ボルト

- (警告)**
- ・本機設置時には、必ずストップバー・ボルトで固定してください。

#### [7] トリガ信号入出力端子

トリガ信号の入出力端子です。入出力の切り替えはコンフィギュレーション・メニューで行うことができます。

#### [8] 出力電流モニタ端子

出力電流値をモニタするための端子です。定格電流出力時10Vが出力されます。（出力電流波形モニタとしては使用することはできません。）

#### [9] ハードウェアOVP設定ボリューム

ハードウェアOVP設定用ボリュームです。


#### [10] ハードウェアOCP設定ボリューム

ハードウェアOCP設定用ボリュームです。

#### [11] リモート・コントローラ接続端子

付属の専用リモート・コントローラの接続端子です。

## 操作部



### [12] 出力キー

**【OUTPUT】** 押すたびに、出力のオン／オフが切り換わります。  
出力がオンになっているときはLEDが点灯します。  
オフのときは出力端子がハイインピーダンス(数kΩ)になります。

### [13] コントラスト・ボリューム

ディスプレイのコントラストを調整するボリュームです。

### [14] ディスプレイ

電圧、電流の設定値および様々なパラメータが表示されます。メニュー項目や各種メッセージも表示されます。

### [15] テンキー・機能キー

数値の入力、メニュー項目の選択、機能の選択に使います。

- 【ESC】** 操作を取り消します。または前のメニュー項目に戻ります。
- 【CLR】** 入力した数値をクリアします。
- 【BS】** 直前に入力した数値を削除します。
- 【0】 ~ 【9】** 数値を入力します。またはメニュー項目を選択します。
- 【.】** 小数点を入力します。
- 【SHIFT】** キーの下に書かれた青文字の機能を実行するときに押します。〈SHIFT〉 LEDが点灯しているときに有効です。
- 【ENTER】** 入力した数値を確定します。

## 青文字の機能一覧

### RESET

(【SHIFT】+【ESC】) エラーおよびアラームをリセットします。

### IB ST

(【SHIFT】+【CLR】) GPIBステータスを表示します。

### LOCAL

(【SHIFT】+【BS】) インターフェースによるリモート状態をローカル状態に戻します。

### Tr Tf

(【SHIFT】+【8】) C.VおよびC.Cでの立上り・立下り時間を選択します。

### SETUP

(【SHIFT】+【7】) セットアップ・ファイルに関するメニューを表示します。

### RESOLN

(【SHIFT】+【6】) 【V SET】または【I SET】のクリック分解能を設定します。(ジョグ、  
【△】【▽】による設定)

【V SET】状態のときに選択すると【V SET】の分解能を、【I SET】状態にときに選択すると【I SET】の分解能をそれぞれ設定することができます。

### MEM STORE

(【SHIFT】+【3】) メモリ領域の【A】、【B】、【C】、【D】への電圧・電流の設定値のペアを書き込みます。

例: 【SHIFT】+【6】 MEM STORE +【A】で、メモリAに書き込みます。

### KEYLOCK

(【SHIFT】+【1】) 前面パネルのキーをロックします。

キー・ロック中は【SHIFT】+【1】 KEYLOCKの操作でキー・ロックを解除します。

### CONFIG

(【SHIFT】+【0】) 本機のパワー・オン時の動作条件を設定するためのコンフィギュレーション・メニューを表示します。

## [16] 動作モード・インジケータ

本機の動作モードが後面パネルのアナログ・リモートコントロール端子からのリモートのときに点灯します。

## [17] プロテクション・キー

【PROTECT】 ソフトウェアOVP・ソフトウェアOCPを設定したり、その動作を選択したりします。

また、ハードウェアOVP・ハードウェアOCP設定値確認することができます。

### AUTO

(【SHIFT】+【PROTECT】)

ソフトウェアOVP・ソフトウェアOCPを自動設定します。割合の変更は、コンフィギュレーション・メニューで行うことができます。

## [18] 電圧設定キー

【V SET】 出力電圧の設定が可能になります。（この間LEDが点灯します。）数値の設定にはテン・キー、ジョグ・シャトル、【△】【▽】キーのいずれかを使うことができます。

V FINE

(【SHIFT】+【VSET】)

出力電圧のファイン設定が可能となります。

数値の設定にはジョグ・シャトルを使います。

## [19] ジョグ・シャトル

数値を増減したり、メニューをスクロールするときに回します。

## [20] 電流設定キー

【I SET】 出力電流の設定が可能になります。（この間LEDが点灯します。）数値の設定にはテン・キー、ジョグ・シャトル、【△】【▽】キーのいずれかを使うことができます。

I FINE

(【SHIFT】+【I SET】)

出力のファイン設定が可能となります。設定にはジョグ・シャトルを使います。

## [21] メモリ・キー

【MEMORY】 A、B、C、D（【SHIFT】+矢印キー）またはジョグと【ENTER】キーにより、メモリにストアされている電圧・電流設定値のペアを呼び出すことができます。呼出しが可能なときにはLEDが点灯します。

## [22] 矢印キー

数値を増減したり、メニューをスクロールするときに押します。また、メモリ呼び出し時、メモリ（A、B、C、D）選択をするときに押します。

## [23] シーケンス・キー

シーケンス・ファイルの編集およびシーケンス動作のコントロールのためのキーです。

【SEQ】 シーケンス・モードへ入ります。シーケンス・モードにあるときにはLEDが点灯します。

【RUN】 選択したシーケンス・ファイルを実行します。

【EDIT】 シーケンス・ファイルを編集します。

【PAUSE】 実行中シーケンスを一時停止および再開します。

【STOP】 実行中および一時停止中のシーケンスを中止します。

## [24] 状態インジケータ1

本機の状態を表示します。

C.V	定電圧動作状態のときに点灯します。
C.C	定電流動作状態のときに点灯します。
LIMIT	保護機能（OCP動作）が働いたときに点灯します。
CROWBAR SW ON	クローバ・オプション内蔵の装置でOVP Actionが「Crowbar ON」に設定されているときに点灯します。


## [25] 状態インジケータ2

[24] と同様に本機の状態を表示します。

C.V	定電圧動作状態のときに点灯します。 ([24]と同じ)
C.C	定電流動作状態のときに点灯します。 ([24]と同じ)
ALARM	保護機能（OVP、OHD、OCP、パワートランジスタ保護機能による出力遮断）が働いたときに点灯します。

## 5.2 後面パネル

[32] アナログ・リモート・コントロール・スイッチ



[26] 入力端子カバー

- 警告** 本機の入力電源の接続作業時以外は、必ず入力端子カバーを装着してください。

[27] 入力端子

U	三相入力端子です。
V	相回転には無関係に接続することができます。
W	
①	接地端子です。

- 警告**
- 感電事故防止のため、入力電源ケーブルと同等の線材により本機の接地端子を必ず接地してください。
  - 接地されていなかったり、接地端子の接続がはずれていたりすると、感電の危険が生じ、人身に重大な傷害が生じるおそれがあります。
  - 入力端子に触れてはなりません。
  - 本機入力端子や配電盤への接続は、危険を伴いますので、危険を熟知した専門の技術者が行ってください。
  - 入力端子カバーをはずしたまま、本機に給電してはなりません

## [28] 入力定格

## [29] 入力定格

## [30] 出力端子

通常は付属のショート・バーを用いて、+端子または-端子をシャッタ・グランドに接続してください。

- (注意)** · 付属のカバーを取り付けてください。

## [31] アナログ・リモート・コントロール端子

下記のアナログ・リモート・コントロールを行うための端子です。

- 電圧による出力電圧のコントロール
- 抵抗による出力電圧のコントロール
- 電圧による出力電流のコントロール
- 抵抗による出力電流のコントロール
- 出力オン／オフのコントロール
- 電源スイッチの遮断
- C.Vモニタ
- C.Cモニタ
- 各種信号出力

- (注意)** · 電源スイッチがオンになっているときには、コネクタを着脱したり、配線したりしないでください。

## [32] アナログ・リモート・コントロール・スイッチ

出力電圧・出力電流のアナログ・リモート・コントロールの入力（電圧、抵抗）を切り換えるためのスイッチです。

## [33] リモート・センシング端子

リモート・センシングの配線を接続する端子です。負荷線の抵抗による電圧降下や、接触抵抗による出力電圧の変動を防ぎます。

- (注意)** · センシング中にセンシング配線または負荷線がはずれないよう、しっかりと接続してください。どの接続がはずれた場合でも、負荷または本機を壊すおそれがあります。
- 付属のカバーを取り付けてください。

### [34] オプション・ボード・スロット2

オプション・インターフェース・ボードを挿し込むためのスロットです。次の3種類のいずれかのインターフェース・ボードを装着することができます。

- ・ IB11 (GPIBインターフェース・ボード)
- ・ RS11 (RS-232Cインターフェース・ボード)
- ・ MCIIIS (MCBインターフェース・ボード)

- (注意)**
- ・ オプション・インターフェース・ボードを着脱する際には、必ず電源スイッチをオフにしてください。
  - ・ このスロットと前面パネルにあるオプション・ボード・スロット1とは同時に使用することはできません。両方のスロットにオプション・ボードを装着した場合は、スロット1（前面パネル）が優先となります。

### [35] 製造番号

### [36] 空気吹出し口

ファンの吹出し口です。高温（室温+40°C程度）になりますので注意してください。

- (注意)**
- ・ 吹出し口に触れたり、吹出し口をふさいだりしないでください。
  - ・ 負荷条件により熱風（室温+40°C程度）が吹き出します。本機の後方に、熱に弱いものを置かないでください。

## 第6章 保守・校正

保守・点検および校正（キャリブレーション）の方法について説明します。

### 目 次

6. 1 保守・点検 .....	6-2
6. 2 校正 .....	6-2
6. 2. 1 準備 .....	6-2
6. 2. 2 測定器具 .....	6-2
6. 2. 3 接続方法 .....	6-3
6. 2. 4 校正手順 .....	6-4

## 6.1 保守・点検

---

長期にわたり本機の初期の性能を保つために、定期的に保守・点検および校正を行ってください。掃除を行う前には、必ず配電盤からの給電を遮断してください。

### 前面パネル

パネル面が汚れた場合には、水でうすめた中性洗剤を柔らかい布につけ、軽く拭き取ってください。

#### 注意

- ベンジン、シンナーなどの溶剤は使用しないでください。表面の変色、印刷文字の消去、ディスプレイの白濁などが起こることがあります。

### 入力電源ケーブル

被覆の破れ、割れ、取り付けねじのゆるみなどがないか点検してください。

### オーバホール

本機内部の電解コンデンサやファン・モータは消耗品です。電源投入状態でおおよそ 10,000 時間に1回（使用状況により異なります）、内部の点検・掃除を兼ねて、本機をオーバホールすることをお勧めします。オーバホールは、お買上げ元または当社営業所に依頼してください。

#### 警告

- 本機の移動・掃除の前には、必ず配電盤からの給電を遮断してください。
- 本機のケースカバーは、絶対に取りはずしてはなりません。

## 6.2 校 正

---

本機は、工場出荷時に適正な校正（キャリブレーション）が行われております。しかし、長期間の使用による経時変化や使用環境の変化により、電圧、電流、OVP、OCP の設定値が仕様を満足しなくなることがあります。このような場合には、次の要領で校正を行ってください。

### 6.2.1 準 備

- 初期ドリフトによる校正誤差を小さくするため、校正前に20分以上のウォームアップ（通電）を行ってください。
- 校正を行う前に、フロント・パネルのOVP、OCP の可変抵抗器を時計方向にいっぱいに回しておきます。校正終了時に再設定してください。

### 6.2.2 測定器具


校正には次の測定器が必要です。

- 測定精度 0.02% 以上の直流電圧計 (DVM)
- 精度（本機の定格電流に対しての精度）0.2% 以上のシャント抵抗器

### 6. 2. 3 接続方法

電圧系の校正と電流系の校正では接続方法が異なります。

#### 電圧系の校正




#### 注意

- 出力端には負荷を接続しないでください。（無負荷状態にしてください。）

#### 電流系の校正

シャント抵抗で検出した電圧を換算して電流値を読みます。



#### 注意

- ループⒶ内にはシャント抵抗以外は接続しないでください。
- 接続用線材としては、定格電流に対して十分電流容量の取れるものを使用してください。

機種	公称断面積
PAD16-1000LET	300mm <sup>2</sup> 以上を2本並列
PAD35-500LET	300mm <sup>2</sup> 以上
PAD60-300LET	125mm <sup>2</sup> 以上
PAD110-150LET	60mm <sup>2</sup> 以上

## 6.2.4 校正手順

ここでは PAD35-500LETを例にとって説明します。

### 注意

- 以下の手順の通り行ってください。数値や設定に誤りがあると、本機の仕様を満足しませんので充分注意してください。

### 電圧系の校正手順

電圧系の校正の対象となるのは次の項目です。

- 電圧オフセット
- 電圧フルスケール
- ソフトウェアOVPオフセット
- ソフトウェアOVPフルスケール
- ハードウェアOVPオフセット
- ハードウェアOVPフルスケール

OVP関係の校正は、電圧オフセット、電圧フルスケールの校正值を用いて自動的に行われます。したがって、電圧系の校正は電圧オフセットと電圧フルスケールだけを行います。

電圧オフセットの校正では、出力電圧が0.000Vになるように調整します。電圧フルスケールの校正では、出力電圧の実電圧値をテンキーから入力します。

### ■ 電圧系校正の操作例

①【SHIFT】+【0】CONFIG、【9】の順にキーを押して [Calibration] を選択します。

```
>9 : Calibration
ID Code ? 3550
```

- 4ケタの校正IDコードをテンキーより入力します。校正IDコードは「付録6 校正IDコードを参照してください。



```
>1 : Voltage
2 : Current
```

- 校正動作になっていることを示します。
- この状態で接続を確認します。

②【1】を押して電圧系の校正を選択します。

Start Calibration  
Ready ?

③接続を確認後、【ENTER】キーを押して電圧系の校正を開始します。

電圧オフセット校正を実行します。

DVMの表示が0Vに最も近くなるようにジョグを左右に回します。

Adjust to 0V  
Ready ?

• 0Vを出力しています。

④【ENTER】キーを押して電圧オフセット校正を終了します。

続いて電圧フルスケール校正を実行します。

Reading Voltage ?  
V

• 定格出力電圧の約100%を出力しています。

⑤DVMの表示値をテンキー入力します。

例として【3】、【4】、【.】、【6】、【9】、【2】、【ENTER】の順にキーを押します。

Reading Voltage ?  
34.692V



OVP                   Calibrating

• ソフトウェアおよびハードウェアOVPのキャリブレーションを自動実行しています。



約2分後

Save Data  
Sure ?

• 電圧系の校正が終了し、校正值を不揮発性メモリへ格納します。

• 【ESC】キーを押すと格納されません。

⑥【ENTER】キーを押して校正值を格納します。

>1 : Voltage  
2 : Current

## 電流系の校正手順

電流系の校正の対象となるのは次の項目です。

- 電流オフセット
- 電流フルスケール
- ソフトウェアOCPオフセット
- ソフトウェアOCPフルスケール
- ハードウェアOCPオフセット
- ハードウェアOCPフルスケール

ソフトウェアOCP関係の校正は、電流オフセット、電流フルスケールの校正值を用いて自動的に行われます。

電流オフセットの校正では、出力電流が0.000Aになるように調整します。電流フルスケールでは、出力電流の実電流値（換算値）をテンキーから入力します。

ハードウェアOCPオフセット、ハードウェアOCPフルスケールは、パネル表示の指示に従ってフロント・パネルの可変抵抗器OCPを回して校正します。

### 電流系校正の操作例

① 【SHIFT】+【0】CONFIG、【9】の順にキーを押して [Calibration] を選択します。

```
>9 : Calibration
      ID Code ?           3550
```

- 4ヶタの校正IDコードをテンキーより入力します。
- 校正IDコードは「付録6 校正IDコード」を参照してください。



```
>1 : Voltage
      2 : Current
```

- 電圧系の校正に続いて行う場合には、この状態から始めます。
- 接続を確認してください。

② 【2】を押して電流系の校正を選択します。

```
Start Calibration
      Ready ?
```

③ 接続を確認後、【ENTER】キーを押して電流系の校正を開始します。

電流オフセット校正を実行します。

出力電流が最も0Aに近くなるようにジョグを左右に回します。

```
Adjust to 0A
      Ready ?
```

- 0Aを出力しています。

④ 【ENTER】キーを押して電流オフセット校正を終了します。

続いて、電流フルスケール校正を実行します。

Reading Current ?  
A

・定格出力電流の約100%を出力しています。

⑤ シャント抵抗の検出電圧が安定するまで待ち、DVMの表示値を換算した実電流値をテンキー入力します。

例として【4】、【9】、【9】、【.】、【8】、【ENTER】の順にキーを押します。

Reading Current ?  
499.8 A

・換算式  

$$\text{実電流値} = \text{直流電圧計の表示} \times \frac{\text{シャント抵抗の定格電流値}}{\text{シャント抵抗の定格電圧降下}}$$

OCP Calibrating

・ソフトウェアOCPの校正を実行しています。



約2分後

Turn round VR. ←CCW←

⑥ ひき続いて、可変抵抗器OCPを回してハードウェアOCPのオフセット校正を実行します。

Turn round VR. ←CCW←

・可変抵抗器OCPを反時計方向に回すことを指示しています。

Turn round VR. →CW→

・可変抵抗器OCPを時計方向に回すことを指示しています。

Turn round VR. =OK=

・可変抵抗器OCPが校正可能範囲にあることを指示しています。

⑦ [=OK=] が表示されたら可変抵抗器をその位置にセットし、【ENTER】キーを押します。続いて、ハードウェアOCPのフルスケール校正を実行します。

Turn round VR. ←CCW←

- 可変抵抗器OCPを反時計方向に回すことを指示します。

Turn round VR. →CW→

- 可変抵抗器OCPを時計方向に回すことを指示します。

Turn round VR. =OK=

- 可変抵抗器OCPが校正可能範囲にあることを指示しています。

⑧ [=OK=] が表示されたら可変抵抗器をその位置にセットし、【ENTER】キーを押します。

OCP Calibrating

- ソフトウェアおよびハートウェアOCPのキャリブレーションを自動実行しています。



約2分後

Save Data

Sure ?

- 電流系の校正が終了し、校正值を不揮発性メモリへ格納します。
- 【ESC】キーを押すと格納されません。

⑨ 【ENTER】キーを押して校正值を格納します。

>2: Current  
1: Voltage

⑩ 【ESC】キーを2度押します。

OUT 0.001V -0.1A

- ルート表示に戻ります。

⑪ 可変抵抗器OCPを時計方向いっぱいに回すかまたは設定し直します。

## 第 7 章 仕 様

本機の電気的仕様・機構仕様、および付属品・オプションなどの一覧表を掲載します。

### 目 次

7. 1	電気的仕様	.....	7-2
7. 2	寸法・重量	.....	7-5
7. 3	付属品	.....	7-6
7. 4	オプション	.....	7-7

## 7.1 電気的仕様

**注意**

- 仕様は、特に指定のない限り下記の設定による値とします。
- 1. 負荷は純抵抗とする。
- 2. リモート・センシングを行わない状態。
- 3. 付属のショート・ピースを用いて、一出力をシャッタ・グランドに接続する。

項目		PAD16-1000LET	PAD35-500LET	PAD60-300LET	PAD110-150LET	単位
定格入力電圧		AC200V ±10%, 3φ, 50/60Hz				
入力特性	消費電力	主電源スイッチ ON (AC 200V)				0.015 kW
	電源スイッチ無負荷 (AC 200V)		0.35 kW			
	全負荷 (AC 200V)	24.5	22	22	21	kW
出力特性	入力電流	全負荷 (AC 200V)	100	90	85	81 A
	全負荷 OUTPUT ON, Tr/Tf=50mS				600 A peak	
	全負荷 OUTPUT ON, Tr/Tf=150mS		100	90	85	81 A
	全負荷 OUTPUT ON, Tr/Tf=600mS		100	90	85	81 A
	短絡 → 全負荷		600 A			
出力設定	突入電流	*1	50 A			
	電圧設定	可変範囲	0~16	0~35	0~60	0~110 V
		分解能 *2	5 (1)	10 (1)	20 (1)	35 (10) mV
		ファイン可変範囲	80	90	140	240 ± mV
		ファイン分解能	0.75	0.8	1.3	2.2 mV
	出力電圧	出力の誤差 *3	16	35	60	110 mV typ.
		温度係数	100 ppm/°C			
	電流設定	可変範囲	0~1000	0~500	0~300	0~150 A
		分解能 *2	300 (10)	150 (10)	100 (10)	50 (10) mA
		ファイン可変範囲	2500	1100	750	320 ± mA
		ファイン分解能	20	10	7	3 mA
モニタ	デジタルメータ	出力電圧	表示の誤差 *4	0.07%+5	0.07%+10	0.07%+20 0.07%+35 mV
		温度係数		100 ppm/°C typ.		
		出力電流	表示の誤差 *4	0.3%+600	0.3%+300	0.3%+200 0.3%+100 mA
		温度係数		150 ppm/°C typ.		
	アナログ出力	出力電圧	出力電圧範囲 *5	10 V		
		誤差		0.1 %V typ.		
		出力電流	出力電流範囲 *5	10 A		
		誤差		0.2 % typ.		

\*1：電源スイッチ投入後、前面パネルが動作するまでに発生する入力電流のピーク値

\*2：( ) 内は設定 (10 キー入力等) 可能な値

\*3：校正時の温度±5°Cにおける設定値に対する出力の誤差。(校正時および測定時の計測誤差を除く)

\*4：校正時の温度±5°Cにおける出力に対する表示の誤差を、定格表示の± (□□%+□□) で表す。

(校正時および測定時の計測誤差を除く)

\*5：0～定格出力に対して

項目		PAD16-1000LET	PAD35-500LET	PAD60-300LET	PAD110-150LET	単位
定電圧特性	リップル	RMS(5Hz～500kHz) *6	0.5	0.5	0.5	1.0
		P-P(DC～20MHz) *6	20	20	20	mV(p-p)typ.
負荷変動	全負荷 → 無負荷			0.005% + 1		mV
電源変動	入力電圧 ±10%(全負荷時)			0.005% + 1		mV
過渡応答	出力電流 *7	500	500	500	500	μS typ.
*8	全負荷 Tr/Tf=50ms			30～80		ms
	全負荷 Tr/Tf=150ms			100～200		ms
	全負荷 Tr/Tf=600ms			400～800		ms
*9	全負荷 Tr/Tf=50ms			30～80		ms
	全負荷 Tr/Tf=150ms			100～200		ms
	全負荷 Tr/Tf=600ms			400～800		ms
定電流特性	リップル	RMS(5Hz～500kHz) *10	500	300	200	100
	負荷変動	全負荷 → 短絡	100	50	30	30
電源変動	入力電圧 ±10%(全負荷時)	50	30	30	30	mA
*11	出力短絡 Tr/Tf=50ms			30～80		ms
	出力短絡 Tr/Tf=150ms			100～200		ms
	出力短絡 Tr/Tf=600ms			400～800		ms
*12	出力短絡 Tr/Tf=50ms			30～80		ms
	出力短絡 Tr/Tf=150ms			100～200		ms
	出力短絡 Tr/Tf=600ms			400～800		ms

\* 6 : 全負荷、入力電圧 220V のとき

\* 7 : 出力電流が定格の 5%→100% または 100%→5% 急変の時、出力電圧が定格の 0.05% + 10mV 以内に復帰する時間。

\* 8 : 出力電圧設定を 0 → 定格に変化させたとき、出力電圧が定格の 10 → 90% まで変化する時間

\* 9 : 出力電圧設定を定格 → 0 に変化させたとき、出力電圧が定格の 90 → 10% まで変化する時間

\* 10 : 出力短絡、入力電圧 220V のとき

\* 11 : 出力電流設定を 0 → 定格に変化させたとき、出力電流が定格の 10 → 90% まで変化する時間

\* 12 : 出力電流設定を定格 → 0 に変化させたとき、出力電流が定格の 90 → 10% まで変化する時間

項目		PAD16-1000LET	PAD35-500LET	PAD60-300LET	PAD110-150LET	単位	
保護	ソフトウェア OVP	設定範囲 動作の誤差 *13 設定値±	*15 1.6~19.2 0.3	3.5~42 0.5	6.0~72.0 1	11~132 2	V
	ソフトウェア OCP	設定範囲 動作の誤差 *13 設定値±	100~1200 16	50~600 8	30~360 5	15~180 3	A
	OCP ティレイ	設定範囲 動作の誤差 設定値±		0.05~9.99 0.2			S
	ハード OVP	設定範囲 動作の誤差 *13 設定値±	*15 1.6~19.2 0.3	3.5~42 0.5	6~72 1	11~132 2	V
トリガ	ハード OCP	設定範囲 動作の誤差 *13 設定値±	100~1050 16	50~525 8	30~315 5	15~158 3	A
	入力	電圧 パルス幅		5~15 100			V mS以上
	出力	出力インピーダンス パルス		約 15 約 10V / 約 10μs			kΩ
	絶縁抵抗	入力-シャーシ間 DC500V 出力-シャーシ間 DC500V		30MΩ以上 20MΩ以上			
環境	耐電圧	入力-シャーシ間 AC1500V 1分間 入力-出力間 AC1500V 1分間		異常の無いこと 異常の無いこと			
	動作温度範囲			0~40°C			
	動作湿度範囲	*14		30~80%			
	保存温度範囲			-20~70°C			
特性	保存湿度範囲	*14		20~80%			


\*13：校正時の温度±5°Cにおける保護回路動作時の設定値と対する誤差の範囲

\*14：結露なきこと

\*15：クローバ・サイリスタオプション付きで、プロテクション動作において [Crowbar ON] を設定した場合の設定範囲は、3.0~19.2Vになります。

## 7.2 寸法・重量


- PAD16-1000LET 約570kg
- PAD35-500LET 約520kg
- PAD60-300LET 約520kg
- PAD110-150LET 約510kg




[UNIT : mm]

## 7.3 付属品


- 取扱説明書 1冊
- シーケンス・オペレーション・ガイドブック 1冊



- シール 2枚
- リモート・コントローラ R C 0 2 - P A D 1台




- キャスター ホルダ 2個




- アナログ・リモート・コントロール用コネクター式  
34ピン・コネクタ 1個  
コネクタ・カバー 2個  
端子 20本

## 7.4 オプション


- ・インターフェース・ボード



I B 1 1  
(G P I B)



R S 1 1  
(R S - 2 3 2 C)




M C 1 1 S  
(M C B : マルチチャネルバス)

- ・クローバ（工場オプション）  
OVP動作時に、出力端子を強制的にショートするオプションです。

- ・押さえ金具  
本機を確実に床面に固定するための金具です。

- ・操作パネルカバー



O P 0 1 - P A D - L E T

メモ欄としてご使用ください。

## 第8章

# リモート・コントローラ RC02-PAD

リモート・コントローラ RC02-PADの概説、使用方法と仕様について説明します。

### 目 次

8. 1 概 説 .....	8-2
8.1.1 概 要 .....	8-2
8.1.2 特 長 .....	8-2
8. 2 ご使用前の準備 .....	8-3
8.2.1 各部の名称 .....	8-3
8.2.2 ケーブルの取り付け方 .....	8-4
8.2.3 マグネット・シートの取り付け方 .....	8-4
8.2.4 リファレンス・カード .....	8-5
8. 3 取り扱い上の注意 .....	8-6
8. 4 保守・点検 .....	8-7
8.4.1 修理を依頼されるまえに .....	8-7
8. 5 仕 様 .....	8-9
8.5.1 環境条件 .....	8-9
8.5.2 ディスプレイ .....	8-9
8.5.3 消費電力 .....	8-9
8.5.4 機 構 .....	8-9
8.5.5 付 属 品 .....	8-9
8.5.6 外 観 図 .....	8-9

## 8.1 概 説

---

### 8.1.1 概要

本器は、P A D - L E T シリーズに接続することによって、それぞれの電源を遠隔操作することができます。また、本器の表示・スイッチなどの構成は P A D - L E T シリーズ本体の前面パネルと同一構成ですので、前面パネルの操作方法とまったく同じです。

なお、ご使用になる前に、本章と P A D - L E T シリーズ本体の説明を併せてよくお読みいただいてから、ご使用くださるようお願い致します。

### 8.1.2 特長

#### (1) 20桁×2行の液晶ディスプレイ

P A D - L E T シリーズ本体と同一の表示を本器で見ることができます。


また、コントラストの調整により使用条件にあった液晶表示の設定ができます。

#### (2) 優れた操作性

テン・キー、矢印キー、ジョグ・シャトルを備えているためダイレクトな数値入力やメニュー項目の選択を行えるほか、従来のアナログ的操作によっても出力の設定が可能になっています。

## 8.2 ご使用前の準備

### 8.2.1 各部の名称



\*<sup>1)</sup> 8Pミニプラグ用コネクタ1・2は、ユーザーの使用環境によりどちらか片方を選択してください。同時に2つの使用はできませんので注意してください。


- 本器の操作方法は、第3章 操作方法を参照してください。

**注意**

- 付属品にはマグネット・シートが含まれていますので、磁気に影響されるもの（フロッピーディスク、磁気カード等）のあるところでの作業はくれぐれも注意してください。

## 8.2.2 ケーブルの取り付け方

付属の8Pミニプラグ・ケーブルのケーブルロック側プラグを、本器の8Pミニプラグ用コネクタ1または8Pミニプラグ用コネクタ2に接続してください。  
また、8Pミニプラグ・ケーブルの他の方のプラグをPAD-LETシリーズのフロント・パネルのJ1に接続してください。



注意


- 本器をPAD-LETシリーズ本体に接続する場合は、必ずPAD-LETシリーズ本体の電源を切った状態で行ってください。

## 8.2.3 マグネット・シートの取り付け方

付属のマグネット・シートのシールをはがし、本器の底面に接着します。


注意

- 本器を磁気の影響を受けるもの（フロッピーディスク、磁気カード等）のある場所で使用する場合、マグネット・シートの取り付けは極力避けてください。マグネット・シートを取り付けた本器を誤ってフロッピーディスク、磁気カード等の上に乗せた場合、その内容が破壊され使用不可能になる恐れがあり危険です。  
仮に使用不可能になった場合、当社では責任を負いかねますのでご了承ください。
- マグネット・シートは、本器を水平面で使用するときの滑り止めのものであり、垂直面で固定して使用すると、落下し破損する可能性があります。



### 8.2.4 リファレンス・カード

シーケンスおよびプログラム編集表示の内容が、本器右横より引き出されるリファレンス・カード内に記載されています。



## 8.3 取扱上の注意

---

1. P A D – L E T シリーズ本体の電源を入れた状態で、本器のケーブルを挿抜しないようにしてください。誤動作を引き起こすことがあります。
2. 本器を P A D – L E T シリーズに接続して、P A D – L E T シリーズ本体の電源を投入する場合、電源のオフ状態を 5 秒以上保ってください。
3. P A D – L E T シリーズ本体前面パネルと本器とを同時に操作しないでください。誤動作を引き起こすことがあります。
4. P A D – L E T シリーズ本体と本器とを接続するケーブルに不要な張力がかからないように注意してください。8 P ミニプラグが破損する可能性があります。  
  
(悪い例) 1. 本器をケーブルで宙吊りにする。  
2. コネクタを抜くためにケーブル部を引く。
5. ケーブルを引き回すとき、余分な部分は束ねるなどして、通り道におかないでください。床などを這わせますと、踏んだり、引っかけたりして危険ですので十分注意してください。
6. 液晶ディスプレイを強く押さないでください。寿命の短縮または破損の原因になります。
7. 低温で使用すると、液晶ディスプレイの表示速度が低下しますが異常ではありません。

## 8.4 保守・点検

1. 本器表面が汚れた場合は、うすめた中性洗剤をわずかに湿らせたやわらかい布で軽く拭き取ってください。ベンジン、シンナーなどの溶剤を使用しますと、表面の変色、印刷文字が消える、ディスプレイの白濁などの恐れがありますのでおやめください。
2. 本器と P A D - L E T シリーズ本体をつなぐケーブルの被覆が破れていないか、また 8 P ミニプラグの破損がないことを点検してください。


### 8.4.1 修理を依頼されるまえに

本器が期待どおりに作動しない場合、修理を依頼される前にもう1度お確かめください。

#### 警告

- ・本機のカバーは絶対にははずさないでください。
- ・部品交換および内部の点検・調整は、資格を持ったサービス技術者しか行ってはいけません。

症 状	チ ェ ッ ク 項 目	対 处
表示がない	• P A D - L E T シリーズ本体 の表示がでているか？	NO → * P A D - L E T シリーズ本体の異常です。
	↓ YES	NO → * 差込み直してください。
	• プラグが確実にコネクタに差し込まれているか？	
	↓ YES	NO → * ケーブルの交換をしてください。
	• ケーブルは断線していない	
	↓ YES	NO → * 環境条件にあった調整をしてください。
	• コントラスト調整は適切か？	
	↓ YES	
		購入ルートを通じて修理を依頼してください。



## 8.5 仕様

### 8.5.1 環境条件

動作温度範囲： 0 ~ 40 °C  
 動作湿度範囲： 30 ~ 80 %RH (結露の無きこと)  
 保存温度範囲： -20 ~ 70 °C  
 保存湿度範囲： 20 ~ 80 %RH (結露の無きこと)

### 8.5.2 ディスプレイ 20×2行、STN型液晶表示 文字構成 5×7ドット、カーソル付

### 8.5.3 消費電力 300mW (TYP)


### 8.5.4 機構

外形寸法： 180D×128W×50H mm  
 重量： 約 400 g (マグネット・シート、ケーブルを除く)

### 8.5.5 付属品

8Pミニプラグ・ケーブル (2m) ケーブルロック付 1本  
 マグネット・シート (片面シール) 1枚

### 8.5.6 外観図



RC02-PAD

メモ欄としてご使用ください。

## 付 錄

エラーメッセージ一覧、トラブルへの対応、工場出荷時の設定一覧、メニュー一覧、シーケンス作成用シート、校正時の校正IDコードを掲載します。

### 目 次

付録1	エラー・メッセージ一覧	付-2
付録2	トラブルへの対応	付-5
付録3	工場出荷時の設定一覧	付-7
付録4	メニュー一覧	付-9
付録5	シーケンス作成用シート	付-14
付録6	校正IDコード	付-16

## 付録1 エラー・メッセージ一覧

エラー・メッセージ	原因と対策
CC CAL Data Error.	定電流動作の校正データの異常。再度校正してください。同じエラーが発生した場合には、お買上げ元、または当社営業所に修理を依頼してください。
CONF Data Error.	コンフィギュレーション・データの異常。設定を確認してください。
CONF Data is broken.	内部不揮発メモリのコンフィギュレーション・データが壊れています。再度コンフィギュレーション設定を行ってください。
CV CAL Data Error.	定電圧動作の校正データの異常。再度校正してください。 同じエラーが発生した場合には、お買上げ元、または当社営業所に修理を依頼してください。
Can't Cal. Mode CV. Can't Cal. Mode CC. Can't Cal. OVP. Can't Cal. OCP.	校正を行うことができません。 配線や負荷のインピーダンスをチェックをしてください。
Can't Change L/R.	出力オンの状態では Remote/Local は設定できません。
Can't Change TrTf.	出力オンの状態では TrTf は設定できません。
Can't Delete.	シーケンス・ファイル [# 0] は削除できません。
Can't Edit.	新規プログラムを編集する際に、ステップが確保されていません。
Can't Run.	未編集のシーケンスを実行することはできません。
Data Clip.	シーケンス・データが定格出力値より大きいため、定格出力より大きい分はクリップされます。
Does not Exist.	クローバ回路（オプション）が存在しないのにクローバ動作を設定しようとしています。
EEP Data is broken.	EEP ROM の内部データが壊れています。EEP ROM にはデフォルト値が書き込まれます。再度設定が必要です。
EEP ROM W Error.	EEP ROM へのアクセスが不能です。
EEP ROM R Error.	お買上げ元、または当社営業所に修理を依頼してください。

エラー・メッセージ	原因と対策
ERROR OCP	電源立ち上がり時に過電流保護が作動しています。前面パネルの OCP 設定（半固定抵抗器）が左側いっぱいに回されていないかチェックしてください。
ERROR OHP	電源立ち上がり時に過熱保護が作動しています。しばらく放置した後、再度電源スイッチを入れ直してください。
ERROR OVP	電源立ち上がり時に過電圧保護が作動しています。前面パネルの OCP 設定（半固定抵抗器）が左側いっぱいに回されていないかチェックしてください。
Framing Error.	フレーミング・エラーが発生しました。設定を確認してください。
I/F Argument Error.	インターフェースのプログラムの引数が無効です。データ内容を確認してください。
I/F Invalid Data.	インターフェースのプログラムの引数が無効です。データ内容を確認してください。
I/F Syntax Error.	インターフェースのプログラムの記述に文法ミスがあります。
I/F Warning Data.	インターフェースからシーケンスを実行しようとした時、出力クリップまたは OVP、OCP の予告が発生しました。
I/F Can't Execute	コマンド実行ができません。例えば EXEUTE 0 の状態で “RUN” コマンドを送った場合など。 動作モードを正しく設定してください。
ICAL Data is broken.	定電流動作時の校正データが壊れています。再度校正してください。

エラー・メッセージ	原因と対策
No Use EXT IN.	外部アナログ信号の入力が選択されていません。
Parity Error.	パリティ・エラーが発生しました。設定を確認してください。
Prediction OCP.	シーケンス・データが過電流保護設定値より大きい。
Prediction OVP.	シーケンス・データが過電圧保護設定値より大きい。
RX Buff Overflow.	受信バッファがオーバフローしました。
SEQ Data Error.	シーケンス・データの異常。シーケンス・ファイル [#0] の内容を確認してください。
SEQ Data is broken.	内部不揮発メモリのシーケンス・データが壊れています。メモリにはデフォルト値が書き込まれます。再度設定してください。
SET Data Error.	セットアップ・データの異常。セットアップ・メモリ [#0] の内容を確認してください。
SET Data is broken.	内部不揮発メモリのセットアップ・データが壊れています。メモリにはデフォルト値が書き込まれます。再度設定してください。
System Error.	内部メモリが何らかの原因によって壊れています。お買上げ元または当社営業所に修理を依頼してください。
TX Buff Overflow.	送信バッファがオーバフローしました。
VCAL Data is broken.	内部不揮発メモリの定電圧動作時の校正データが壊れています。再度校正してください。
80% Derated Current.	電流制限回路が動作しているため、定格電流の80%で出力電流は制限は制限されます。お買上げ元、または当社営業所に修理を依頼してください。

## 付録2 トラブルへの対応

本機が期待通りに作動しない場合、修理を依頼される前に本機の症状をよく確認してください。それでもなお異常の時は、お買上げ元、または当社営業所に修理を依頼してください。

### 注意

- ・修理が終るまで、誤って使用されることがないようにしてください。
- ・本機のカバーは、絶対にはずしてはなりません。

#### 【症状】

主電源スイッチをオンにできない。

【チェック項目1】入力端子に印加されている電圧が定格入力範囲内か。

【原 因】入力電源選択間違いまたは入力電源ケーブル誤接続。

【チェック項目2】チェック項目1に該当しない場合。

【原 因】回路故障

#### 【症状】

主電源スイッチをオンにしても主電源インジケータ“MAIN POWER”が点灯しない。

【チェック項目1】入力端子に定格電圧が印加されているか。

【原 因】配電盤のスイッチオフまたは入力電源ケーブル誤接続または断線。

【チェック項目2】チェック項目に該当しない場合。

【原 因】回路故障

#### 【症状】

電源スイッチをオンにしても作動しない。

ディスプレイに何も表示されない。

【原 因】回路故障

#### 【症状】

電源スイッチをオンにできない。

【チェック項目1】アナログ・リモート・コントロール端子（J2）の⑫を⑯コモンに接続していないか。

【原 因】パワー・オフ・コントロールの入力接点がオンになっている。

【チェック項目2】アナログ・リモート・コントロール端子（J2）の②-①間（アラーム信号接点）がオンになるか。（約60ms）

【原 因】OVP動作に入っている。出力端に外部より過電圧がかかっていないか確認する。

【チェック項目3】チェック項目1と2に該当しない場合。

【原 因】回路故障

【症状】――――――――――――――――――――――  
OUTPUTキーを押して出力をオンにしたとき、出力が出ない。

【チェック項目1】入力端子の電圧が仕様範囲内で印加されているか。

【原因】電源ラインを確認し、仕様値通りの電圧を印加してください。

【チェック項目2】チェック項目1に該当しない場合。

【原因】回路故障

【症状】――――――――――――――――――――――  
出力が安定しない。

【チェック項目1】リモート・センシングをしているか。

【原因】配線の断線または誤配線

【チェック項目2】アナログ・リモート・コントロールをしているか。

【原因】外部電圧・外部抵抗が不安定、または誤配線

【チェック項目3】入力端子電圧が仕様範囲内で印加されているか。

【原因】入力電圧が仕様より低いとリップルが増大する。

【チェック項目4】チェック項目1～3に該当しない場合。

【原因】回路故障

## 付録3 工場出荷時の設定一覧

### デフォルト・コンフィギュレーション

OUTPUT	オフ
Local/Remote	ローカル
Key Lock	オフ
ON Timing	ノーマル・モード
オート・プロテクション	110%
GPIBアドレス	1
パワー・オン・SRQ	禁止
MCBスレーブ・アドレス	1
RS-232C 転送速度	9600bps
" データ・ビット長	8bit
" ストップ・ビット長	2bit
" パリティ・ビット	なし

### デフォルト・シーケンス

シーケンス・データ	付録5の記入例を参照
TRIG Direction	入力
Auto Run	オフ

### デフォルト・セットアップ

V SET	0.0V	
V FINE	0	
V RESOLN	0.1V	
I SET	定格	
I FINE	0	
I RESOLN	0.1A	
ソフトウェアOVP	定格出力電圧110%	
OVPプロテクション動作	出力オフ	
ソフトウェアOCP	定格出力電流105%	
OCPプロテクション動作	出力オフ	
OCPディレー	2sec	
MCB処理動作	None	
Tr Tf	150ms	
MEM A	V SET	0.0V
MEM B	I SET	定格
MEM C	V FINE	0
MEM D	I FINE	0

ハードウェア・プロテクション

ハードウェア OVP	MAX
ハードウェア OCP	MAX

## 付録4 メニュー一覧

プロテクション、セットアップ、コンフィギュレーション、シーケンスのメニュー一覧を掲載します。

### プロテクション・メニュー

#### 【PROTECT】

##### プロテクション初期メニュー

- 1 : [OVP Level] OVPプロテクション設定メニュー  
過電圧保護(OVP)の電圧レベル設定
  - 1 : [Software OVP]  
ソフトウェアによるOVP電圧レベルの設定  
(【SHIFT】+【PROTECT】AUTOでも設定可能)
  - 2 : [Hardware OVP]  
フロント・パネル内の可変抵抗器によるOVP電圧の設定値表示
- 2 : [OVP Action] OVP処理動作メニュー  
OVP検出後の処理動作
  - 1 : [Output OFF]  
出力をオフにします。
  - 2 : [Power OFF]  
出力をオフにして電源スイッチを遮断します。
  - 3 : [Crowbar ON]  
出力をオフにして電源スイッチを遮断し、クローバ・サイリスタをオンにします。  
(サイリスタにより、出力端を強制的にショートします。)
- 3 : [OCP Level] OCPプロテクション設定メニュー  
過電流保護(OCP)の電流レベル、不感時間の設定
  - 1 : [Software OCP]  
ソフトウェアによるOCP電流レベルの設定  
(【SHIFT】+【PROTECT】AUTOでも設定可能)
  - 2 : [Hardware OCP]  
サブ・フロント・パネル内の可変抵抗器によるOCP電流の設定表示
  - 3 : [OCP Time Delay]  
ソフトウェアおよびハードウェアOCP動作の不感時間の設定
- 4 : [OCP Action] OCP処理動作メニュー  
OCP検出(OCPディレー後)
  - 1 : [Output OFF]  
出力をオフします。
  - 2 : [Power OFF]  
出力をオフにして電源スイッチを遮断します。
- 5 : [MCB Protection] MCBプロテクション処理動作メニュー
  - 1 : [None]  
何もしません。
  - 2 : [Output OFF]  
MCBに接続されている他の装置のどれか1台のプロテクションが動作したとき、本機の出力をオフします。

## セットアップ・メニュー

(【SHIFT】+【7】)

### セットアップ・メニュー

- 1 : [Recall] : 設定されてセットアップ・メモリから設定内容を呼び出します。
- 2 : [Store] : 動作設定を指定されたセットアップ・メモリに保存します。
- 3 : [Store to #0] : 動作設定をセットアップ・メモリ “#1” に保存します。
- 4 : [Initialize] : 動作設定を初期化します。

### 設定可能項目

V V E T (電圧設定値)
I S E T (電流設定値)
V FINE
I FINE
V RESOLN
I RESOLN
T <sub>r</sub> T <sub>f</sub>
ソフトウェアOVPレベル
OVPプロテクション処理動作
ソフトウェアOCPレベル
OCPプロテクション処理動作
OCPディレイ値
MCB処理動作
メモリA
メモリB
メモリC
メモリD

## シーケンス・メニュー

### 【SEQ】

#### シーケンス初期メニュー

- 1 : [File] ファイル管理メニュー
  - 1 : [List Files] : シーケンス・ファイル内容の表示
  - 2 : [Load File] : シーケンス・ファイルのシーケンス実行メモリへの読み込み
  - 3 : [Save File] : シーケンス実行メモリのシーケンス・ファイルへの保存
  
- 2 : [Edit] エディット・メニュー
  - 1 : [Edit Program] : シーケンス実行メモリのプログラムの追加、変更、消去
  - 2 : [Edit Sequence] : シーケンス実行メモリのシーケンス・パラメータの作成・編集
  - 3 : [New] : シーケンス実行メモリの初期化
  
- 3 : [Run] 実行メニュー : シーケンス実行メモリのシーケンスの実行
  
- 4 : [Configuration] 構成メニュー
  - 1 : [TRIG Direction] : トリガの入力／出力方向を設定
  - 2 : [Auto Run] : 電源投入時にシーケンスを実行させるか否かの指定

## コンフィギュレーション・メニュー

CONFIG  
([SHIFT]+[0])

## コンフィギュレーション・メニュー

- 1 : [Local/Remote] : 外部アナログ信号による制御選択メニュー
  - 1 : [CV, CC Local] : 電圧・電流を外部アナログ信号によって制御しません。
  - 2 : [CV Remote] : 電圧のみを外部アナログ信号によって制御します。
  - 3 : [CC Remote] : 電流のみを外部アナログ信号によって制御します。
  - 4 : [CV, CC Remote] : 電圧・電流を外部アナログ信号によって制御します。
- 2 : [Start Up] スタートアップ・メニュー
  - 1 : [Output] : 電源投入時の【OUTPUT】キー動作の設定
    - 1 : [ON Disable] : 出力オフで作動します。
    - 2 : [ON Enable] : 出力オンで作動します。
  - 2 : [Key Lock] : 電源投入時のキー・ロックの設定
    - 1 : [OFF] : キー・ロックを解除します。
    - 2 : [ON] : キーをロックします。
- 3 : [ON Timing] : オン・タイミング・メニュー
  - 1 : [Normal Mode] : 通常の動作
  - 2 : [CV Mode] : 定電圧動作による立上げを行います。
  - 3 : [CC Mode] : 定電流動作による立上げを行います。
- 4 : NULL
- 5 : [Auto Fine] : オート・ファイン機能選択メニュー
  - 1 : [CV Auto Fine] : 電圧設定に関するオート・ファイン機能の設定
    - 1 : [OFF] : オート・ファイン機能を動作させません。
    - 2 : [ON] : オート・ファイン機能を動作させます。
  - 2 : [CC Auto Fine] : 電流設定に関するオート・ファイン機能の設定
    - 1 : [OFF] : オート・ファイン機能を動作させません。
    - 2 : [ON] : オート・ファイン機能を動作させます。
- 6 : [Auto Protection] : オート・プロテクション・メニュー  
OVP、OCPレベルの割増し率の設定
  - 1 : [110%]
  - 2 : [120%]
  - 3 : [130%]
- 7 : NULL

8 : [Interface]	: インターフェース・ボード関連の設定メニュー
1 : [GPIB Address]	: GPIBのアドレスの設定
2 : [MCB Address]	: MCBのバスアドレスの設定
3 : [RS-232C Speed]	: 転送速度の選択
1 : [9600 bps]	
2 : [4800 bps]	
3 : [2400 bps]	
4 : [1200 bps]	
4 : [RS-232C Data bit]	: データ・ビット長の選択
1 : [8 bit]	
2 : [7 bit]	
5 : [RS-232C Stop bit]	: ストップ・ビット長の選択
1 : [1 bit]	
2 : [1.5 bit]	
3 : [2 bit]	
6 : [RS-232C Parity]	: パリティ・ビットの選択
1 : [None]	
2 : [Odd]	
3 : [Even]	
7 : [Power-on SRQ]	: パワーオン・サービス・リクエストの選択
1 : [Disable]	
2 : [Enable]	
9 : [Calibration] 校正メニュー (校正のためのセッティングが必要です。)	
1 : [Voltage] 電圧系の校正	
電圧オフセット校正 (手動)	
電圧フルスケール校正 (手動)	
----- ソフト (・ハード) OVPオフセット校正 (自動)	
----- ソフト (・ハード) OVPフルスケール校正 (自動)	
2 : [Current] 電流系の校正	
電流オフセット校正 (手動)	
電流フルスケール校正 (手動)	
----- ソフトOCPオフセット校正 (自動)	
----- ソフトOCPフルスケール校正 (自動)	
----- ハードOCPオフセット校正 (手動)	
----- ハードOCPフルスケール校正 (手動)	

## 付録5 シーケンス作成用シート

## コーディング・シート

Title: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_ Name: \_\_\_\_\_  
Mode : NV NI NVI Description: \_\_\_\_\_

## Sequence

No.	Execute Program	Loop	Chain Sequence	End Program	Time [msec]	Comments
S:1	P	L	C	E	—	
S:2	P	L	C	E	—	
S:3	P	L	C	E	—	
S:4	P	L	C	E	—	
S:5	P	L	C	E	—	
S:6	P	L	C	E	—	
S:7	P	L	C	E	—	
S:8	P	L	C	E	—	

## Program

No.	Step No.	S/R	C. V[V]	S/R	C. C[A]	Trig	Out	Pause	Time [ ]	Comments

## 記入例

Title: SAMPLE SEQ. Date: date Name: kikusui  
 Mode : NV NI (NVI) Description: \_\_\_\_\_  
 Time unit: msec sec minute hour

## Sequence

No.	Execute Program	Loop	Chain Sequence	End Program	Comments
S:1	P_01	L_0001	C_2	E_16	Start state
S:2	P_02	L_0002	C_3	E_16	Main sequence
S:3	P_03	L_0003	C_*	E_16	End state
S:4	P	L	C	E	
S:5	P	L	C	E	
S:6	P	L	C	E	
S:7	P	L	C	E	
S:8	P	L	C	E	

## Program

No.	Step No.	S/R	CV[V]	S/R	CC[A]	Trig	Out	Pause	Time [ ]	Comments
01	001	S	0.00	S	50.0	.	0	.	1.0	Start
	001	R	10.00	S	50.0	T	0	.	10.0	Test 1
	002	S	10.00	S	50.0	.	0	.	5.0	
	003	R	16.00	S	50.0	.	0	.	5.0	
03	004	R	0.00	S	50.0	.	0	.	10.0	
	001	S	5.00	S	50.0	.	0	.	5.0	Test 2
	002	S	15.00	S	50.0	.	0	.	5.0	
	003	R	0.00	S	50.0	.	0	.	10.0	
16	001	S	0.00	S	50.0	.	.	.	2.0	Output off

## 付録6 校正IDコード

モ デ ル 名	校正IDコード
PAD16-1000LET	1610
PAD35-500LET	3550
PAD60-300LET	6030
PAD110-150LET	1115